

**International Vocabulary of Metrology –  
Basic and General Concepts and Associated Terms  
VIM  
3<sup>rd</sup> edition**

**Final 2007-05-18**

**Vocabulaire international de métrologie –  
Concepts fondamentaux et généraux et termes associés  
VIM  
3<sup>e</sup> édition**

**Final 2007-05-18**

**CONTENTS**

CONTENTS	2
Foreword	4
Introduction	6
Conventions	10
Scope	14
Chapter 1: Quantities and units	15
Chapter 2: Measurement	45
Chapter 3: Devices for measurement	81
Chapter 4: Properties of measuring devices	89
Chapter 5: Measurement standards (Etalons)	106
ANNEX A (INFORMATIVE): CONCEPT DIAGRAMS .....	122
BIBLIOGRAPHY	124
LIST OF ACRONYMS	128
ENGLISH INDEX	130

**SOMMAIRE**

SOMMAIRE	3
Avant-propos	5
Introduction	8
Conventions	14
Domaine d'application	19
Chapitre 1 : Grandeurs et unités	22
Chapitre 2 : Mesurages	61
Chapitre 3 : Dispositifs de mesure	116
Chapitre 4 : Propriétés des dispositifs de mesure .....	126
Chapitre 5 : Étalons	151
ANNEXE A (INFORMATIVE): SCHÉMAS CONCEPTUELS.....	172
BIBLIOGRAPHIE	175
LISTE DES SIGLES	180
INDEX FRANÇAIS	191

## Foreword

In 1997 the Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM), chaired by the Director of the BIPM, was formed by the seven International Organizations that had prepared the original versions of the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) and the International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM). The Joint Committee took on this part of the work of the ISO Technical Advisory Group 4 (TAG 4), which had developed the GUM and the VIM. The Joint Committee was originally made up of representatives from the International Bureau of Weights and Measures (BIPM), the International Electrotechnical Commission (IEC), the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), the International Organization for Standardization (ISO), the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), and the International Organization of Legal Metrology (OIML). In 2005, the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) officially joined the seven founding international organizations.

The JCGM has two Working Groups. Working Group 1 (JCGM/WG 1) on the GUM has the task of promoting the use of the GUM and preparing Supplements to the GUM for broad application. Working Group 2 (JCGM/WG 2) on the VIM has the task of revising the VIM and promoting its use. Working Group 2 is composed of up to two representatives of each member organization, supplemented by a limited number of experts. This 3<sup>rd</sup> edition of the VIM has been prepared by Working Group 2.

In 2004, a first draft of this 3<sup>rd</sup> edition of the VIM was submitted for comments and proposals to the eight organizations represented in the JCGM, which in most cases consulted their members or affiliates, including numerous National Metrology Institutes. Comments were studied and discussed, taken into account when appropriate, and replied to by JCGM/WG 2. A final draft of the 3<sup>rd</sup> edition was submitted in 2006 to the eight organizations for comment and approval.

At two meetings in 2007 all new comments were considered and taken into account as appropriate, but with no detailed replies. A general statement will be provided on the open website of the BIPM.

This 3<sup>rd</sup> edition has been approved by each and all of the eight JCGM Member organizations.

This 3<sup>rd</sup> edition cancels and replaces the 2<sup>nd</sup> edition 1993.

The Chairman of WG 2: P. Giacomo

## Avant-propos

En 1997 le Comité commun pour les guides en métrologie (JCGM), présidé par le Directeur du BIPM, a été formé par les sept Organisations internationales qui avaient préparé les versions originales du Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM) et du Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux en métrologie (VIM). Le Comité commun a repris cette partie du travail du Groupe technique consultatif 4 (TAG 4) de l'ISO, qui avait élaboré le GUM et le VIM. Le Comité commun était constitué à l'origine de représentants du Bureau international des poids et mesures (BIPM), de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de la Fédération internationale de chimie clinique et de biologie médicale (IFCC), de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), de l'Union internationale de physique pure et appliquée (IUPAP) et de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). En 2005, la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) a rejoint officiellement les sept organisations internationales fondatrices.

Le JCGM a deux Groupes de travail. Le Groupe de travail 1 (JCGM/WG 1) sur le GUM a la tâche de promouvoir l'usage du GUM et de préparer des suppléments au GUM pour en élargir le champ d'application. Le Groupe de travail 2 (JCGM/WG 2) sur le VIM a la tâche de réviser le VIM et d'en promouvoir l'usage. Le Groupe de travail 2 est composé de deux représentants au plus de chaque organisation membre et de quelques autres experts. Cette 3<sup>ème</sup> édition du VIM a été préparée par le Groupe de travail 2.

En 2004, un premier projet de 3<sup>ème</sup> édition du VIM a été soumis pour commentaires et propositions aux huit organisations représentées dans le JCGM, qui pour la plupart ont consulté leurs membres ou affiliés, y compris de nombreux laboratoires nationaux de métrologie. Le JCGM/WG 2 a étudié et discuté les commentaires, les a éventuellement pris en compte et a élaboré des réponses. Une version finale de la 3<sup>ème</sup> édition a été soumise en 2006 aux huit organisations pour commentaires et approbation.

Lors de deux réunions en 2007, tous les nouveaux commentaires ont été examinés et éventuellement pris en compte, mais sans réponses détaillées. Une réponse générale sera publiée sur le site Web public du BIPM.

Cette 3<sup>ème</sup> édition a été approuvée à l'unanimité par les huit organisations membres du JCGM.

Cette 3<sup>ème</sup> édition annule et remplace la 2<sup>ème</sup> édition de 1993.

Le président du WG 2 : P. Giacomo

## Introduction

In general, a vocabulary is a “terminological dictionary that contains designations and definitions from one or more specific subject fields” (ISO 1087-1:2000, subclause 3.7.2). The present Vocabulary pertains to metrology, the “science of measurement and its application”. It also covers the basic principles governing quantities and units. The field of quantities and units could be treated in many different ways. Chapter 1 of this Vocabulary is one such treatment, and is based on the principles laid down in the various parts of the International Standard ISO 31, *Quantities and units*, currently being replaced by ISO/IEC 80000, *Quantities and units*, and in the SI Brochure, *The International System of Units*, (published by the BIPM).

The 2<sup>nd</sup> edition of the *International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology* was published in 1993. The need to cover measurements in chemistry and laboratory medicine for the first time, as well as to incorporate concepts such as those that relate to metrological traceability, measurement uncertainty, and nominal properties, led to this 3<sup>rd</sup> edition. Its title is now *International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms*, (VIM), in order to emphasize the primary role of concepts in developing a vocabulary.

In this Vocabulary, it is taken for granted that there is no fundamental difference in the basic principles of measurement in physics, chemistry, laboratory medicine, biology, or engineering. Furthermore, an attempt has been made to meet conceptual needs of measurement in fields such as biochemistry, food science, forensic science, and molecular biology.

Several concepts that appeared in the 2<sup>nd</sup> edition of the VIM do not appear in this 3<sup>rd</sup> edition because they are no longer considered to be basic or general. For example, the concept ‘response time’, used in describing the temporal behaviour of a measuring system, is not included. For concepts related to measurement devices that are not covered by this 3<sup>rd</sup> edition of the VIM, the reader should consult other vocabularies such as IEC 60050, *International Electrotechnical Vocabulary*, IEC. For concepts concerned with quality management, mutual recognition arrangements pertaining to metrology, or legal metrology, the reader is referred to documents given in the bibliography.

Development of this 3<sup>rd</sup> edition of the VIM has raised some fundamental questions about different current philosophies and descriptions of measurement, as will be summarized below. These differences sometimes lead to difficulties in developing definitions that could be used across the different descriptions. No preference is given in this 3<sup>rd</sup> edition to any of the particular approaches.

The change of the treatment of measurement uncertainty from an Error Approach (sometimes called Traditional Approach or True Value Approach) to an Uncertainty Approach necessitated reconsideration of some of the related concepts appearing in the 2<sup>nd</sup> edition of the VIM. The objective of measurement in the Error Approach is to determine an estimate of the true value that is as close as possible to that single true value. The deviation from the true value is composed of random and systematic errors. The two kinds of errors, assumed to be always distinguishable, have to be treated differently. No rule can be derived on how they combine to form the total error of any given measurement result, usually taken as the estimate. Usually, only an upper limit of the absolute value of the total error is estimated, sometimes loosely named “uncertainty”.

## Introduction

En général, un vocabulaire est un « dictionnaire terminologique contenant les désignations et définitions concernant un ou plusieurs domaines spécifiques » (ISO 1087-1:2000, paragraphe 3.7.2). Le présent Vocabulaire concerne la métrologie, « science des mesurages et ses applications ». Il couvre aussi les principes de base régissant les grandeurs et unités. Le domaine des grandeurs et unités peut être traité de différentes manières. Celle retenue pour le Chapitre 1 de ce Vocabulaire est fondée sur les principes exposés dans les différentes parties de la Norme internationale ISO 31, *Grandeurs et unités*, en cours de remplacement par l'ISO/CEI 80000, *Grandeurs et unités*, et dans la Brochure sur le SI, *Le Système international d'unités*, (publiée par le BIPM).

La 2<sup>ème</sup> édition du *Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie* a été publiée en 1993. Le besoin de couvrir pour la première fois les mesures en chimie et en biologie médicale, ainsi que celui d'inclure des concepts relatifs, par exemple, à la traçabilité métrologique, à l'incertitude de mesure et aux propriétés qualitatives, ont conduit à cette 3<sup>ème</sup> édition. Son titre est devenu *Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés*, (VIM), afin de mettre en évidence le rôle primordial des concepts dans l'élaboration d'un vocabulaire.

Dans ce Vocabulaire, on considère qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans les principes de base des mesurages en physique, chimie, biologie médicale, biologie ou sciences de l'ingénieur. De plus, on a essayé de couvrir les besoins conceptuels des mesurages dans des domaines tels que la biochimie, la science des aliments, l'expertise médico-légale et la biologie moléculaire.

Plusieurs concepts qui apparaissaient dans la 2<sup>ème</sup> édition du VIM n'apparaissent pas dans la 3<sup>ème</sup> édition car il ne sont plus considérés comme étant fondamentaux ou généraux. Par exemple, le concept de temps de réponse, utilisé pour décrire le comportement temporel d'un système de mesure, n'est pas inclus. Pour des concepts relatifs aux dispositifs de mesure qui ne figurent pas dans cette 3<sup>ème</sup> édition du VIM, le lecteur pourra se reporter à d'autres vocabulaires comme la CEI 60050, *Vocabulaire électrotechnique internationale*, VEI. Pour ceux se rapportant à la gestion de la qualité, aux arrangements de reconnaissance mutuelle ou à la métrologie légale, le lecteur se reportera à la bibliographie.

Le développement de cette 3<sup>ème</sup> édition du VIM a soulevé quelques questions fondamentales, résumées ci-dessous, concernant différentes approches utilisées pour la description des mesurages. Ces différences ont parfois rendu difficile le développement de définitions compatibles avec les différentes descriptions. Dans cette 3<sup>ème</sup> édition, les différentes approches sont traitées sur un pied d'égalité.

Le changement dans le traitement de l'incertitude de mesure, d'une approche « erreur » (quelquefois appelée approche traditionnelle ou approche de la valeur vraie) à une approche « incertitude », a conduit à reconsidérer certains des concepts correspondants qui figuraient dans la 2<sup>ème</sup> édition du VIM. L'objectif des mesurages dans l'approche « erreur » est de déterminer une estimation de la valeur vraie qui soit aussi proche que possible de cette valeur vraie unique. L'écart par rapport à la valeur vraie est constitué d'erreurs aléatoires et systématiques. Les deux types d'erreurs, que l'on admet pouvoir toujours distinguer, doivent être traités différemment. On ne peut pas établir de règle indiquant comment les combiner pour obtenir l'erreur totale caractérisant un résultat de mesure donné, celui-ci étant en général l'estimation. En général il est seulement possible d'estimer une limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur totale, appelée parfois abusivement « incertitude ».

In the CIPM Recommendation INC-1 (1980) on the Statement of Uncertainties it is suggested that the components of measurement uncertainty should be grouped into two categories, Type A and Type B, according to whether they were evaluated by statistical methods or otherwise, and that they be combined to yield a variance according to the rules of mathematical probability theory by also treating the Type B components in terms of variances. The resulting standard deviation is an expression of a measurement uncertainty. A view of the Uncertainty Approach was detailed in the *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, GUM (1993, corrected 1995) that focused on the mathematical treatment of measurement uncertainty through an explicit measurement model under the assumption that the measurand can be characterized by an essentially unique value. Moreover, in the GUM as well as in IEC documents, guidance is provided on the Uncertainty Approach in the case of a single reading of a calibrated instrument, a situation normally met in industrial metrology.

The objective of measurement in the Uncertainty Approach is not to determine a true value as closely as possible. Rather, it is assumed that the information from measurement only permits assignment of an interval of reasonable values to the measurand, based on the assumption that no mistakes have been made in performing the measurement. Additional relevant information may reduce the range of the interval of values that can reasonably be attributed to the measurand. However, even the most refined measurement cannot reduce the interval to a single value because of the finite amount of detail in the definition of a measurand. The definitional uncertainty, therefore, sets a minimum limit to any measurement uncertainty. The interval can be represented by one of its values, called a “measured quantity value”.

In the GUM, the definitional uncertainty is considered to be negligible with respect to the other components of measurement uncertainty. The objective of measurement is then to establish a probability that this essentially unique value lies within an interval of measured quantity values, based on the information available from measurement.

The IEC scenario focuses on measurements with single readings, permitting the investigation of whether quantities vary in time by demonstrating whether measurement results are compatible. The IEC view also allows non-negligible definitional uncertainties. The validity of the measurement results is highly dependent on the metrological properties of the instrument as demonstrated by its calibration. The interval of values offered to describe the measurand is the interval of values of measurement standards that would have given the same indications.

In the GUM, the concept of true value is kept for describing the objective of measurement, but the adjective “true” is considered to be redundant. The IEC does not use the concept to describe this objective. In this Vocabulary the concept and term are retained because of common usage and the importance of the concept.



La Recommandation INC-1 (1980) du CIPM sur l'expression des incertitudes suggère que les composantes de l'incertitude de mesure soient groupées en deux catégories, Type A et Type B, selon qu'elles sont évaluées par des méthodes statistiques ou par d'autres méthodes, et qu'elles soient combinées pour obtenir une variance conformément aux règles de la théorie mathématique des probabilités, en traitant aussi les composantes de Type B en termes de variances. L'écart type qui en résulte est une expression de l'incertitude de mesure. Une description de l'approche « incertitude » a été détaillée dans le *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure*, GUM (1993, corrigé en 1995), qui met l'accent sur le traitement mathématique de l'incertitude à l'aide d'un modèle de mesure explicite supposant que le mesurande puisse être caractérisé par une valeur par essence unique. De plus, dans le GUM aussi bien que dans les documents de la CEI, des indications sont données sur l'approche « incertitude » dans le cas d'une lecture unique d'un instrument étalonné, une situation qui se rencontre couramment en métrologie industrielle.

L'objectif des mesurages dans l'approche « incertitude » n'est pas de déterminer une valeur vraie le mieux possible. On suppose plutôt que l'information obtenue lors d'un mesurage permet seulement d'attribuer au mesurande un intervalle de valeurs raisonnables, en supposant que le mesurage a été effectué correctement. Des informations additionnelles pertinentes peuvent réduire l'étendue de l'intervalle des valeurs qui peuvent être attribuées raisonnablement au mesurande. Cependant, même le mesurage le plus raffiné ne peut réduire l'intervalle à une seule valeur à cause de la quantité finie de détails dans la définition d'un mesurande. L'incertitude définitionnelle impose donc une limite inférieure à toute incertitude de mesure. L'intervalle peut être représenté par une de ses valeurs, appelée « valeur mesurée ».

Dans le GUM, l'incertitude définitionnelle est supposée négligeable par rapport aux autres composantes de l'incertitude de mesure. L'objectif des mesurages est alors d'établir une probabilité que la valeur par essence unique soit à l'intérieur d'un intervalle de valeurs mesurées, en se fondant sur l'information obtenue lors des mesurages.

Les documents de la CEI mettent l'accent sur des mesurages comportant une seule lecture, qui permettent d'étudier si des grandeurs varient en fonction du temps par détermination de la compatibilité des résultats de mesure. La CEI traite aussi le cas d'incertitudes définitionnelles non négligeables. La validité des résultats de mesure dépend grandement des propriétés métrologiques de l'instrument, déterminées lors de son étalonnage. L'intervalle des valeurs attribuées au mesurande est l'intervalle des valeurs des étalons qui auraient donné les mêmes indications.

Dans le GUM, le concept de valeur vraie est retenu pour décrire l'objectif des mesurages, mais l'adjectif « vraie » est considéré comme étant redondant. La CEI n'utilise pas le concept pour décrire cet objectif. Dans le présent Vocabulaire, le concept et le terme sont retenus, compte tenu de leur usage fréquent et de l'importance du concept.

## Conventions

### **Terminology rules**

The definitions and terms given in this 3<sup>rd</sup> edition, as well as their formats, comply as far as possible with the rules of terminology work, as outlined in the International Standards ISO 704, ISO 1087-1, and ISO 10241. In particular, the substitution principle applies; that is, it is possible in any definition to replace a term referring to a concept defined elsewhere in the VIM by the definition corresponding to that term, without introducing contradiction or circularity.

Concepts are listed in five chapters and in logical order in each chapter.

In some definitions, the use of non-defined concepts (also called “primitives”) is unavoidable. In this Vocabulary, such non-defined concepts include: system, component, phenomenon, body, substance, property, reference, experiment, examination, magnitude, material, device, and signal.

To facilitate the understanding of the different relations between the various concepts given in this Vocabulary, concept diagrams have been introduced. They are given in Annex A (informative).

### **Reference number**

Concepts appearing in both the 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> editions have a double reference number; the 3<sup>rd</sup> edition reference number is printed in bold font, and the earlier reference from the 2<sup>nd</sup> edition is given in parenthesis and in light font.

### **Synonyms**

Multiple terms for the same concept are permitted. If more than one term is given, the first term is the preferred one, and it is used throughout as far as possible.

### **Bold face**

Terms used for a concept to be defined are printed in **bold face**. In the text of a given entry, terms of concepts defined elsewhere in the VIM are also printed in **bold face** the first time they appear.

### **Quotation marks**

In the English text of this document, single quotation marks ('...') surround the term representing a concept unless it is in bold. Double quotation marks (“...”) are used when only the term is considered, or for a quotation. In the French text, quotation marks (« ... ») are used for quotations, or to highlight a word or a group of words.

### **Decimal sign**

The decimal sign in the English text is the point on the line, and the comma on the line is the decimal sign in the French text.

### **French terms “mesure” and “mesurage” (“measurement”)**

The French word “mesure” has several meanings in everyday French language. For this reason, it is not used in this Vocabulary without further qualification. It is for the same reason that the French word “mesurage” has been introduced to describe the act of measurement. Nevertheless, the French word “mesure” occurs many times in forming terms in this Vocabulary, following current usage, and without ambiguity. Examples are: instrument de mesure, appareil de mesure, unité de mesure, méthode de mesure. This does not mean that the use of the French word “mesurage” in place of “mesure” in such terms is not permissible when advantageous.

## Conventions

### **Règles terminologiques**

Les définitions et termes donnés dans cette 3<sup>ème</sup> édition, ainsi que leurs formats, sont conformes autant que possible aux règles de terminologie exposées dans les Normes internationales ISO 704, ISO 1087-1 et ISO 10241. En particulier le principe de substitution s'applique : il est possible dans toute définition de remplacer un terme désignant un concept défini ailleurs dans le VIM par la définition correspondante, sans introduire de contradiction ou de circularité.

Les concepts sont répartis en cinq chapitres et présentés dans un ordre logique dans chaque chapitre.

Dans certaines définitions, l'utilisation de concepts non définis (aussi appelés des concepts « premiers ») est inévitable. Dans ce Vocabulaire, on trouve parmi eux : système, composante ou constituant, phénomène, corps, substance, propriété, référence, expérience, examen, quantitatif, matériel, dispositif, signal.

Pour faciliter la compréhension des différentes relations entre les concepts définis dans ce Vocabulaire, des schémas conceptuels ont été introduits. Ils sont donnés dans l'Annexe A (informative).

### **Numéro de référence**

Les concepts figurant à la fois dans la 2<sup>ème</sup> et la 3<sup>ème</sup> éditions ont un double numéro de référence. Le numéro de référence de la 3<sup>ème</sup> édition est imprimé en gras, le numéro antérieur de la 2<sup>ème</sup> édition est placé entre parenthèses en maigre.

### **Synonymes**

Plusieurs termes sont autorisés pour un même concept. S'il y a plusieurs termes, le premier est le terme privilégié et est utilisé ailleurs dans le VIM dans la mesure du possible.

### **Caractères gras**

Les termes désignant un concept à définir sont imprimés en **gras**. Dans le texte d'un article donné, les termes correspondant à des concepts définis ailleurs dans le VIM sont aussi imprimés en **gras** à leur première apparition.

### **Guillemets**

Dans le texte anglais du présent document, un terme représentant un concept est placé entre marques simples ('...') sauf s'il est en gras. Des marques doubles ("...") sont utilisées lorsque seul le terme est considéré ou pour une citation. Dans le texte français, les guillemets (« ... ») sont employés pour les citations ou pour mettre en évidence un mot ou un groupe de mots.

### **Signe décimal**

Le signe décimal est le point sur la ligne dans le texte anglais, la virgule sur la ligne dans le texte français.

### **Mesure et mesurage**

Le mot « mesure » a, dans la langue française courante, plusieurs significations. Aussi n'est-il pas employé seul dans le présent Vocabulaire. C'est également la raison pour laquelle le mot « mesurage » a été introduit pour qualifier l'action de mesurer. Le mot « mesure » intervient cependant à de nombreuses reprises pour former des termes de ce Vocabulaire, suivant en cela l'usage courant et sans ambiguïté. On peut citer, par exemple : instrument de mesure, appareil de mesure, unité de mesure, méthode de mesure. Cela ne signifie pas que l'utilisation du mot « mesurage » au lieu de « mesure » pour ces termes ne soit pas admissible si l'on y trouve quelque avantage.

***Equal-by-Definition Symbol***

The symbol  $:=$  denotes "is by definition equal to" as given in ISO/IEC 80000.

***Interval***

The term "interval" is used together with the symbol  $[a; b]$  to denote the set of real numbers  $x$  for which  $a \leq x \leq b$ , where  $a$  and  $b > a$  are real numbers. The term "interval" is used here for 'closed interval'. The symbols  $a$  and  $b$  denote the 'end-points' of the interval  $[a; b]$ .

## EXAMPLE

$$[-4; 2]$$
**Error! Bookmark not defined.**

The two end-points 2 and  $-4$  of the interval  $[-4; 2]$  can be stated as  $-1 \pm 3$ .  
The latter expression does not denote the interval  $[-4; 2]$ .

***Range of interval******Range***

The range of the interval  $[a; b]$  is the difference  $b - a$  and is denoted by  $r[a; b]$ .

## EXAMPLE

$$r[-4; 2] = 2 - (-4) = 6$$

Error! Bookmark not defined.

NOTE – The term "span" is sometimes used for this concept.

***Symbole d'égalité par définition***

Le symbole  $:=$  signifie « est par définition égal à », comme indiqué dans l'ISO/CEI 80000.

***Intervalle***

Le terme « intervalle » et le symbole  $[a ; b]$  sont utilisés pour désigner l'ensemble des nombres réels  $x$  tels que  $a \leq x \leq b$ , où  $a$  et  $b > a$  sont des nombres réels. Le terme « intervalle » est utilisé ici pour « intervalle fermé ». Les symboles  $a$  et  $b$  notent les extrémités de l'intervalle  $[a ; b]$ .

**EXEMPLE**

$[-4 ; 2]$

**Error! Bookmark not defined.**

Les deux extrémités 2 et  $-4$  de l'intervalle  $[-4 ; 2]$  peuvent être notées  $-1 \pm 3$ . Cette dernière expression ne désigne pas l'intervalle  $[-4 ; 2]$ .

***Étendue d'un intervalle******Étendue***

L'étendue de l'intervalle  $[a ; b]$  est la différence  $b - a$ , notée  $r[a ; b]$ .

**EXEMPLE**

$$r[-4, 2] = 2 - (-4) = 6$$

**Error! Bookmark not defined.**

NOTE – [Ne concerne que l'anglais].

## Scope

In this Vocabulary, a set of definitions and associated terms is given, in English and French, for a system of basic and general concepts used in metrology, together with concept diagrams to demonstrate their relations. Additional information is given in the form of examples and notes under many definitions.

This Vocabulary is meant to be a common reference for scientists and engineers -- including physicists, chemists, medical scientists, as well as for both teachers and practitioners -- involved in planning or performing measurements, irrespective of the level of measurement uncertainty and irrespective of the field of application. It is also meant to be a reference for governmental and inter-governmental bodies, trade associations, accreditation bodies, regulators, and professional societies.

Concepts used in different approaches to describing measurement are presented together. The member organizations of the JCGM can select the concepts and definitions in accordance with their respective terminologies. Nevertheless, this Vocabulary is intended to promote global harmonization of terminology used in metrology.

## Domaine d'application

Ce Vocabulaire donne un ensemble de définitions et de termes associés, en anglais et en français, pour un système de concepts fondamentaux et généraux utilisés en métrologie, ainsi que des schémas conceptuels illustrant leurs relations. Pour un grand nombre de définitions, des informations complémentaires sont données sous forme d'exemples et de notes.

Ce Vocabulaire se propose d'être une référence commune pour les scientifiques et les ingénieurs – y compris les physiciens, chimistes, biologistes médicaux, ainsi que pour les enseignants et praticiens –, impliqués dans la planification ou la réalisation de mesurages, quels que soient le domaine d'application et le niveau d'incertitude de mesure. Il se propose aussi d'être une référence pour les organismes gouvernementaux et intergouvernementaux, les associations commerciales, les comités d'accréditation, les régulateurs et les associations professionnelles.

Les concepts utilisés dans les différentes approches de la description des mesurages sont présentés ensemble. Les organisations membres du JCGM peuvent sélectionner les concepts et définitions en accord avec leurs terminologies respectives. Néanmoins, ce Vocabulaire vise à la promotion d'une harmonisation globale de la terminologie utilisée en métrologie.

## Chapter 1: Quantities and units

### 1.1 (1.1)

#### quantity

property of a phenomenon, body, or substance, where the property has a magnitude that can be expressed as a number and a reference

#### NOTE 1

The generic concept 'quantity' can be divided into several levels of specific concepts, as shown in the following table. The left hand side of the table shows specific concepts under 'quantity'. These are generic concepts for the individual quantities in the right hand column.

length, $l$	radius, $r$	radius of circle A, $r_A$ or $r(A)$
	wavelength, $\lambda$	wavelength of the sodium D radiation, $\lambda_D$ or $\lambda(D; Na)$
energy, $E$	kinetic energy, $T$	kinetic energy of particle $i$ in a given system, $T_i$
	heat, $Q$	heat of vaporization of sample $i$ of water, $Q_i$
electric charge, $Q$		electric charge of the proton, $e$
electric resistance, $R$		electric resistance of resistor $i$ in a given circuit, $R_i$
amount-of-substance concentration of entity B, $c_B$	amount-of-substance concentration of ethanol in wine sample $i$ , $c_i(C_2H_5OH)$	
number concentration of entity B, $C_B$	number concentration of erythrocytes in blood sample $i$ , $C(Erys; B_i)$	
Rockwell C hardness (150 kg load), HRC(150 kg)	Rockwell C hardness of steel sample $i$ , HRC <sub>(150 kg)</sub>	

Note 2 — A reference can be a **measurement unit**, a **measurement procedure**, a **reference material**, or a combination of such.

Note 3 — Symbols for quantities are given in the International Standard ISO/IEC 80000, Quantities and units. The symbols for quantities are written in italics. A given symbol can indicate different quantities.

Note 4 — The preferred IUPAC-IFCC format for designations of quantities in laboratory medicine is "System—Component; quantity".

#### EXAMPLE

"Plasma (Blood)—Sodium ion; amount-of-substance concentration equal to 143 mmol/l in a given person at a given time".

Note 5 — A quantity as defined here is a scalar. However, a vector or a tensor the components of which are quantities is also considered to be a quantity.

Note 6 — The concept 'quantity' may be generically divided into, e.g. 'physical quantity', 'chemical quantity', and 'biological quantity', or '**base quantity**' and '**derived quantity**'.



## Chapitre 1 : Grandeurs et unités

### 1.1 (1.1)

#### grandeur, *f*

propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, que l'on peut exprimer quantitativement sous forme d'un nombre et d'une référence

NOTE 1 Le concept générique de grandeur peut être subdivisé en plusieurs niveaux de concepts spécifiques, comme indiqué dans le tableau suivant. La moitié gauche du tableau présente des concepts spécifiques du concept de grandeur. Ce sont des concepts génériques pour les grandeurs individuelles de la moitié droite.

longueur, <i>l</i>	rayon, <i>r</i>	rayon du cercle A, $r_A$ or $r(A)$
	longueur d'onde, $\lambda$	longueur d'onde de la radiation D du sodium, $\lambda_D$ ou $\lambda(D; Na)$
énergie, <i>E</i>	énergie cinétique, <i>T</i>	énergie cinétique de la particule <i>i</i> dans un système donné, $T_i$
	chaleur, <i>Q</i>	chaleur de vaporisation du spécimen <i>i</i> d'eau, $Q_i$
charge électrique, <i>Q</i>		charge électrique du proton, <i>e</i>
résistance électrique, <i>R</i>		résistance électrique de la résistance <i>i</i> dans un circuit donné, $R_i$
concentration en quantité de matière du constituant B, $c_B$		concentration en quantité de matière d'éthanol dans le spécimen <i>i</i> de vin, $c_i(C_2H_5OH)$
nombre volumique du constituant B, $C_B$		nombre volumique d'érythrocytes dans le spécimen <i>i</i> de sang, $C(Erc; Sg_i)$
dureté C de Rockwell (charge de 150 kg), HRC(150 kg)		dureté C de Rockwell du spécimen <i>i</i> d'acier, HRC <sub><i>i</i></sub> (150 kg)

NOTE 2 La référence peut être une **unité de mesure**, une **procédure de mesure**, un **matériau de référence**, ou une de leur combinaison.

NOTE 3 La Norme internationale ISO/CEI 80000, *Grandeurs et unités*, donne des symboles de grandeurs. Les symboles de grandeurs sont écrits en italique. Un symbole donné peut noter des grandeurs différentes.

NOTE 4 Le format préféré par IUPAC-IFCC pour la désignation des grandeurs dans les laboratoires de biologie médicale est « Système — Constituant ; grandeur ».

EXEMPLE « Plasma(Sang)—Ion sodium; concentration en quantité de matière égale à 143 mmol/l chez une personne donnée à un instant donné ».

NOTE 5 Une grandeur telle que définie ici est une grandeur scalaire. Cependant, un vecteur ou un tenseur dont les composantes sont des grandeurs est aussi considéré comme une grandeur.

NOTE 6 Le concept de grandeur peut être subdivisé génériquement, par exemple, « grandeur physique », « grandeur chimique » et « grandeur biologique », ou « **grandeur de base** » et « **grandeur dérivée** ».

## 1.2 (1.1, note 2)

**kind of quantity  
kind**

aspect common to mutually comparable **quantities**

## NOTES

1 — The division of the concept of 'quantity' according to 'kind of quantity' is to some extent arbitrary.

## EXAMPLES

- a) The quantities diameter, circumference, and wavelength are generally considered to be quantities of the same kind, namely, of the kind of quantity called length.
- b) The quantities heat, kinetic energy, and potential energy, are generally considered to be quantities of the same kind, namely, of the kind of quantity called energy.

2 — Quantities of the same kind within a given **system of quantities** have the same **quantity dimension**. However, quantities of the same dimension are not necessarily of the same kind.

## EXAMPLE

The quantities moment of force and energy are, by convention, not regarded as being of the same kind, although they have the same dimension. Similarly for heat capacity and entropy, as well as for number of entities, relative permeability, and mass fraction.

3 — In English, the terms for quantities in the left half of the table in 1.1, Note 1, are often used for the corresponding 'kinds of quantity'. In French, the term "nature" is only used in expressions such as "grandeurs de même nature" (in English, "quantities of the same kind").

## 1.3 (1.2)

**system of quantities**

set of **quantities** together with a set of non-contradictory equations relating those quantities

NOTE — **Ordinal quantities**, such as Rockwell C hardness, are usually not considered to be part of a system of quantities because they are related to other quantities through empirical relations only.

## 1.4 (1.3)

**base quantity**

**quantity** in a conventionally chosen subset of a given **system of quantities**, where no subset quantity can be expressed in terms of the others

## NOTES

1 — The subset mentioned in the definition is termed the "set of base quantities".

## EXAMPLE

The set of base quantities in the **International System of Quantities (ISQ)** is given in 1.6.

2 — Base quantities are referred to as being mutually independent since a base quantity cannot be expressed as a product of powers of the other base quantities.

3 — 'Number of entities' can be regarded as a base quantity in any system of quantities.

**1.2** (1.1, note 2)

**nature de grandeur**, f  
**nature**, f

aspect commun à des **grandeurs** mutuellement comparables

NOTE 1 La répartition des grandeurs selon leur nature est dans une certaine mesure arbitraire.

## EXEMPLES

- a) Les grandeurs diamètre, circonférence et longueur d'onde sont généralement considérées comme des grandeurs de même nature, à savoir la nature de la longueur.
- b) Les grandeurs chaleur, énergie cinétique et énergie potentielle sont généralement considérées comme des grandeurs de même nature, à savoir la nature de l'énergie.

NOTE 2 Les grandeurs de même nature dans un **système de grandeurs** donné ont la même **dimension**. Cependant des grandeurs de même dimension ne sont pas nécessairement de même nature.

EXEMPLE On ne considère pas, par convention, les grandeurs moment d'une force et énergie comme étant de même nature, bien que ces grandeurs aient la même dimension. Il en est de même pour la capacité thermique et l'entropie, ainsi que pour un nombre d'entités, la perméabilité relative et la fraction massique.

NOTE 3 En français, le terme « nature » n'est employé que dans des expressions telles que « grandeurs de même nature » (en anglais « quantities of the same kind »). En anglais, les termes désignant les grandeurs de la moitié gauche du tableau en 1.1, note 1, sont souvent employés pour désigner les « natures » correspondantes.

**1.3** (1.2)

**système de grandeurs**, m

ensemble de **grandeurs** associé à un ensemble de relations non contradictoires entre ces grandeurs

NOTE Les **grandeurs ordinales**, telles que la dureté C de Rockwell, ne sont généralement pas considérées comme faisant partie d'un système de grandeurs, parce qu'elles ne sont reliées à d'autres grandeurs que par des relations empiriques.

**1.4** (1.3)

**grandeur de base**, f

**grandeur** d'un sous-ensemble choisi par convention dans un **système de grandeurs** donné de façon à ce qu'aucune grandeur du sous-ensemble ne puisse être exprimée en fonction des autres

NOTE 1 Le sous-ensemble mentionné dans la définition est appelé l'ensemble des grandeurs de base.

EXEMPLE L'ensemble des grandeurs de base du **Système international de grandeurs** (ISQ) est donné en 1.6.

NOTE 2 Les grandeurs de base sont considérées comme mutuellement indépendantes puisqu'une grandeur de base ne peut être exprimée par un produit de puissances des autres grandeurs de base.

NOTE 3 On peut considérer la grandeur « nombre d'entités » comme une grandeur de base dans tout système de grandeurs.

**1.5 (1.4)****derived quantity**

**quantity**, in a **system of quantities**, defined in terms of the **base quantities** of that system

## EXAMPLE

In a system of quantities having the base quantities length and mass, mass density is a derived quantity defined as the quotient of mass and volume (length to the third power).

**1.6****International System of Quantities****ISQ**

**system of quantities** based on the seven **base quantities** length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity

## NOTES

- 1 — This system of quantities is published in the International Standard ISO/IEC 80000, *Quantities and units*.
- 2 — The **International System of Units (SI)**, see item 1.16, is based on the ISQ.

**1.5 (1.4)****grandeur dérivée, f**

**grandeur** définie, dans un **système de grandeurs**, en fonction des **grandeurs de base** de ce système

EXEMPLE Dans un système de grandeurs ayant pour grandeurs de base la longueur et la masse, la masse volumique est une grandeur dérivée définie comme le quotient d'une masse par un volume (longueur au cube).

**1.6****Système international de grandeurs, m**  
**ISQ, m**

**système de grandeurs** fondé sur les sept **grandeurs de base** : longueur, masse, temps, courant électrique, température thermodynamique, quantité de matière, intensité lumineuse

NOTE 1 Ce système de grandeurs est publié dans la Norme internationale ISO/CEI 80000, *Grandeurs et unités*.

NOTE 2 Le **Système international d'unités** (SI), voir n° 1.16, est fondé sur l'ISQ.

## 1.7 (1.5)

**quantity dimension**  
**dimension of a quantity**  
**dimension**

expression of the dependence of a **quantity** on the **base quantities** of a **system of quantities** as a product of powers of factors corresponding to the base quantities, omitting any numerical factor

## EXAMPLES

- a) In the **ISQ**, the quantity dimension of force is denoted by  $\dim F = \text{LMT}^{-2}$ .
- b) In the same system of quantities,  $\dim \rho_B = \text{ML}^{-3}$  is the quantity dimension of mass concentration of component B, and  $\text{ML}^{-3}$  is also the quantity dimension of mass density,  $\rho$ , (volumic mass).
- c) The period  $T$  of a pendulum of length  $l$  at a place with the local acceleration of free fall  $g$  is

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{or} \quad T = C(g)\sqrt{l} \quad \text{where} \quad C(g) = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}$$

$$\text{Hence } \dim C(g) = \text{T} \cdot \text{L}^{-1/2}.$$

## NOTES

- 1 — A power of a factor is the factor raised to an exponent. Each factor is the dimension of a base quantity.
- 2 — The conventional symbolic representation of the dimension of a base quantity is a single upper case letter in roman (upright) sans-serif type. The conventional symbolic representation of the dimension of a **derived quantity** is the product of powers of the dimensions of the base quantities according to the definition of the derived quantity. The dimension of a quantity  $Q$  is denoted by  $\dim Q$ .
- 3 — In deriving the dimension of a quantity, no account is taken of its scalar, vector, or tensor character.
- 4 — In a given system of quantities,  
 – quantities of the same **kind** have the same quantity dimension,  
 – quantities of different quantity dimensions are always of different kinds, and  
 – quantities having the same quantity dimension are not necessarily of the same kind.
- 5 — Symbols representing the dimensions of the base quantities in the ISQ:

Base quantity	Symbol for dimension
length	L
mass	M
time	T
electric current	I
thermodynamic temperature	Θ
amount of substance	N
luminous intensity	J

Thus, the dimension of a quantity  $Q$  is denoted by  $\dim Q = \text{L}^\alpha \text{M}^\beta \text{T}^\gamma \text{I}^\delta \Theta^\epsilon \text{N}^\zeta \text{J}^\eta$  where the exponents, named dimensional exponents, are positive, negative, or zero.

## 1.7 (1.5)

**dimension, f****dimension d'une grandeur, f**

expression de la dépendance d'une **grandeur** par rapport aux **grandeurs de base** d'un **système de grandeurs** sous la forme d'un produit de puissances de facteurs correspondant aux grandeurs de base, en omettant tout facteur numérique

## EXEMPLES

- a) Dans l'ISQ, la dimension de la force est notée  $\dim F = \text{LMT}^{-2}$ .
- b) Dans le même système de grandeurs,  $\dim \rho_B = \text{ML}^{-3}$  est la dimension de la concentration en masse du constituant B et  $\text{ML}^{-3}$  est aussi la dimension de la masse volumique  $\rho$ .
- c) La période  $T$  d'un pendule de longueur  $l$  en un endroit où l'accélération locale de la pesanteur vaut  $g$  est

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \text{ ou } T = C(g)\sqrt{l} \text{ où } C(g) = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}$$

Par conséquent,  $\dim C(g) = \text{T} \cdot \text{L}^{-1/2}$ .

NOTE 1 Une puissance d'un facteur est le facteur muni d'un exposant. Chaque facteur exprime la dimension d'une grandeur de base.

NOTE 2 Par convention, la représentation symbolique de la dimension d'une grandeur de base est une lettre majuscule unique en caractère romain (droit) sans empattement. Par convention, la représentation symbolique de la dimension d'une **grandeur dérivée** est le produit de puissances des dimensions des grandeurs de base conformément à la définition de la grandeur dérivée. La dimension de la grandeur  $Q$  est notée  $\dim Q$ .

NOTE 3 Pour établir la dimension d'une grandeur, on ne tient pas compte du caractère scalaire, vectoriel ou tensoriel.

NOTE 4 Dans un système de grandeurs donné,

- les grandeurs de même **nature** ont la même dimension,
- des grandeurs de dimensions différentes sont toujours de nature différente,
- des grandeurs ayant la même dimension ne sont pas nécessairement de même nature.

NOTE 5 Dans l'ISQ, les symboles correspondant aux dimensions des grandeurs de base sont :

Grandeur de base	Symbole de la dimension
longueur	L
masse	M
temps	T
courant électrique	I
température thermodynamique	$\Theta$
quantité de matière	N
intensité lumineuse	J

La dimension d'une grandeur  $Q$  est donc notée  $\dim Q = \text{L}^{\alpha}\text{M}^{\beta}\text{T}^{\gamma}\text{I}^{\delta}\Theta^{\epsilon}\text{N}^{\zeta}\text{J}^{\eta}$  où les exposants, appelés exposants dimensionnels, sont positifs, négatifs ou nuls.

## 1.8 (1.6)

**quantity of dimension one  
dimensionless quantity**

**quantity** for which all the exponents of the factors corresponding to the **base quantities** in its **quantity dimension** are zero

## NOTES

- 1 — The term “dimensionless quantity” is commonly used and is kept here for historical reasons. It stems from the fact that all exponents are zero in the symbolic representation of the dimension for such quantities. The term “quantity of dimension one” reflects the convention in which the symbolic representation of the dimension for such quantities is the symbol 1 (see ISO 31-0:1992, subclause 2.2.6).
- 2 — The **measurement units** and **values** of quantities of dimension one are numbers, but such quantities convey more information than a number.
- 3 — Some quantities of dimension one are defined as the ratios of two quantities of the same **kind**.

## EXAMPLES

plane angle, solid angle, refractive index, relative permeability, mass fraction, friction factor, Mach number

- 4 — Numbers of entities are quantities of dimension one .

## EXAMPLES

number of turns in a coil, number of molecules in a given sample, degeneracy of the energy levels of a quantum system

## 1.9 (1.7)

**measurement unit  
unit of measurement  
unit**

real scalar **quantity**, defined and adopted by convention, with which any other quantity of the same **kind** can be compared to express the ratio of the two quantities as a number

## NOTES

- 1 — Measurement units are designated by conventionally assigned names and symbols.
- 2 — Measurement units of quantities of the same **quantity dimension** may be designated by the same name and symbol even when the quantities are not of the same kind. For example joule per kelvin and J/K are respectively the name and symbol of both a measurement unit of heat capacity and a measurement unit of entropy, which are generally not considered to be quantities of the same kind. However, in some cases special measurement unit names are restricted to be used with quantities of specific kind only. For example, the measurement unit 'second to the power minus one' (1/s) is called hertz (Hz) when used for frequencies and becquerel (Bq) when used for activities of radionuclides.
- 3 — Measurement units of **quantities of dimension one** are numbers. In some cases these measurement units are given special names, e.g. radian, steradian, and decibel, or are expressed by quotients such as millimole per mole equal to  $10^{-3}$  and microgram per kilogram equal to  $10^{-9}$ .
- 4 — For a given quantity, the short term “unit” is often combined with the quantity name, such as “mass unit” or “unit of mass”.



## 1.8 (1.6)

**grandeur sans dimension**, f  
**grandeur de dimension un**, f

**grandeur** pour laquelle tous les exposants des facteurs correspondant aux **grandeur de base** dans sa **dimension** sont nuls

NOTE 1 Le terme « grandeur sans dimension » est d'usage courant en français. Il provient du fait que tous les exposants sont nuls dans la représentation symbolique de la dimension de telles grandeurs. Le terme « grandeur de dimension un » reflète la convention selon laquelle la représentation symbolique de la dimension de telles grandeurs est le symbole 1 (voir l'ISO 31-0:1992, paragraphe 2.2.6).

NOTE 2 Les **unités de mesure** et les **valeurs** des grandeurs sans dimension sont des nombres, mais ces grandeurs portent plus d'information qu'un nombre.

NOTE 3 Certaines grandeurs sans dimension sont définies comme des rapports de deux grandeurs de même **nature**.

EXEMPLES angle plan, angle solide, indice de réfraction, perméabilité relative, fraction massique, facteur de frottement, nombre de Mach

NOTE 4 Les nombres d'entités sont des grandeurs sans dimension.

EXEMPLES nombre de tours dans une bobine, nombre de molécules dans un spécimen donné, dégénérescence des niveaux d'énergie d'un système quantique

## 1.9 (1.7)

**unité de mesure**, f  
**unité**, f

**grandeur** scalaire réelle, définie et adoptée par convention, à laquelle on peut comparer toute autre grandeur de même **nature** pour exprimer le rapport des deux grandeurs sous la forme d'un nombre

NOTE 1 On désigne les unités de mesure par des noms et des symboles attribués par convention.

NOTE 2 Les unités des grandeurs de même **dimension** peuvent être désignées par le même nom et le même symbole même si ces grandeurs ne sont pas de même nature. On emploie, par exemple, le nom « joule par kelvin » et le symbole J/K pour désigner à la fois une unité de capacité thermique et une unité d'entropie, bien que ces grandeurs ne soient généralement pas considérées comme étant de même nature. Toutefois, dans certains cas, des noms spéciaux sont utilisés exclusivement pour des grandeurs d'une nature spécifiée. C'est ainsi que l'unité seconde à la puissance moins un (1/s) est appelée hertz (Hz) pour les fréquences et becquerel (Bq) pour les activités de radionucléides.

NOTE 3 Les unités des **grandeurs sans dimension** sont des nombres. Dans certains cas, on leur donne des noms spéciaux, par exemple radian, stéradian et décibel, ou on les exprime par des quotients comme la millimole par mole égale à  $10^{-3}$ , et le microgramme par kilogramme, égal à  $10^{-9}$ .

NOTE 4 Pour une grandeur donnée, le nom abrégé « unité » est souvent combiné avec le nom de la grandeur, par exemple « unité de masse ».

**1.10 (1.13)****base unit**

**measurement unit** that is adopted by convention for a **base quantity**

## NOTES

1 — In each **coherent system of units** there is only one base unit for each base quantity.

## EXAMPLE

In the **SI**, the metre is the base unit of length. In the CGS systems the centimetre is the base unit of length.

2 — A base unit may also serve for a **derived quantity** of the same **quantity dimension**.

## EXAMPLE

Rainfall, when defined as areic volume (volume per area), has the metre as a **coherent derived unit** in the SI.

3 — For number of entities, the number one, symbol 1, can be regarded as a base unit in any **system of units**.

**1.11 (1.14)****derived unit**

**measurement unit** for a **derived quantity**

## EXAMPLES

The metre per second, symbol m/s, and the centimetre per second, symbol cm/s, are derived units of speed in the SI. The kilometre per hour, symbol km/h, is a measurement unit of speed outside the SI but accepted for use with the SI. The knot, equal to one nautical mile per hour, is a measurement unit of speed outside the SI.

**1.12 (1.10)****coherent derived unit**

**derived unit** that, for a given **system of quantities** and for a chosen set of **base units**, is a product of powers of base units with no other proportionality factor than one

## NOTES

1 — A power of a base unit is the base unit raised to an exponent.

2 — Coherence can be determined only with respect to a particular system of quantities and a given set of base units.

## EXAMPLES

If the metre, the second, and the mole are base units, the metre per second is the coherent derived unit of velocity when velocity is defined by the **quantity equation**  $v = dr/dt$ , and the mole per cubic metre is the coherent derived unit of amount-of-substance concentration when amount-of-substance concentration is defined by the quantity equation  $c = n/V$ . The kilometre per hour and the knot, given as examples of derived units in 1.11, are not coherent derived units in such a system of quantities.

3 — A derived unit can be coherent with respect to one system of quantities but not to another.

## EXAMPLE

The centimetre per second is the coherent derived unit of speed in a CGS **system of units** but is not a coherent derived unit in the **SI**.

4 — The coherent derived unit for every derived **quantity of dimension one** in a given system of units is the number one, symbol 1. Name and symbol of the **measurement unit** one are generally not indicated.

**1.10 (1.13)****unité de base**, f**unité de mesure** adoptée par convention pour une **grandeur de base**

NOTE 1 Dans chaque **système cohérent d'unités**, il y a une seule unité de base pour chaque grandeur de base.

EXEMPLE Dans le SI, le mètre est l'unité de base de longueur. Dans les systèmes CGS, le centimètre est l'unité de base de longueur.

NOTE 2 Une unité de base peut aussi servir pour une **grandeur dérivée** de même **dimension**.

EXEMPLE La hauteur de pluie, définie comme un volume surfacique (volume par aire) a le mètre comme **unité dérivée cohérente** dans le SI.

NOTE 3 Pour un nombre d'entités, on peut considérer le nombre un, de symbole 1, comme une unité de base dans tout système d'unités.

**1.11 (1.14)****unité dérivée**, f**unité de mesure** d'une **grandeur dérivée**

EXEMPLES

Le mètre par seconde, symbole m/s, et le centimètre par seconde, symbole cm/s sont des unités dérivées de vitesse dans le SI. Le kilomètre par heure, symbole km/h, est une unité de vitesse en dehors du SI mais dont l'usage est accepté avec le SI. Le nœud, égal à un mille marin par heure, est une unité de vitesse en dehors du SI.

**1.12 (1.10)****unité dérivée cohérente**, f

**unité dérivée** qui, pour un **système de grandeurs** donné et pour un ensemble choisi d'**unités de base**, est un produit de puissances des unités de base sans autre facteur de proportionnalité que le nombre un

NOTES

- 1 — Une puissance d'une unité de base est l'unité munie d'un exposant.
- 2 — La cohérence ne peut être déterminée que par rapport à un système de grandeurs particulier et un ensemble donné d'unités de base.

EXEMPLES

Si le mètre, la seconde et la mole sont des unités de base, le mètre par seconde est l'unité dérivée cohérente de vitesse lorsque la vitesse est définie par l'**équation aux grandeurs**  $v = dr/dt$ , et la mole par mètre cube est l'unité dérivée cohérente de concentration en quantité de matière lorsque la concentration en quantité de matière est définie par l'équation aux grandeurs  $c = n/V$ . Le kilomètre par heure et le nœud, donnés comme exemples d'unités dérivées en 1.11, ne sont pas des unités dérivées cohérentes dans un tel système.

- 3 — Une unité dérivée peut être cohérente par rapport à un système de grandeurs, mais non par rapport à un autre.

EXEMPLE

Le centimètre par seconde est l'unité dérivée cohérente de vitesse dans le **système d'unités** CGS mais n'est pas une unité dérivée cohérente dans le SI.

- 4 — Dans tout système d'unités, l'unité dérivée cohérente de toute **grandeur dérivée sans dimension** est le nombre un, de symbole 1. Le nom et le symbole de l'**unité de mesure** un sont généralement omis.

**1.13 (1.9)****system of units**

set of **base units** and **derived units**, together with their **multiples** and **submultiples**, defined in accordance with given rules, for a given **system of quantities**

**1.14 (1.11)****coherent system of units**

**system of units**, based on a given **system of quantities**, in which the **measurement unit** for each **derived quantity** is a **coherent derived unit**

EXAMPLE set of coherent **SI** units and relations between them

## NOTES

- 1 — A system of units can be coherent only with respect to a system of quantities and the adopted **base units**.
- 2 — For a coherent system of units, **numerical value equations** have the same form, including numerical factors, as the corresponding **quantity equations**.

**1.15 (1.15)****off-system measurement unit****off-system unit**

**measurement unit** that does not belong to a given **system of units**

## EXAMPLES

- a) The electronvolt (about  $1.602\ 18 \times 10^{-19}$  J) is an off-system measurement unit of energy with respect to the **SI**.
- b) Day, hour, minute are off-system measurement units of time with respect to the **SI**.

**1.13** (1.9)**système d'unités**, m

ensemble d'**unités de base** et d'**unités dérivées**, de leurs **multiples** et **sous-multiples**, définis conformément à des règles données, pour un **système de grandeurs** donné

**1.14** (1.11)**système cohérent d'unités**, m

**système d'unités**, fondé sur un **système de grandeurs** donné, dans lequel l'**unité de mesure** de chaque **grandeur dérivée** est une **unité dérivée cohérente**

## EXEMPLE

l'ensemble des unités **SI** cohérentes et les relations entre elles

## NOTES

- 1 — Un système d'unités ne peut être cohérent que par rapport à un système de grandeurs et aux **unités de base** adoptées.
- 2 — Pour un système cohérent d'unités, les **équations aux valeurs numériques** ont la même forme, y compris les facteurs numériques, que les **équations aux grandeurs** correspondantes.

**1.15** (1.15)**unité hors système**, f

**unité de mesure** qui n'appartient pas à un **système d'unités** donné

## EXEMPLES

- a) L'électronvolt (environ  $1,602\ 18 \times 10^{-19}$  J) est une unité d'énergie hors système pour le **SI**.
- b) Le jour, l'heure, la minute sont des unités de temps hors système pour le **SI**.

## 1.16 (1.12)

**International System of Units**  
**SI**

**system of units** based on the **International System of Quantities**, their names and symbols, including a series of prefixes and their names and symbols, together with rules for their use, adopted by the General Conference on Weights and Measures (CGPM)

## NOTES

- 1 — The SI is founded on the seven **base quantities** of the **ISQ** and the names and symbols of the corresponding **base units** that are contained in the following table.

Base quantity	Base unit	
	Name	Symbol
length	metre	m
mass	kilogram	kg
time	second	s
electric current	ampere	A
thermodynamic temperature	kelvin	K
amount of substance	mole	mol
luminous intensity	candela	cd

- 2 The base units and the **coherent derived units** of the SI form a coherent set, designated the “set of coherent SI units”.
- 3 — For a full description and explanation of the International System of Units, see the current edition of the SI brochure published by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) and available on the BIPM website.
- 4 — In **quantity calculus**, the quantity ‘number of entities’ is often considered to be a base quantity, with the base unit one, symbol 1.

## NOTE 5

The SI prefixes for **multiples of units** and **submultiples of units** are:

Factor	Prefix	
	Name	Symbol
$10^{24}$	yotta	Y
$10^{21}$	zetta	Z
$10^{18}$	exa	E
$10^{15}$	peta	P
$10^{12}$	tera	T
$10^9$	giga	G
$10^6$	mega	M
$10^3$	kilo	k
$10^2$	hecto	h
$10^1$	deca	da
$10^{-1}$	deci	d
$10^{-2}$	centi	c
$10^{-3}$	milli	m
$10^{-6}$	micro	$\mu$
$10^{-9}$	nano	n

$10^{-12}$	pico	p
$10^{-15}$	femto	f
$10^{-18}$	atto	a
$10^{-21}$	zepto	z
$10^{-24}$	yocto	y

**1.17** (1.16)**multiple of a unit**

**measurement unit** obtained by multiplying a given measurement unit by an integer greater than one

## EXAMPLES

- The kilometre is a decimal multiple of the metre.
- The hour is a non-decimal multiple of the second.

## NOTE 1

**SI** prefixes for decimal multiples of **SI base units** and **SI derived units** are given in NOTE 5 of 1.16.

## NOTE 2

SI prefixes refer strictly to powers of 10, and should not be used for powers of 2. For example, 1 kilobit should not be used to represent 1024 bits ( $2^{10}$  bits), which is a kibibit.

Prefixes for binary multiples are:

Factor	Prefix	
	Name	Symbol
$(2^{10})^8$	yobi	Yi
$(2^{10})^7$	zebi	Zi
$(2^{10})^6$	exbi	Ei
$(2^{10})^5$	pebi	Pi
$(2^{10})^4$	tebi	Ti
$(2^{10})^3$	gibi	Gi
$(2^{10})^2$	mebi	Mi
$(2^{10})^1$	kibit	Ki

Source : Amendment 2 to IEC International Standard [IEC 60027-2](#): Letter symbols to be used in electrical technology – Part 2: Telecommunications and electronics.

**1.18** (1.17)**submultiple of a unit**

**measurement unit** obtained by dividing a given measurement unit by an integer greater than one

## EXAMPLES

- The millimetre is a decimal submultiple of the metre.

- b) For plane angle, the second is a non-decimal submultiple of the minute.

**NOTE**

SI prefixes for decimal submultiples of SI **base units** and SI **derived units** are given in NOTE 5 of 1.16.



## 1.16 (1.12)

**Système international d'unités, m**

SI, m

**système d'unités** fondé sur le **Système international de grandeurs**, comportant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi, adopté par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM)

## NOTES

1 — Le SI est fondé sur les sept **grandeurs de base** de l'ISQ. Les noms et les symboles des **unités de base** sont donnés dans le tableau suivant.

Grandeur de base	Unité de base	
	Nom	Symbole
longueur	mètre	m
masse	kilogramme	kg
temps	seconde	s
courant électrique	ampère	A
température thermodynamique	kelvin	K
quantité de matière	mole	mol
intensité lumineuse	candela	cd

2 — Les unités de base et les **unités dérivées cohérentes** du SI forment un ensemble cohérent, appelé « ensemble des unités SI cohérentes ».

3 — Pour une description et une explication complètes du Système international d'unités, voir la dernière édition de la brochure du SI publiée par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) et disponible sur le site internet du BIPM.

4 — En **algèbre des grandeurs**, la grandeur « nombre d'entités » est souvent considérée comme une grandeur de base, avec l'unité de base un, symbole 1.

5 — Les préfixes SI pour les multiples et sous-multiples des unités sont :

Facteur	Préfixe	
	Nom	Symbol e
$10^{24}$	yotta	Y
$10^{21}$	zetta	Z
$10^{18}$	exa	E
$10^{15}$	péta	P
$10^{12}$	téra	T
$10^9$	giga	G
$10^6$	méga	M
$10^3$	kilo	k
$10^2$	hecto	h
$10^1$	déca	da
$10^{-1}$	déci	d
$10^{-2}$	centi	c
$10^{-3}$	milli	m
$10^{-6}$	micro	$\mu$
$10^{-9}$	nano	n
$10^{-12}$	pico	p
$10^{-15}$	femto	f

$10^{-18}$	atto	a
$10^{-21}$	zepto	z
$10^{-24}$	yocto	y

**1.17 (1.16)****multiple d'une unité, m**

**unité de mesure** obtenue en multipliant une unité de mesure donnée par un entier supérieur à un

## EXEMPLES

- a) Le kilomètre est un multiple décimal du mètre.
- b) L'heure est un multiple non décimal de la seconde.

NOTE 1 Les préfixes **SI** pour les multiples décimaux des **unités de base** et des **unités dérivées** du SI sont donnés à la note 5 de 1.16.

NOTE 2 Les préfixes SI représentent strictement des puissances de 10 et il convient de ne pas les utiliser pour des puissances de 2. Par exemple, il convient de ne pas utiliser 1 kilobit pour représenter 1 024 bits ( $2^{10}$  bits), qui est 1 kibibit.

Les préfixes pour les multiples binaires sont :

Facteur	Préfixe	
	Nom	Symbole
$(2^{10})^8$	yobi	Yi
$(2^{10})^7$	zébi	Zi
$(2^{10})^6$	exbi	Ei
$(2^{10})^5$	pébi	Pi
$(2^{10})^4$	tébi	Ti
$(2^{10})^3$	gibi	Gi
$(2^{10})^2$	mébi	Mi
$(2^{10})^1$	kibi	Ki

**1.18 (1.17)****sous-multiple d'une unité, m**

**unité de mesure** obtenue en divisant une unité de mesure donnée par un entier supérieur à un

## EXEMPLES

- a) Le millimètre est un sous-multiple décimal du mètre.
- b) Pour l'angle plan, la seconde est un sous-multiple non décimal de la minute.
- c) NOTE Les préfixes SI pour les sous-multiples décimaux des **unités de base** et des **unités dérivées** du SI sont donnés à la note 5 de 1.16.

## 1.19 (1.18)

**quantity value**  
**value of a quantity**  
**value**

number and reference together expressing magnitude of a **quantity**

## EXAMPLES

- |    |   |                               |
|----|---|-------------------------------|
| a) | length of a given rod   | 5.34 m or 534 cm              |
| b) | mass of a given body  | 0.152 kg or 152 g             |
| c) | curvature of a given arc  | 112 m <sup>-1</sup>           |
| d) | Celsius temperature of a given sample   | -5 °C                         |
| e) | electric impedance of a given circuit element at a given frequency, where $j$ is the imaginary unit                     | $(7 + 3j) \Omega$             |
| f) | refractive index of a given sample of glass   | 1.32                          |
| g) | Rockwell C hardness of a given sample (150 kg load)   | 43.5HRC(150 kg)               |
| h) | mass fraction of cadmium in a given sample of copper  | 3 µg/kg or $3 \times 10^{-9}$ |
| i) | molality of Pb <sup>2+</sup> in a given sample of water   | 1.76 µmol/kg                  |
| j) | arbitrary amount-of-substance concentration of lutropin in a given sample of plasma (WHO International Standard 80/552) | 5.0 International Unit/l      |

## NOTES

- 1 — According to the type of reference, a quantity value is either
- a product of a number and a **measurement unit** (see a), b), c), d.), e), h) and i)); the measurement unit one is generally not indicated for **quantities of dimension one** (see f), and h)), or
  - a number and a reference to a **measurement procedure** (see g)), or
  - a number and a **reference material** (see j))
- 2 — The number can be complex (see e)).
- 3 — A quantity value can be presented in more than one way (see examples a), b), and h)).
- 4 — In the case of vector or tensor quantities, each component has a quantity value.

EXAMPLE force acting on a given particle, e.g. in Cartesian components  $(F_x; F_y; F_z) = (-31.5; 43.2; 17.0)$  N

## 1.20 (1.21)

**numerical quantity value**  
**numerical value of a quantity**  
**numerical value**

number in the expression of a **quantity value**, other than any number serving as the reference

## NOTES

- 1 — For **quantities of dimension one**, the reference is a **measurement unit** which is a number and this is not considered as a part of the numerical quantity value.

## EXAMPLE

In an amount-of-substance fraction equal to 3 mmol/mol, the numerical quantity value is 3 and the unit is mmol/mol. The unit mmol/mol is numerically equal to 0.001, but this number 0.001 is not part of the numerical quantity value, which remains 3.

- 2 — For **quantities** that have a measurement unit (i.e. those other than **ordinal quantities**), the numerical value  $\{Q\}$  of a quantity  $Q$  is frequently denoted  $\{Q\} = Q/[Q]$ , where  $[Q]$  denotes the measurement unit.

## EXAMPLE

For a quantity value of 5.7 kg, the numerical quantity value is  $\{m\} = (5.7 \text{ kg})/\text{kg} = 5.7$ . The same quantity value can be expressed as 5 700 g in which case the numerical quantity value  $\{m\} = (5\,700 \text{ g})/\text{g} = 5\,700$ .

## 1.19 (1.18)

**valeur d'une grandeur, f**  
**valeur, f**

ensemble d'un nombre et d'une référence constituant l'expression quantitative d'une **grandeur**

## EXEMPLES

- |    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| a) | Longueur d'une tige donnée   | 5,34 m ou 534 cm                |
| b) | Masse d'un corps donné   | 0,152 kg ou 152 g               |
| c) | Courbure d'un arc donné  | 112 m <sup>-1</sup>             |
| d) | Température Celsius d'un spécimen donné  | -5 °C                           |
| e) | Impédance électrique d'un élément de circuit donné à une(7 + 3j) Ω<br>fréquence donnée, où j est l'unité imaginaire                              |                                 |
| f) | Indice de réfraction d'un spécimen donné de verre  | 1,32                            |
| g) | Dureté C de Rockwell d'un spécimen donné (charge de 150 kg)  | 43,5HRC(150 kg)                 |
| h) | Fraction massique de cadmium dans un spécimen donné de cuivre  | 3 µg/kg ou 3 × 10 <sup>-9</sup> |
| i) | Molalité de Pb <sup>2+</sup> dans un spécimen donné d'eau  | 1,76 µmol/kg                    |
| j) | Concentration arbitraire en quantité de matière de lutropine dans un 5,0 UI/l<br>spécimen donné de plasma (étalon international 80/552 de l'OMS) |                                 |

## NOTES

- 1 — Selon le type de référence, la valeur d'une grandeur est
  - soit le produit d'un nombre et d'une **unité de mesure** (voir les exemples a, b, c, d, e, h et i) ; l'unité un est généralement omise pour les **grandeurs sans dimension** (voir f et h) ;
  - soit un nombre et la référence à une **procédure de mesure** (voir g) ;
  - soit un nombre et un **matériau de référence** (voir j).
- 2 — Le nombre peut être complexe (voir l'exemple e).
- 3 — La valeur d'une grandeur peut être représentée de plus d'une façon (voir a, b et h).
- 4 — Dans le cas de grandeurs vectorielles ou tensorielles, chaque composante a une valeur.

## EXEMPLE

force agissant sur une particule donnée, par exemple en coordonnées cartésiennes  
 $(F_x ; F_y ; F_z) = (-31,5 ; 43,2 ; 17,0)$  N

## 1.20 (1.21)

**valeur numérique, f**  
**valeur numérique d'une grandeur, f**

nombre dans l'expression de la **valeur d'une grandeur**, autre qu'un nombre utilisé comme référence

## NOTES

- 1 — Pour les **grandeurs sans dimension**, la référence est une **unité de mesure** qui est un nombre, et ce nombre n'est pas considéré comme faisant partie de la valeur numérique.

## EXEMPLE

Pour une fraction molaire égale à 3 mmol/mol, la valeur numérique est 3 et l'unité est mmol/mol. L'unité mmol/mol est numériquement égale à 0,001, mais ce nombre 0,001 ne fait pas partie de la valeur numérique qui reste 3.

- 2 — Pour les **grandeurs** qui ont une unité de mesure (c.-à-d. autres que les **grandeurs ordinales**), la valeur numérique  $\{Q\}$  d'une grandeur  $Q$  est fréquemment notée  $\{Q\} = Q/[Q]$ , où  $[Q]$  est le symbole de l'unité de mesure.

## EXEMPLE

Pour une valeur de 5,7 kg, la valeur numérique est  $\{m\} = (5,7 \text{ kg})/\text{kg} = 5,7$ . La même valeur peut être exprimée comme 5 700 g et la valeur numérique est alors  $\{m\} = (5\,700 \text{ g})/\text{g} = 5\,700$ .

**1.21****quantity calculus**

set of mathematical rules and operations applied to **quantities** other than **ordinal quantities**

NOTE — In quantity calculus, **quantity equations** are preferred to **numerical value equations** because quantity equations are independent of the choice of **measurement units**, whereas numerical value equations are not (see ISO 31-0:1992, subclause 2.2.2).

**1.22****quantity equation**

mathematical relation between **quantities** in a given **system of quantities**, independent of **measurement units**

## EXAMPLES

- a)  $Q_1 = \zeta Q_2 Q_3$  where  $Q_1$ ,  $Q_2$ , and  $Q_3$  denote different quantities, and where  $\zeta$  is a numerical factor.
- b)  $T = (1/2) m v^2$ , where  $T$  is the kinetic energy and  $v$  the speed of a specified particle of mass  $m$ .
- c)  $n = I t / F$  where  $n$  is the amount of substance of a univalent component,  $I$  is the electric current and  $t$  the duration of the electrolysis, and where  $F$  is the Faraday constant.

**1.23****unit equation**

mathematical relation between **base units**, **coherent derived units** or other **measurement units**

## EXAMPLES

- a) For the **quantities** in example a) of item 1.22,  $[Q_1] = [Q_2] [Q_3]$  where  $[Q_1]$ ,  $[Q_2]$ , and  $[Q_3]$  denote the measurement units of  $Q_1$ ,  $Q_2$ , and  $Q_3$ , respectively, provided that these measurement units are in a **coherent system of units**.
- b)  $J := \text{kg m}^2/\text{s}^2$ , where J, kg, m, and s are the symbols for the joule, kilogram, metre, and second, respectively. (The symbol := denotes "is by definition equal to" as given in ISO/IEC 80000).
- c)  $1 \text{ km/h} = (1/3.6) \text{ m/s}$ .

**1.24****conversion factor between units**

ratio of two **measurement units** for **quantities** of the same **kind**

## EXAMPLE

$\text{km/m} = 1\ 000$  and thus  $1 \text{ km} = 1\ 000 \text{ m}$

NOTE – The measurement units may belong to different **systems of units**.

## EXAMPLES

- a)  $\text{h/s} = 3\ 600$  and thus  $1 \text{ h} = 3\ 600 \text{ s}$
- b)  $(\text{km/h})/(\text{m/s}) = (1/3.6)$  and thus  $1 \text{ km/h} = (1/3.6) \text{ m/s}$

## 1.21

**algèbre des grandeurs, f**

ensemble de règles et opérations mathématiques appliquées aux **grandeurs** autres que les **grandeurs ordinales**

NOTE — En algèbre des grandeurs, les **équations aux grandeurs** sont préférées aux **équations aux valeurs numériques** car les premières, contrairement aux secondes, sont indépendantes du choix des **unités de mesure** (voir l'ISO 31-0:1992, paragraphe 2.2.2).

## 1.22

**équation aux grandeurs, f**

relation d'égalité entre des **grandeurs** d'un **système de grandeurs** donné, indépendante des **unités de mesure**

## EXEMPLES

- a)  $Q_1 = \zeta Q_2 Q_3$ , où  $Q_1$ ,  $Q_2$  et  $Q_3$  représentent différentes grandeurs et où  $\zeta$  est un facteur numérique.
- b)  $T = (1/2) mv^2$ , où  $T$  est l'énergie cinétique et  $v$  la vitesse d'une particule spécifiée de masse  $m$ .
- c)  $n = I \cdot t / F$  où  $n$  est la quantité de matière d'un composé univalent,  $I$  est le courant électrique et  $t$  la durée de l'électrolyse,  $F$  est la constante de Faraday.

## 1.23

**équation aux unités, f**

relation d'égalité entre des **unités de base**, des **unités dérivées cohérentes** ou d'autres **unités de mesure**

## EXEMPLES

- a) Pour les **grandeurs** données dans l'exemple a) de 1.22,  $[Q_1] = [Q_2] [Q_3]$  où  $[Q_1]$ ,  $[Q_2]$  et  $[Q_3]$  représentent respectivement les unités de  $Q_1$ ,  $Q_2$  et  $Q_3$ , pourvu que ces unités soient dans un **système cohérent d'unités**.
- b)  $J := \text{kg m}^2/\text{s}^2$ , où J, kg, m et s sont respectivement les symboles du joule, du kilogramme, du mètre et de la seconde. (Le symbole  $:=$  signifie « est par définition égal à », comme indiqué dans l'ISO/CEI 80000).
- c)  $1 \text{ km/h} = (1/3,6) \text{ m/s}$ .

## 1.24

**facteur de conversion entre unités, m**

rapport de deux **unités de mesure** correspondant à des **grandeurs** de même **nature**

## EXEMPLE

$\text{km/m} = 1\ 000$  et par conséquent  $1 \text{ km} = 1\ 000 \text{ m}$

NOTE – Les unités de mesure peuvent appartenir à des **systèmes d'unités** différents.

## EXEMPLES

- a)  $\text{h/s} = 3\ 600$  et par conséquent  $1 \text{ h} = 3\ 600 \text{ s}$
- a)  $(\text{km/h})/(\text{m/s}) = (1/3,6)$  et par conséquent  $1 \text{ km/h} = (1/3,6) \text{ m/s}$



## 1.25

**numerical value equation**  
**numerical quantity value equation**

mathematical relation between **numerical quantity values**, based on a given **quantity equation** and specified **measurement units**

## EXAMPLES

- a) For the **quantities** in example a) in item 1.22,  $\{Q_1\} = \zeta \{Q_2\} \{Q_3\}$  where  $\{Q_1\}$ ,  $\{Q_2\}$ , and  $\{Q_3\}$  denote the numerical values of  $Q_1$ ,  $Q_2$ , and  $Q_3$ , respectively, provided that they are expressed in **base units** or **coherent derived units**.
- b) In the quantity equation for kinetic energy of a particle,  $T = (1/2) mv^2$ , if  $m = 2$  kg and  $v = 3$  m/s, then  $\{T\} = (1/2) \times 2 \times 3^2$  is a numerical value equation giving the numerical value 9 of  $T$  in joules.

## 1.26

**ordinal quantity**

**quantity**, defined by a conventional **measurement procedure**, for which a total ordering relation can be established, according to magnitude, with other quantities of the same **kind**, but for which no algebraic operations among those quantities exist

## EXAMPLES

- a) Rockwell C hardness
- b) octane number for petroleum fuel
- c) earthquake strength on the Richter scale
- d) subjective level of abdominal pain on a scale from zero to five

## NOTES

- 1 — Ordinal quantities can enter into empirical relations only and have neither **measurement units** nor **quantity dimensions**. Differences and ratios of ordinal quantities have no physical meaning.
- 2 — Ordinal quantities are arranged according to **ordinal quantity-value scales** (see 1.28).

## 1.27

**quantity-value scale**  
**measurement scale**

ordered set of **quantity values** of **quantities** of a given **kind of quantity** used in ranking, according to magnitude, quantities of that kind

## EXAMPLES

- a) Celsius temperature scale
- b) time scale
- c) Rockwell C hardness scale

**1.25****équation aux valeurs numériques, f**

relation d'égalité entre des **valeurs numériques**, fondée sur une **équation aux grandeurs** donnée et des **unités de mesure** spécifiées

## EXEMPLES

- a) Pour les **grandeurs** données dans l'exemple a) de 1.22,  $\{Q_1\} = \zeta \{Q_2\} \{Q_3\}$ , où  $\{Q_1\}$ ,  $\{Q_2\}$  et  $\{Q_3\}$  représentent respectivement les valeurs numériques de  $Q_1$ ,  $Q_2$  et  $Q_3$  lorsqu'elles sont exprimées en **unités de base** ou en **unités dérivées cohérentes**.
- b) Pour l'équation de l'énergie cinétique d'une particule,  $T = (1/2) m v^2$ , si  $m = 2$  kg et  $v = 3$  m/s, alors  $\{T\} = (1/2) \times 2 \times 3^2$  est une équation aux valeurs numériques donnant la valeur numérique 9 pour  $T$  en joules.

**1.26****grandeur ordinale, f**  
**grandeur repérable, f**

**grandeur** définie par une **procédure de mesure** adoptée par convention, qui peut être classée avec d'autres grandeurs de même **nature** selon l'ordre croissant ou décroissant de leurs expressions quantitatives, mais pour laquelle aucune relation algébrique entre ces grandeurs n'existe

## EXEMPLES

- a) dureté C de Rockwell
- b) indice d'octane pour les carburants
- c) magnitude d'un séisme sur l'échelle de Richter
- d) niveau subjectif de douleur abdominale sur une échelle de zéro à cinq

## NOTES

- 1 — Les grandeurs ordinales ne peuvent prendre part qu'à des relations empiriques et n'ont ni **unités de mesure**, ni **dimensions**. Les différences et les rapports de grandeurs ordinales n'ont pas de signification.
- 2 — Les grandeurs ordinales sont classées selon des **échelles ordinales** (voir 1.28).

**1.27****échelle de valeurs, f**  
**échelle de mesure, f**

ensemble ordonné de **valeurs** de **grandeurs** d'une **nature** donnée, utilisé pour classer des grandeurs de cette nature en ordre croissant ou décroissant de leurs expressions quantitatives

## EXEMPLES

- a) échelle des températures Celsius
- b) échelle de temps
- c) échelle de dureté de Rockwell C

**1.28 (1.22)**

**ordinal quantity-value scale**  
**ordinal value scale**

**quantity-value scale for ordinal quantities**

## EXAMPLES

- a) Rockwell C hardness scale
- b) scale of octane numbers for petroleum fuel

NOTE An ordinal quantity-value scale may be established by **measurements** according to a **measurement procedure**.

**1.29**

**conventional reference scale**

**quantity-value scale** defined by formal agreement

**1.30**

**nominal property**

property of a phenomenon, body, or substance, where the property has no magnitude

## EXAMPLES

- a) sex of a human being
- b) colour of a paint sample
- c) colour of a spot test in chemistry
- d) ISO two-letter country code
- e) sequence of amino acids in a polypeptide

## NOTE

1 – A nominal property has a value, which can be expressed in words, by alpha-numerical codes, or by other means.

2 – 'Nominal property value' is not to be confused with **nominal quantity value**.

**1.28** (1.22)**échelle ordinale**, f**échelle de repérage**, f**échelle de valeurs** pour **grandeurs ordinales**

EXEMPLES

- a) échelle de dureté de Rockwell C
- b) échelle des indices d'octane pour les carburants

NOTE Une échelle ordinale peut être établie par des **mesurages** conformément à une **procédure de mesure**.

**1.29****échelle de référence conventionnelle**, f**échelle de valeurs** définie par un accord officiel**1.30****propriété qualitative**, f**attribut**, m

propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, que l'on ne peut pas exprimer quantitativement

EXEMPLES

- a) sexe d'une personne
- b) couleur d'un spécimen de peinture
- c) couleur d'un *spot test* en chimie
- d) code de pays ISO à deux lettres
- e) séquence d'acides aminés dans un polypeptide

NOTE 1 Une propriété qualitative a une valeur, qui peut être exprimée par des mots, par des codes alphanumériques ou par d'autres moyens.

- a) NOTE 2 La valeur d'une propriété qualitative ne doit pas être confondue avec la **valeur nominale** d'une grandeur.

## Chapter 2: Measurement

### 2.1 (2.1)

#### measurement

process of experimentally obtaining one or more **quantity values** that can reasonably be attributed to a **quantity**

NOTE 1 Measurement does not apply to **nominal properties**.

NOTE 2 Measurement implies comparison of quantities, including counting of entities.

NOTE 3 Measurement presupposes a description of the quantity commensurate with the intended use of a **measurement result**, a **measurement procedure**, and a calibrated **measuring system** operating according to the specified measurement procedure, including the measurement conditions.

### 2.2 (2.2)

#### metrology

science of **measurement** and its application

NOTE

Metrology includes all theoretical and practical aspects of measurement, whatever the **measurement uncertainty** and field of application.

### 2.3 (2.6)

#### measurand

**quantity** intended to be measured

NOTES

- 1 – The specification of a measurand requires knowledge of the **kind of quantity**, description of the state of the phenomenon, body, or substance carrying the quantity, including any relevant component, and the chemical entities involved.
- 2 – In the 2<sup>nd</sup> edition of the VIM and in IEC 60050-300:2001, the measurand is defined as the 'quantity subject to measurement'.
- 3 – The **measurement**, including the **measuring system** and the conditions under which the measurement is carried out, might change the phenomenon, body, or substance such that the quantity being measured may differ from the **measurand** as defined. In this case adequate **correction** is necessary.

EXAMPLE 1 The potential difference between the terminals of a battery may decrease when using a voltmeter with a significant internal conductance to perform the measurement. The open-circuit potential difference can be calculated from the internal resistances of the battery and the voltmeter.

EXAMPLE 2 The length of a steel rod in equilibrium with the ambient Celsius temperature of 23 °C will be different from the length at the specified temperature of 20 °C, which is the measurand. In this case a correction is necessary.

- 4 – In chemistry, "analyte", or the name of a substance or compound, are terms sometimes used for 'measurand'. This usage is erroneous because these terms do not refer to quantities.

## Chapitre 2 : Mesurages

### 2.1 (2.1)

**mesurage**, m

**mesure**, f

processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs **valeurs** que l'on peut raisonnablement attribuer à une **grandeur**

NOTE 1 Les mesurages ne s'appliquent pas aux **propriétés qualitatives**.

NOTE 2 Un mesurage implique la comparaison de grandeurs, y compris le comptage d'entités.

NOTE 3 Un mesurage suppose une description de la grandeur compatible avec l'usage prévu d'un **résultat de mesure**, une **procédure de mesure** et un **système de mesure** étalonné fonctionnant selon une procédure de mesure spécifiée, incluant les conditions de mesure.

### 2.2 (2.2)

**métrologie**, f

science des **mesurages** et ses applications

NOTE

La métrologie comprend tous les aspects théoriques et pratiques des mesurages, quels que soient l'**incertitude de mesure** et le domaine d'application.

### 2.3 (2.6)

**mesurande**, m

**grandeur** que l'on veut mesurer

NOTES

1 — La spécification d'un mesurande nécessite la connaissance de la **nature de grandeur** et la description de l'état du phénomène, du corps ou de la substance dont la grandeur est une propriété, incluant tout constituant pertinent et les entités chimiques en jeu.

2 — Dans la 2<sup>ème</sup> édition du VIM et dans la CEI 60050-300:2001, le mesurande est défini comme la « grandeur soumise à mesurage ».

3 — Il se peut que le **mesurage**, incluant le **système de mesure** et les conditions sous lesquelles le mesurage est effectué, modifie le phénomène, le corps ou la substance de sorte que la grandeur mesurée peut différer du mesurande. Dans ce cas, une **correction** appropriée est nécessaire.

EXEMPLE 1 La différence de potentiel entre les bornes d'une batterie peut diminuer lorsqu'on la mesure en employant un voltmètre ayant une conductance interne importante. La différence de potentiel en circuit ouvert peut alors être calculée à partir des résistances internes de la batterie et du voltmètre.

EXEMPLE 2 La longueur d'une tige en équilibre avec la température ambiante de 23 °C sera différente de la longueur à la température spécifiée de 20 °C, qui est le mesurande. Dans ce cas, une correction est nécessaire.

4 — En chimie, l'expression « substance à analyser », ou le nom d'une substance ou d'un composé, sont quelquefois utilisés à la place de « mesurande ». Cet usage est erroné puisque ces termes ne désignent pas des grandeurs.

**2.4 (2.3)****measurement principle**  
**principle of measurement**

phenomenon serving as the basis of a **measurement**

## EXAMPLES

- α) Thermoelectric effect applied to the measurement of temperature.
- β) Energy absorption applied to the measurement of amount-of-substance concentration.
- χ) Lowering of the concentration of glucose in blood in a fasting rabbit applied to the measurement of insulin concentration in a preparation.

## NOTE

The phenomenon can be of a physical, chemical, or biological nature.

**2.5 (2.4)****measurement method**  
**method of measurement**

generic description of a logical organization of operations used in a **measurement**

## NOTE

Measurement methods may be qualified in various ways such as:

- substitution measurement method,
- differential measurement method, and
- null measurement method;

or

- direct measurement method, and
- indirect measurement method.

See IEC 60050-300:2001.

**2.6 (2.5)****measurement procedure**

detailed description of a **measurement** according to one or more **measurement principles** and to a given **measurement method**, based on a **measurement model** and including any calculation to obtain a **measurement result**

## NOTES

- 1 — A measurement procedure is usually documented in sufficient detail to enable an operator to perform a measurement.
- 2 — A measurement procedure can include a statement concerning a **target measurement uncertainty**.
- 3 — A measurement procedure is sometimes called a standard operating procedure, abbreviated SOP.

**2.7****reference measurement procedure**

**measurement procedure** accepted as providing **measurement results** fit for their intended use in assessing **measurement trueness** of **measured quantity values** obtained from other measurement procedures for **quantities** of the same **kind**, in **calibration**, or in characterizing **reference materials**

**2.4 (2.3)****principe de mesure, m**

phénomène servant de base à un **mesurage**

EXEMPLES :

- a) Effet thermoélectrique appliqué au mesurage de la température.
- b) Absorption d'énergie appliquée au mesurage de la concentration en quantité de matière.
- c) Diminution de la concentration de glucose dans le sang d'un lapin à jeun, appliquée au mesurage de la concentration d'insuline dans une préparation.

NOTE

Le phénomène peut être de nature physique, chimique ou biologique.

**2.5 (2.4)****méthode de mesure, f**

description générique de l'organisation logique des opérations mises en œuvre dans un **mesurage**

NOTE

Les méthodes de mesure peuvent être qualifiées de diverses façons telles que :

- méthode de mesure par substitution,
- méthode de mesure différentielle,
- méthode de mesure par zéro ;

ou :

- méthode de mesure directe,
- méthode de mesure indirecte.

Voir la CEI 60050-300:2001.

**2.6 (2.5)****procédure de mesure, f****procédure opératoire, f**

description détaillée d'un **mesurage** conformément à un ou plusieurs **principes de mesure** et à une **méthode de mesure** donnée, fondée sur un **modèle de mesure** et incluant tout calcul destiné à obtenir un **résultat de mesure**

NOTES

- 1 — Une procédure de mesure est habituellement documentée avec assez de détails pour permettre à un opérateur d'effectuer un mesurage.
- 2 — Une procédure de mesure peut inclure une assertion concernant une **incertitude cible**.
- 3 — Une procédure de mesure est quelquefois appelée en anglais *standard operating procedure*, abrégé en *SOP*. Le terme « mode opératoire de mesure » était employé en français dans la deuxième édition du VIM.

**2.7****procédure de mesure de référence, f****procédure opératoire de référence, f**

**procédure de mesure** considérée comme fournissant des **résultats de mesure** adaptés à leur usage prévu pour l'évaluation de la **justesse** de **valeurs mesurées** obtenues à partir d'autres procédures de mesure pour des **grandeurs** de la même **nature**, pour un **étalonnage** ou pour la caractérisation de **matériaux de référence**



## 2.8

**primary reference measurement procedure****primary reference procedure**

**reference measurement procedure** used to obtain a **measurement result** without relation to a **measurement standard** for a **quantity** of the same **kind**

## EXAMPLE

The volume of water delivered by a 50 ml pipette at 20 °C is measured by weighing the water delivered by the pipette into a beaker, taking the mass of beaker plus water minus the mass of the initially empty beaker, and correcting the mass difference for the actual water temperature using the volumic mass (mass density).

## NOTES

- 1 — The Consultative Committee for Amount of Substance – Metrology in Chemistry (CCQM) uses the term “primary method of measurement” for this concept.
- 2 — Definitions of two subordinate concepts, which could be termed “direct primary reference measurement procedure” and “ratio primary reference measurement procedure”, are given by the CCQM (5<sup>th</sup> Meeting, 1999).

## 2.9 (3.1)

**measurement result****result of measurement**

set of **quantity values** being attributed to a **measurand** together with any other available relevant information

## NOTES

- 1 — A measurement result generally contains “relevant information” about the set of quantity values, such that some may be more representative of the measurand than others. This may be expressed in the form of a probability density function (PDF).
- 2 — A measurement result is generally expressed as a single **measured quantity value** and a **measurement uncertainty**. If the measurement uncertainty is considered to be negligible for some purpose, the measurement result may be expressed as a single measured quantity value. In many fields this is the common way of expressing a measurement result.
- 3 — In the traditional literature and in the previous edition of the VIM, measurement result was defined as a value attributed to a measurand and explained to mean an **indication**, or an uncorrected result, or a corrected result, according to the context.

## 2.10

**measured quantity value****measured value of a quantity****measured value**

**quantity value** representing a **measurement result**

## NOTES

- 1 — For a **measurement** involving replicate **indications**, each indication can be used to provide a corresponding measured quantity value. This set of individual measured quantity values can be used to calculate a resulting measured quantity value, such as an average or median, usually with a decreased associated **measurement uncertainty**.
- 2 — When the range of the **true quantity values** believed to represent the **measurand** is small compared with the measurement uncertainty, a measured quantity value can be considered to be an estimate of an essentially unique true quantity value and is often an average or median of individual measured quantity values obtained through replicate measurements.

- 3 — In the case where the range of the true quantity values believed to represent the measurand is not small compared with the measurement uncertainty, a measured value is often an estimate of an average or median of the set of true quantity values.
- 4 — In the GUM, the terms “result of measurement” and “estimate of the value of the measurand” or just “estimate of the measurand” are used for ‘measured quantity value’.

## 2.8

**procédure de mesure primaire**, f  
**procédure opératoire primaire**, m

**procédure de mesure de référence** utilisée pour obtenir un **résultat de mesure** sans relation avec un **étalon** d'une **grandeur** de même **nature**

EXEMPLE Le volume d'eau délivré par une pipette de 5 ml à 20 °C est mesuré en pesant l'eau délivrée par la pipette dans un bécher, en prenant la différence entre la masse du bécher contenant l'eau et la masse du bécher initialement vide, puis en corrigeant la différence de masse pour la température réelle de l'eau par l'intermédiaire de la masse volumique.

## NOTES

- 1 — Le Comité consultatif sur la quantité de matière – Métrologie en chimie (CCQM) utilise pour ce concept le terme « méthode de mesure primaire ».
- 2 — Le CCQM a donné (5<sup>e</sup> réunion, 1999) les définitions de deux concepts subordonnés, que l'on pourrait dénommer « procédure de mesure primaire directe » et « procédure primaire de mesure de rapports ».

## 2.9 (3.1)

**résultat de mesure**, m  
**résultat d'un mesurage**, m

ensemble de **valeurs** attribuées à un **mesurande**, complété par toute autre information pertinente disponible

## NOTES

- 1 — Un résultat de mesure contient généralement des informations pertinentes sur l'ensemble de valeurs, certaines pouvant être plus représentatives du mesurande que d'autres. Cela peut s'exprimer sous la forme d'une fonction de densité de probabilité.
- 2 — Le résultat de mesure est généralement exprimé par une **valeur mesurée** unique et une **incertitude de mesure**. Si l'on considère l'incertitude de mesure comme négligeable dans un certain but, le résultat de mesure peut être exprimé par une seule valeur mesurée. Dans de nombreux domaines, c'est la manière la plus usuelle d'exprimer un résultat de mesure.
- 3 — Dans la littérature traditionnelle et dans l'édition précédente du VIM, le résultat de mesure était défini comme une valeur attribuée à un mesurande et pouvait se référer à une **indication**, un résultat brut ou un résultat corrigé, selon le contexte.

## 2.10

**valeur mesurée**, f

**valeur d'une grandeur** représentant un **résultat de mesure**

## NOTES

- 1 — Pour un **mesurage** impliquant des **indications** répétées, chacune peut être utilisée pour fournir une valeur mesurée correspondante. Cet ensemble de valeurs mesurées individuelles peut ensuite être utilisé pour calculer une valeur mesurée résultante, telle qu'une moyenne ou une médiane, en général avec une **incertitude de mesure** associée qui décroît.
- 2 — Lorsque l'étendue des **valeurs vraies** considérées comme représentant le **mesurande** est petite par rapport à l'incertitude de mesure, on peut considérer une valeur mesurée comme une estimation d'une valeur vraie par essence unique, souvent sous la forme d'une moyenne ou d'une médiane de valeurs mesurées individuelles obtenues par des mesurages répétés.
- 3 — Lorsque l'étendue des valeurs vraies considérées comme représentant le mesurande n'est pas petite par rapport à l'incertitude de mesure, une valeur mesurée est souvent une estimation d'une moyenne ou d'une médiane de l'ensemble des valeurs vraies.
- 4 — Dans le GUM, les termes « résultat de mesure » et « estimation de la valeur du mesurande », ou simplement « estimation du mesurande », sont utilisés au sens de « valeur mesurée ».

## 2.11 (1.19)

**true quantity value**  
**true value of a quantity**  
**true value**

**quantity value** consistent with the definition of a **quantity**

## NOTES

- 1 — In the Error Approach to describing **measurement**, a true quantity value is considered unique and, in practice, unknowable. The Uncertainty Approach is to recognize that, owing to the inherently incomplete amount of detail in the definition of a quantity, there is not a single true quantity value but rather a set of true quantity values consistent with the definition. However, this set of values is, in principle and in practice, unknowable. Other approaches dispense altogether with the concept of true quantity value and rely on the concept of **metrological compatibility of measurement results** for assessing their validity.
- 2 — In the special case of a fundamental constant, the quantity is considered to have a single true quantity value.
- 3 — When the **definitional uncertainty** associated with the **measurand** is considered to be negligible compared to the other components of the **measurement uncertainty**, the measurand may be considered to have an “essentially unique” true quantity value. This is the approach taken by the GUM and associated documents, where the word “true” is considered to be redundant.

## 2.12

**conventional quantity value**  
**conventional value of a quantity**  
**conventional value**

**quantity value** attributed by agreement to a **quantity** for a given purpose

## EXAMPLES

- a) standard acceleration of free fall (formerly called “standard acceleration due to gravity”),  
 $g_n = 9.806\ 65\ \text{m s}^{-2}$
- b) conventional quantity value of the Josephson constant,  $K_{J-90} = 483\ 597.9\ \text{GHz V}^{-1}$
- c) conventional quantity value of a given mass standard,  $m = 100.003\ 47\ \text{g}$

## NOTES

- 1 — The term “conventional true quantity value” is sometimes used for this concept, but its use is discouraged.
- 2 — Sometimes a conventional quantity value is an estimate of a **true quantity value**.
- 3 — A conventional quantity value is generally accepted as being associated with a suitably small **measurement uncertainty**, which might be zero.

## 2.13 (3.5)

**measurement accuracy**  
**accuracy of measurement**  
**accuracy**

closeness of agreement between a **measured quantity value** and a **true quantity value** of a **measurand**

## NOTES

- 1 — The concept ‘measurement accuracy’ is not a **quantity** and is not given a **numerical quantity value**. A **measurement** is said to be more accurate when it offers a smaller **measurement error**.
- 2 — The term “measurement accuracy” should not be used for **measurement trueness** and the term **measurement precision** should not be used for ‘measurement accuracy’, which, however, is related to both these concepts.

3 – 'Measurement accuracy' is sometimes understood as closeness of agreement between measured quantity values that are being attributed to the measurand.

## 2.11 (1.19)

**valeur vraie**, f

**valeur vraie d'une grandeur**, f

**valeur d'une grandeur** compatible avec la définition de la **grandeur**

## NOTES

- 1 — Dans l'approche « erreur » de description des **mesurages**, la valeur vraie est considérée comme unique et, en pratique, impossible à connaître. L'approche « incertitude » consiste à reconnaître que, par suite de la quantité intrinsèquement incomplète de détails dans la définition d'une grandeur, il n'y a pas une seule valeur vraie mais plutôt un ensemble de valeurs vraies compatibles avec la définition. Toutefois, cet ensemble de valeurs est, en principe et en pratique, impossible à connaître. D'autres approches évitent complètement le concept de valeur vraie et évaluent la validité des **résultats de mesure** à l'aide du concept de **compatibilité de mesure**.
- 2 — Dans le cas particulier des constantes fondamentales, on considère la grandeur comme ayant une seule valeur vraie.
- 3 — Lorsque l'**incertitude définitionnelle** associée au **mesurande** est considérée comme négligeable par rapport aux autres composantes de l'**incertitude de mesure**, on peut considérer que le mesurande a une valeur vraie par essence unique. C'est l'approche adoptée dans le GUM, où le mot « vraie » est considéré comme redondant.

## 2.12

**valeur conventionnelle**, m

**valeur conventionnelle d'une grandeur**, m

**valeur** attribuée à une **grandeur** par un accord pour un usage donné

## EXEMPLES

- a) valeur conventionnelle de l'accélération due à la pesanteur ou accélération normale de la pesanteur,  $g_n = 9,806\ 65\ \text{m s}^{-2}$
- b) valeur conventionnelle de la constante de Josephson,  $K_{J-90} = 483\ 597,9\ \text{GHz V}^{-1}$
- c) valeur conventionnelle d'un étalon de masse donné,  $m = 100,003\ 47\ \text{g}$

## NOTES

- 1 — Le terme « valeur conventionnellement vraie » est quelquefois utilisé pour ce concept, mais son utilisation est déconseillée.
- 2 — Une valeur conventionnelle est quelquefois une estimation d'une **valeur vraie**.
- 3 — Une valeur conventionnelle est généralement considérée comme associée à une **incertitude de mesure** convenablement petite, qui peut être nulle.

## 2.13 (3.5)

**exactitude de mesure**, f

**exactitude**, f

étroitesse de l'accord entre une **valeur mesurée** et une **valeur vraie** d'un **mesurande**

## NOTES

- 1 — L'exactitude de mesure n'est pas une **grandeur** et ne s'exprime pas numériquement. Un **mesurage** est quelquefois dit plus exact s'il fournit une plus petite **incertitude de mesure**.
- 2 — Il convient de ne pas utiliser le terme « exactitude de mesure » pour la **justesse de mesure** et le terme « **fidélité de mesure** » pour l'exactitude de mesure. Celle-ci est toutefois liée aux concepts de justesse et de fidélité.
- 3 — L'exactitude de mesure est quelquefois interprétée comme l'étroitesse de l'accord entre les valeurs mesurées qui sont attribuées au mesurande.

**2.14****measurement trueness**  
**trueness of measurement**  
**trueness**

closeness of agreement between the average of an infinite number of replicate **measured quantity values** and a **reference quantity value**

## NOTES

- 1 — Measurement trueness is not a **quantity** and thus cannot be expressed numerically, but measures for closeness of agreement are given in ISO 5725.
- 2 — Measurement trueness is inversely related to **systematic measurement error**, but is not related to **random measurement error**.
- 3 — **Measurement accuracy** should not be used for 'measurement trueness' and vice versa.

**2.15****measurement precision**  
**precision**

closeness of agreement between **indications** or **measured quantity values** obtained by replicate **measurements** on the same or similar objects under specified conditions

## NOTES

- 1 — Measurement precision is usually expressed numerically by measures of imprecision, such as standard deviation, variance, or coefficient of variation under the specified conditions of measurement.
- 2 — The 'specified conditions' can be, for example, **repeatability conditions of measurement**, **intermediate precision conditions of measurement**, or **reproducibility conditions of measurement** (see ISO 5725-3:1994).
- 3 — Measurement precision is used to define **measurement repeatability**, **intermediate measurement precision**, and **measurement reproducibility**.
- 4 — Sometimes "measurement precision" is erroneously used to mean **measurement accuracy** .

**2.14**

**justesse de mesure**, f  
**justesse**, f

étroitesse de l'accord entre la moyenne d'un nombre infini de **valeurs mesurées** répétées et une **valeur de référence**

## NOTES

- 1 — La justesse de mesure n'est pas une **grandeur** et ne peut donc pas s'exprimer numériquement, mais l'ISO 5725 donne des caractéristiques pour l'étroitesse de l'accord.
- 2 — La justesse de mesure varie en sens inverse de l'**erreur systématique** mais n'est pas liée à l'**erreur aléatoire**.
- 3 — Il convient de ne pas utiliser le terme **exactitude de mesure** pour la justesse de mesure et vice versa.

**2.15**

**fidélité de mesure**, f  
**fidélité**, f

étroitesse de l'accord entre les **indications** ou les **valeurs mesurées** obtenues par des **mesurages** répétés du même objet ou d'objets similaires dans des conditions spécifiées

## NOTES

- 1 — La fidélité est en général exprimée numériquement par des caractéristiques telles que l'écart-type, la variance ou le coefficient de variation dans les conditions spécifiées.
- 2 — Les conditions spécifiées peuvent être, par exemple, des **conditions de répétabilité**, des **conditions de fidélité intermédiaire** ou des **conditions de reproductibilité** (voir l'ISO 5725-3:1994).
- 3 — La fidélité sert à définir la **répétabilité de mesure**, la **fidélité intermédiaire de mesure** et la **reproductibilité de mesure**.
- 4 — Le terme « fidélité de mesure » est quelquefois utilisé improprement pour désigner l'**exactitude de mesure**.



## 2.16 (3.10)

**measurement error**  
**error of measurement**  
**error**

**measured quantity value** minus a **reference quantity value**

## NOTES

1 — The concept of 'measurement error' can be used both

a) when there is a single reference quantity value to refer to, which occurs if a **calibration** is made by means of a **measurement standard** with a **measured quantity value** having a negligible **measurement uncertainty** or if a **conventional quantity value** is given, in which case the measurement error is known, and

b) if a **measurand** is supposed to be represented by a unique **true quantity value** or a set of true quantity values of negligible range, in which case the measurement error is not known.

2 — Measurement error should not be confused with production error or mistake.

## 2.17 (3.14)

**systematic measurement error**  
**systematic error of measurement**  
**systematic error**

component of **measurement error** that in replicate **measurements** remains constant or varies in a predictable manner

## NOTES

1 — A **reference quantity value** for a systematic measurement error is a **true quantity value**, or a **measured quantity value** of a **measurement standard** of negligible **measurement uncertainty**, or a **conventional quantity value**.

2 — Systematic measurement error, and its causes, can be known or unknown. A **correction** can be applied to compensate for a known systematic measurement error.

3 — Systematic measurement error equals measurement error minus **random measurement error**.

## 2.18

**measurement bias**  
**bias**

estimate of a **systematic measurement error**

## 2.19 (3.13)

**random measurement error**  
**random error of measurement**  
**random error**

component of **measurement error** that in replicate **measurements** varies in an unpredictable manner

## NOTES

1 — A **reference quantity value** for a random measurement error is the average that would ensue from an infinite number of replicate measurements of the same **measurand**.

2 — Random measurement errors of a set of replicate measurements form a distribution that can be summarized by its expectation, which is generally assumed to be zero, and its variance.

3 — Random measurement error equals measurement error minus **systematic measurement error**.

**2.16** (3.10)

**erreur de mesure**, f  
**erreur**, f

différence entre la **valeur mesurée** d'une **grandeur** et une **valeur de référence**

## NOTES

1 — Le concept d'erreur peut être utilisé

a) lorsqu'il existe une valeur de référence unique à laquelle se rapporter, ce qui a lieu si on effectue un **étalonnage** au moyen d'un **étalon** dont la **valeur mesurée** a une **incertitude de mesure** négligeable ou si on prend une **valeur conventionnelle**, l'erreur étant alors connue ;

b) si on suppose le **mesurande** représenté par une **valeur vraie** unique ou un ensemble de valeurs vraies d'étendue négligeable, l'erreur étant alors inconnue.

2 — Il convient de ne pas confondre l'erreur de mesure avec une erreur de production ou une erreur humaine.

**2.17** (3.14)

**erreur systématique**, f

composante de l'**erreur de mesure** qui, dans des **mesurages** répétés, demeure constante ou varie de façon prévisible

## NOTES

1 — La **valeur de référence** pour une erreur systématique est une **valeur vraie**, une **valeur mesurée** d'un **étalon** dont l'**incertitude de mesure** est négligeable, ou une **valeur conventionnelle**.

2 — L'erreur systématique et ses causes peuvent être connues ou inconnues. On peut appliquer une **correction** pour compenser une erreur systématique connue.

3 — L'erreur systématique est égale à la différence entre l'erreur de mesure et l'**erreur aléatoire**.

**2.18**

**biais de mesure**, m  
**biais**, m  
**erreur de justesse**, f

estimation d'une **erreur systématique**

**2.19** (3.13)

**erreur aléatoire**, f

composante de l'**erreur de mesure** qui, dans des **mesurages** répétés, varie de façon imprévisible

## NOTES

1 — La **valeur de référence** pour une erreur aléatoire est la moyenne qui résulterait d'un nombre infini de mesurages répétés du même **mesurande**.

2 — Les erreurs aléatoires d'un ensemble de mesurages répétés forment une distribution qui peut être résumée par son espérance mathématique, généralement supposée nulle, et par sa variance.

3 — L'erreur aléatoire est égale à la différence entre l'erreur de mesure et l'**erreur systématique**.

**2.20** (3.6, notes 1 and 2)**repeatability condition of measurement**  
**repeatability condition**

condition of **measurement**, out of a set of conditions that includes the same **measurement procedure**, same operators, same **measuring system**, same operating conditions and same location, and replicate measurements on the same or similar objects over a short period of time

## NOTE 1

A condition of measurement is a repeatability condition only with respect to a specified set of repeatability conditions.

## NOTE 2

In chemistry, the term “intra-serial precision condition of measurement” is sometimes used to designate this concept.

**2.21** (3.6)**measurement repeatability**  
**repeatability**

**measurement precision** under a set of **repeatability conditions of measurement**

**2.22****intermediate precision condition of measurement**  
**intermediate precision condition**

condition of **measurement**, out of a set of conditions that includes the same **measurement procedure**, same location, and replicate measurements on the same or similar objects over an extended period of time, but may include other conditions involving changes

## NOTES

- 1 — The changes can include new **calibrations**, **calibrators**, operators, and **measuring systems**.
- 2 — A specification for the conditions should contain the conditions changed and unchanged, to the extent practical.
- 3 — In chemistry, the term “inter-serial precision condition of measurement” is sometimes used to designate this concept.

**2.23****intermediate measurement precision**  
**intermediate precision**

**measurement precision** under a set of **intermediate precision conditions of measurement**

## NOTE

Relevant statistical terms are given in ISO 5725-3:1994.

**2.24** (3.7, note 2)**reproducibility condition of measurement**  
**reproducibility condition**

condition of **measurement**, out of a set of conditions that includes different locations, operators, **measuring systems**, and replicate measurements on the same or similar objects

## NOTES

- 1 — The different measuring systems may use different **measurement procedures**.

2 — A specification should give the conditions changed and unchanged, to the extent practical.

**2.20** (3.6, notes 1 et 2)**condition de répétabilité**, f

condition de **mesurage** dans un ensemble de conditions qui comprennent la même **procédure de mesure**, les mêmes opérateurs, le même **système de mesure**, les mêmes conditions de fonctionnement et le même lieu, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant une courte période de temps

NOTE 1 Une condition de mesurage n'est une condition de répétabilité que par rapport à un ensemble donné de conditions de répétabilité.

NOTE 2 En chimie, on utilise quelquefois le terme « condition de fidélité intra-série » pour désigner ce concept.

**2.21** (3.6)**répétabilité de mesure**, f**répétabilité**, f

**fidélité de mesure** selon un ensemble de **conditions de répétabilité**

**2.22****condition de fidélité intermédiaire**, f

condition de **mesurage** dans un ensemble de conditions qui comprennent la même **procédure de mesure**, le même lieu et des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant une période de temps étendue, mais peuvent comprendre d'autres conditions que l'on fait varier

## NOTES

1 — Les conditions que l'on fait varier peuvent comprendre de nouveaux **étalonnages**, **étalons**, opérateurs et **systèmes de mesure**.

2 — Il convient qu'une spécification relative aux conditions contienne, dans la mesure du possible, les conditions que l'on fait varier et celles qui restent inchangées.

3 — En chimie, on utilise quelquefois le terme « condition de fidélité inter-série » pour désigner ce concept.

**2.23****fidélité intermédiaire de mesure**, f**fidélité intermédiaire**, f

**fidélité de mesure** selon un ensemble de **conditions de fidélité intermédiaire**

NOTE Des termes statistiques pertinents sont donnés dans l'ISO 5725-3:1994.

**2.24** (3.7, note 2)**condition de reproductibilité**, f

condition de **mesurage** dans un ensemble de conditions qui comprennent des lieux, des opérateurs et des **systèmes de mesure** différents, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires

## NOTES

1 — Les différents systèmes de mesure peuvent utiliser des **procédures de mesure** différentes.

2 — Il convient qu'une spécification relative aux conditions contienne, dans la mesure du possible, les conditions que l'on fait varier et celles qui restent inchangées.

**2.25** (3.7)**measurement reproducibility**  
**reproducibility****measurement precision** under **reproducibility conditions of measurement**

## NOTE

Relevant statistical terms are given in ISO 5725-1:1994 and ISO 5725-2:1994.

**2.26** (3.9)**measurement uncertainty**  
**uncertainty of measurement**  
**uncertainty**non-negative parameter characterizing the dispersion of the **quantity values** being attributed to a **measurand**, based on the information used

## NOTES

- 1 — Measurement uncertainty includes components arising from systematic effects, such as components associated with **corrections** and the assigned quantity values of **measurement standards**, as well as the **definitional uncertainty**. Sometimes estimated systematic effects are not corrected for but, instead, associated measurement uncertainty components are incorporated.
- 2 — The parameter may be, for example, a standard deviation called **standard measurement uncertainty** (or a specified multiple of it), or the half-width of an interval, having a stated **coverage probability**.
- 3 — Measurement uncertainty comprises, in general, many components. Some of these may be evaluated by **Type A evaluation of measurement uncertainty** from the statistical distribution of the quantity values from series of **measurements** and can be characterized by standard deviations. The other components, which may be evaluated by **Type B evaluation of measurement uncertainty**, can also be characterized by standard deviations, evaluated from probability density functions based on experience or other information.
- 4 — W.Wö Usually for given information .....

**2.27****definitional uncertainty**component of **measurement uncertainty** resulting from the finite amount of detail in the definition of a **measurand**

## NOTES

- 1 — Definitional uncertainty is the practical minimum measurement uncertainty achievable in any **measurement** of a given measurand.
- 2 - Any change in the descriptive detail leads to another definitional uncertainty.
- 2 — In the GUM:1995, D.3.4, and in IEC 60359 the concept 'definitional uncertainty' is termed "intrinsic uncertainty".

**2.25** (3.7)

**reproductibilité de mesure**, f  
**reproductibilité**, f

**fidélité de mesure** selon un ensemble de **conditions de reproductibilité**

NOTE Des termes statistiques pertinents sont donnés dans l'ISO 5725-1:1994 et l'ISO 5725-2:1994.

**2.26** (3.9)

**incertitude de mesure**, f  
**incertitude**, f

paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des **valeurs** attribuées à un **mesurande**, à partir des informations utilisées

NOTES

- 1 — L'incertitude de mesure comprend des composantes provenant d'effets systématiques, telles que les composantes associées aux **corrections** et aux valeurs assignées des **étalons**, ainsi que l'**incertitude définitionnelle**. Parfois, on ne corrige pas des effets systématiques estimés, mais on insère plutôt des composantes associées de l'incertitude.
- 2 — Le paramètre peut être, par exemple, un écart-type appelé **incertitude-type** (ou un de ses multiples) ou la demi-étendue d'un intervalle ayant une **probabilité de couverture** déterminée.
- 3 — L'incertitude de mesure comprend en général de nombreuses composantes. Certaines peuvent être évaluées par une **évaluation de type A de l'incertitude** à partir de la distribution statistique des valeurs provenant de séries de **mesurages** et peuvent être caractérisées par des écarts-types. Les autres composantes, qui peuvent être évaluées par une **évaluation de type B de l'incertitude**, peuvent aussi être caractérisées par des écarts-types, évalués à partir de fonctions de densité de probabilité fondées sur l'expérience ou d'autres informations.
- 4 — En général, pour des informations données, on sous-entend que l'incertitude de mesure est associée à une valeur déterminée attribuée au mesurande. Une modification de cette valeur entraîne une modification de l'incertitude associée.

**2.27**

**incertitude définitionnelle**, f

composante de l'**incertitude de mesure** qui résulte de la quantité finie de détails dans la définition d'un **mesurande**

NOTES

- 1 — L'incertitude définitionnelle est l'incertitude minimale que l'on peut obtenir en pratique par tout **mesurage** d'un mesurande donné.
- 2 — Toute modification des détails descriptifs conduit à une autre incertitude définitionnelle.
- 3 — Dans le GUM:1995, D.3.4, et dans la CEI 60359, le concept d'incertitude définitionnelle est appelé « incertitude intrinsèque ».

**2.28****Type A evaluation of measurement uncertainty**  
**Type A evaluation**

evaluation of a component of **measurement uncertainty** by a statistical analysis of **measured quantity values** obtained under defined measurement conditions

## NOTES

- 1 — For various types of measurement conditions, see **repeatability condition of measurement**, **intermediate precision condition of measurement**, and **reproducibility condition of measurement**.
- 2 — For information about statistical analysis, see e.g. the GUM:1995.
- 3 — See also GUM, 2.3.2, ISO 5725, ISO 13526, ISO/TS 21748, ISO 21749.

ISO comment 142: references to be added to the bibliography

**2.29****Type B evaluation of measurement uncertainty**  
**Type B evaluation**

evaluation of a component of **measurement uncertainty** determined by means other than a **Type A evaluation of measurement uncertainty**

## EXAMPLES

Evaluation based on information

- associated with authoritative published **quantity values**;
- associated with the quantity value of a **certified reference material**;
- obtained from a **calibration** certificate ;
- about drift;
- obtained from the **accuracy class** of a verified **measuring instrument**;
- obtained from limits deduced through personal experience.

## NOTE

See also GUM, 2.3.3.

**2.30****standard measurement uncertainty**  
**standard uncertainty of measurement**  
**standard uncertainty**

**measurement uncertainty** expressed as a standard deviation

**2.31****combined standard measurement uncertainty**  
**combined standard uncertainty**

**standard measurement uncertainty** that is obtained using the individual **standard measurement uncertainties** associated with the **input quantities in a measurement model**

## NOTE

In case of correlations of input quantities in a measurement model, covariances must also be taken into account when calculating the combined standard measurement uncertainty; see also GUM, 2.3.4.

**2.32****relative standard measurement uncertainty**

**standard measurement uncertainty** divided by the absolute value of the **measured quantity value**



**2.28****évaluation de type A de l'incertitude, f**  
**évaluation de type A, f**

évaluation d'une composante de l'**incertitude de mesure** par une analyse statistique des **valeurs mesurées** obtenues dans des conditions définies de **mesurage**

## NOTES

- 1 — Pour divers types de conditions de mesurage, voir **condition de répétabilité**, **condition de fidélité intermédiaire** et **condition de reproductibilité**.
- 2 — Voir par exemple le GUM:1995 pour des informations sur l'analyse statistique.
- 3 — Voir aussi le GUM, 2.3.2.

**2.29****évaluation de type B de l'incertitude, f**  
**évaluation de type B, f**

évaluation d'une composante de l'**incertitude de mesure** par d'autres moyens qu'une **évaluation de type A de l'incertitude**

## EXEMPLES

Évaluation fondée sur des informations

- associées à des **valeurs** publiées faisant autorité ;
- associés à la valeur d'un **matériau de référence certifié** ;
- obtenues à partir d'un certificat d'**étalonnage** ;
- concernant la dérive ;
- obtenues à partir de la **classe d'exactitude** d'un **instrument de mesure** vérifié ;
- obtenues à partir de limites déduites de l'expérience personnelle.

## NOTE

Voir aussi le GUM, 2.3.3.

**2.30****incertitude-type, f**

**incertitude de mesure** exprimée sous la forme d'un écart-type

**2.31****incertitude-type composée, f**

**incertitude-type** obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles associées aux **grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure**

## NOTE

Lorsqu'il existe des corrélations entre les grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure, il faut aussi prendre en compte des covariances dans le calcul de l'incertitude-type composée ; voir aussi le GUM, 2.3.4.

**2.32****incertitude-type relative, f**

quotient de l'**incertitude-type** par la valeur absolue de la **valeur mesurée**

**2.33****uncertainty budget**

statement of a **measurement uncertainty**, of the components of that measurement uncertainty, and of their calculation and combination

## NOTE

An uncertainty budget should include the **measurement model**, estimates, and measurement uncertainties associated with the **quantities** in the measurement model, covariances, type of applied probability density functions, degrees of freedom, type of evaluation of measurement uncertainty, and any **coverage factor**.

**2.34****target measurement uncertainty  
target uncertainty**

**measurement uncertainty** specified as an upper limit and decided on the basis of the intended use of **measurement results**

**2.35****expanded measurement uncertainty  
expanded uncertainty**

product of a **combined standard measurement uncertainty** and a factor larger than the number one

## NOTES

- 1 – The factor depends upon the type of probability distribution of the **output quantity in a measurement model** and on the selected **coverage probability**.
- 2 – The term “factor” in this definition refers to a **coverage factor**.
- 3 – Expanded measurement uncertainty is termed “overall uncertainty” in paragraph 5 of Recommendation INC-1 (1980) (see GUM) and simply “uncertainty” in IEC documents.

**2.36****coverage interval**

interval containing the set of **true quantity values** of a **measurand** with a stated probability, based on the information available

## NOTES

- 1 – A coverage interval does not need to be centred on the chosen **measured quantity value**. See Evaluation of measurement data - Supplement 1 to the GUM.
- 2 – A coverage interval should not be termed “confidence interval” to avoid confusion with the statistical concept (see GUM 6.2.2).
- 3 – A coverage interval can be derived from an **expanded measurement uncertainty** (see GUM 2.3.5)

**2.37****coverage probability**

probability that the set of **true quantity values** of a **measurand** is contained within a specified **coverage interval**

## NOTES

- 1 – This definition pertains to the Uncertainty Approach as presented in the GUM.

2 — The coverage probability is also termed “level of confidence” in the GUM.

**2.33****bilan d'incertitude, m**

formulation d'une **incertitude de mesure** et des composantes de cette incertitude, ainsi que de leur calcul et de leur combinaison

## NOTE

Un bilan d'incertitude devrait comprendre le **modèle de mesure**, les estimations et incertitudes associées aux **grandeurs** qui interviennent dans ce modèle, les covariances, le type des fonctions de densité de probabilité utilisées, les degrés de liberté, le type d'évaluation de l'incertitude, ainsi que tout **facteur d'élargissement**.

**2.34****incertitude cible, f****incertitude anticipée, f**

**incertitude de mesure** spécifiée comme une limite supérieure et choisie d'après les usages prévus des **résultats de mesure**

**2.35****incertitude élargie, f**

produit d'une **incertitude-type composée** et d'un facteur supérieur au nombre un

## NOTES

- 1 — Le facteur dépend du type de la loi de probabilité de la **grandeur de sortie dans un modèle de mesure** et de la **probabilité de couverture** choisie.
- 2 — Le facteur qui intervient dans la définition est un **facteur d'élargissement**.
- 3 — L'incertitude élargie est appelée « incertitude globale » au paragraphe 5 de la Recommandation INC-1 (1980) (voir le GUM) et simplement « incertitude » dans les documents de la CEI.

**2.36****intervalle élargi, m**

intervalle contenant l'ensemble des **valeurs vraies** d'un **mesurande** avec une probabilité déterminée, fondé sur l'information disponible

## NOTES

- 1 — Un intervalle élargi n'est pas nécessairement centré sur la **valeur mesurée** choisie. Voir *Évaluation des données de mesure*, Supplément 1 au GUM.
- 2 — Il convient de ne pas appeler « intervalle de confiance » un intervalle élargi pour éviter des confusions avec le concept statistique (voir le GUM, 6.2.2).
- 3 — Un intervalle élargi peut se déduire d'une **incertitude élargie** (voir le GUM, 2.3.5).

**2.37****probabilité de couverture, f**

probabilité que l'ensemble des **valeurs vraies** d'un **mesurande** soit contenu dans un **intervalle élargi** spécifié

## NOTES

- 1 — La définition se réfère à l'approche « incertitude » présentée dans le GUM.
- 2 — Il convient de ne pas confondre ce concept avec le concept statistique de niveau de confiance, bien que le terme « level of confidence » soit utilisé en anglais dans le GUM.

**2.38****coverage factor**

number larger than one by which a **combined standard measurement uncertainty** is multiplied to obtain an **expanded measurement uncertainty**

## NOTE

A coverage factor is usually symbolized  $k$  (see also GUM, 2.3.6).

**2.39 (6.11)****calibration**

operation that, under specified conditions, in a first step establishes a relation between the **quantity values** with **measurement uncertainties** provided by **measurement standards** and corresponding **indications** with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a **measurement result** from an indication

## NOTES

- 1 — A calibration may be expressed by a statement, calibration function, **calibration diagram**, **calibration curve**, or calibration table. In some cases it may consist of an additive or multiplicative **correction** of the indication with associated measurement uncertainty.
- 2 — Calibration should not be confused with **adjustment of a measuring system**, often mistakenly called “self-calibration”, nor with **verification** of calibration.
- 3 — Often, the first step alone in the above definition is perceived as being calibration.

**2.40****calibration hierarchy**

sequence of **calibrations** from a reference to the final **measuring system**, where the outcome of each calibration depends on the outcome of the previous calibration

## NOTES

- 1 — **Measurement uncertainty** necessarily increases along the sequence of calibrations.
- 2 — The elements of a calibration hierarchy are one or more **measurement standards** and measuring systems operated according to **measurement procedures**.
- 3 — For this definition, the ‘reference’ can be a definition of a **measurement unit** through its practical realization, or a measurement procedure, or a measurement standard.
- 4 — A comparison between two measurement standards may be viewed as a calibration if the comparison is used to check and, if necessary, correct the **quantity value** and measurement uncertainty attributed to one of the measurement standards.

**2.38****facteur d'élargissement**, m

nombre supérieur à un par lequel on multiplie une **incertitude-type composée** pour obtenir une **incertitude élargie**

## NOTE

Un facteur d'élargissement est habituellement noté par le symbole  $k$  (voir aussi le GUM, 2.3.6).

**2.39** (6.11)**étalonnage**, m

opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les **valeurs** et les **incertitudes de mesure** associées qui sont fournies par des **étalons** et les **indications** correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un **résultat de mesure** à partir d'une indication

## NOTES

- 1 — Un étalonnage peut être exprimé sous la forme d'un énoncé, d'une fonction d'étalonnage, d'un **diagramme d'étalonnage**, d'une **courbe d'étalonnage** ou d'une table d'étalonnage. Dans certains cas, il peut consister en une **correction** additive ou multiplicative de l'indication avec une incertitude de mesure associée.
- 2 — Il convient de ne pas confondre l'étalonnage avec l'**ajustage d'un système de mesure**, souvent appelé improprement « auto-étalonnage », ni avec la **vérification** de l'étalonnage.
- 3 — La seule première étape dans la définition est souvent perçue comme étant l'étalonnage.

**2.40****hiérarchie d'étalonnage**, f

suite d'**étalonnages** depuis une référence jusqu'au **système de mesure** final, dans laquelle le résultat de chaque étalonnage dépend de celui de l'étalonnage précédent

## NOTES

- 1 — L'**incertitude de mesure** augmente nécessairement le long de la suite d'étalonnages.
- 2 — Les éléments d'une hiérarchie d'étalonnage sont des **étalons**, ainsi que des systèmes de mesure utilisés conformément à des **procédures de mesure**.
- 3 — La référence mentionnée dans la définition peut être une définition d'une **unité de mesure** sous la forme de sa réalisation pratique, une procédure de mesure ou un étalon.
- 4 — Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la **valeur** et l'incertitude attribuées à l'un des étalons.

**2.41 (6.10)****metrological traceability**

property of a **measurement result** whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of **calibrations**, each contributing to the **measurement uncertainty**

## NOTES

- 1 — For this definition, a 'reference' can be a definition of a **measurement unit** through its practical realization, or a **measurement procedure** including the measurement unit for a non-**ordinal quantity**, or a **measurement standard**.
- 2 — Metrological traceability requires an established **calibration hierarchy**.
- 3 — Specification of the reference must include the time at which this reference was used in establishing the calibration hierarchy, along with any other relevant metrological information about the reference, such as when the first calibration in the calibration hierarchy was performed.
- 4 — For **measurements** with more than one **input quantity in the measurement model**, each of the input **quantity values** should itself be metrologically traceable and the calibration hierarchy involved may form a branched structure or a network. The effort involved in establishing metrological traceability for each input quantity value should be commensurate with its relative contribution to the **measurement result**.
- 5 — Metrological traceability of a measurement result does not ensure that the measurement uncertainty is adequate for a given purpose or that there is an absence of mistakes.
- 6 — A comparison between two measurement standards may be viewed as a calibration if the comparison is used to check and, if necessary, correct the quantity value and measurement uncertainty attributed to one of the measurement standards.

NOTE 7 The ILAC considers the elements for confirming metrological traceability to be an unbroken **metrological traceability chain** to an **international measurement standard** or a **national measurement standard**, a documented measurement uncertainty, a documented measurement procedure, accredited technical competence, metrological traceability to the SI, and calibration intervals (see ILAC P-10:2002).

- 8 — The abbreviated term "traceability" is sometimes used to mean 'metrological traceability' as well as other concepts, such as 'sample traceability' or 'document traceability' or 'instrument traceability' or 'material traceability', where the history ("trace") of an item is meant. Therefore, the full term of "metrological traceability" is preferred if there is any risk of confusion.

**2.42****metrological traceability chain  
traceability chain**

sequence of **measurement standards** and **calibrations** that is used to relate a **measurement result** to a reference

## NOTES

- 1 — A metrological traceability chain is defined through a **calibration hierarchy**.
- 2 — A metrological traceability chain is used to establish **metrological traceability** of a measurement result.
- 3 — A comparison between two **measurement standards** may be viewed as a calibration if the comparison is used to check and, if necessary, correct the **quantity value** and **measurement uncertainty** attributed to one of the measurement standards.

**2.43**

**metrological traceability to a measurement unit**  
**metrological traceability to a unit**

**metrological traceability** where the reference is the definition of a **measurement unit** through its practical realization

NOTE

The expression "traceability to the SI" means 'metrological traceability to a measurement unit of the **International System of Units**'.



**2.41 (6.10)****traçabilité métrologique, f**

propriété d'un **résultat de mesure** selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'**étalonnages** dont chacun contribue à l'**incertitude de mesure**

NOTE 1 La référence mentionnée dans la définition peut être une définition d'une **unité de mesure** sous la forme de sa réalisation pratique, une **procédure de mesure**, qui indique l'unité de mesure dans la cas d'une grandeur autre qu'une **grandeur ordinale**, ou un **étalon**.

NOTE 2 La traçabilité métrologique nécessite l'existence d'une **hiérarchie d'étalonnage**.

NOTE 3 La spécification de la référence doit comprendre la date où cette référence a été utilisée dans l'établissement d'une hiérarchie d'étalonnage, ainsi que d'autres informations métrologiques pertinentes concernant la référence, telles que la date où a été effectué le premier étalonnage de la hiérarchie.

NOTE 4 Pour des **mesurages** comportant plus d'une seule **grandeur d'entrée dans le modèle de mesure**, chaque **valeur** d'entrée devrait être elle-même métrologiquement traçable et la hiérarchie d'étalonnage peut prendre la forme d'une structure ramifiée ou d'un réseau. Il convient que l'effort consacré à établir la traçabilité métrologique de chaque valeur d'entrée soit proportionné à sa contribution relative au résultat de mesure.

NOTE 5 La traçabilité métrologique d'un résultat de mesure n'assure pas l'adéquation de l'incertitude de mesure à un but donné ou l'absence d'erreurs humaines.

NOTE 6 Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la valeur et l'incertitude attribuées à l'un des étalons.

NOTE 7 L'ILAC considère que les éléments nécessaires pour confirmer la traçabilité métrologique sont une **chaîne de traçabilité métrologique** ininterrompue à un **étalon international** ou un **étalon national**, une incertitude de mesure documentée, une procédure de mesure documentée, une compétence technique reconnue, la traçabilité métrologique au SI et des intervalles entre étalonnages (voir ILAC P-10:2002).

NOTE 8 Le terme abrégé « traçabilité » est quelquefois employé pour désigner la traçabilité métrologique, ainsi que d'autres concepts tels que la traçabilité d'un spécimen, d'un document, d'un instrument ou d'un matériau, où intervient l'historique (la trace) d'une entité. Il est donc préférable d'utiliser le terme complet « traçabilité métrologique » s'il y a risque de confusion.

**2.42****chaîne de traçabilité métrologique, f**  
**chaîne de traçabilité, f**

succession d'**étalons** et d'**étalonnages** qui est utilisée pour relier un **résultat de mesure** à une référence

NOTE 1 Une chaîne de traçabilité métrologique est définie par l'intermédiaire d'une **hiérarchie d'étalonnage**.

NOTE 2 La chaîne de traçabilité métrologique est utilisée pour établir la **traçabilité métrologique** du résultat de mesure.

NOTE 3 Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la **valeur** et l'**incertitude de mesure** attribuées à l'un des étalons.

**2.43****traçabilité métrologique à une unité de mesure, f**  
**traçabilité métrologique à une unité, f**

**traçabilité métrologique** où la référence est la définition d'une **unité de mesure** sous la forme de sa réalisation pratique

NOTE L'expression « traçabilité au SI » signifie la traçabilité métrologique à une unité de mesure du **Système international d'unités**.

**2.44****verification**

provision of objective evidence that a given item fulfils specified requirements

## EXAMPLES

- a) Confirmation that a given **reference material** as claimed is homogeneous for the **quantity value** and **measurement procedure** concerned, down to a measurement portion having a mass of 10 mg.
- b) Confirmation that performance properties or legal requirements of a **measuring system** are achieved.
- c) Confirmation that a **target measurement uncertainty** can be met.

## NOTES

- 1 – When applicable, **measurement uncertainty** should be taken into consideration.
- 2— The item may be, e.g., a process, measurement procedure, material, compound, or measuring system.
- 3 — The specified requirements may be, e.g., that a manufacturer's specifications are met.
- 4 — Verification in legal metrology, as defined in VIML [10], and in conformity assessment in general, pertains to the examination and marking and/or issuing of a verification certificate for a measuring system.
- 5 — Verification should not be confused with **calibration**. Not any verification is a **validation**.
- 6 — In chemistry, verification of identity of entity involved, or of activity, requires a description of the structure or properties of that entity or activity.

**2.45****validation**

**verification**, where the specified requirements are adequate for an intended use

## EXAMPLE

A **measurement procedure**, ordinarily used for the **measurement** of mass concentration of nitrogen in water, may be validated also for measurement in human serum.

**2.46****metrological comparability of measurement results**  
**metrological comparability**

comparability of **measurement results**, for **quantities** of a given **kind**, that are metrologically traceable to the same reference

## EXAMPLE

Measurement results, for the distances between Earth and Moon, and between Paris and London, are metrologically comparable when they are both metrologically traceable to the same **measurement unit**, for instance the metre.

## NOTES

- 1 — See Note 1 to 2.41 **metrological traceability**.
- 2 — Metrological comparability of measurement results does not necessitate that the **measured quantity values** and associated **measurement uncertainties** compared are of the same order of magnitude.

## 2.44

**vérification**, f

fourniture de preuves tangibles qu'une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées

## EXEMPLES

- a) Confirmation qu'un **matériau de référence** donné est bien, comme déclaré, homogène pour la **valeur** et la **procédure de mesure** concernées jusqu'à des prises de mesure de masse 10 mg.
- b) Confirmation que des propriétés relatives aux performances ou des exigences légales sont satisfaites par un **système de mesure**.
- c) Confirmation qu'une **incertitude cible** peut être atteinte.

## NOTES

- 1 — S'il y a lieu, il convient de prendre en compte l'**incertitude de mesure**.
- 2 — L'entité peut être, par exemple, un processus, une procédure de mesure, un matériau, un composé ou un système de mesure.
- 3 — Les exigences spécifiées peuvent être, par exemple, les spécifications d'un fabricant.
- 4 — La vérification en métrologie légale, comme définie dans le VIML [10], et plus généralement en évaluation de la conformité, comporte l'examen et le marquage et/ou la délivrance d'un certificat de vérification pour un **système de mesure**.
- 5 — Il convient de ne pas confondre la vérification avec l'**étalonnage**. Toute vérification n'est pas une **validation**.
- 6 — En chimie, la vérification de l'identité d'une entité, ou celle d'une activité, nécessite une description de la structure ou des propriétés de cette entité ou activité.

## 2.45

**validation**, f

**vérification** que des exigences spécifiées sont adéquates pour un usage déterminé

## EXEMPLE

Une **procédure de mesure**, habituellement utilisée pour le **mesurage** de la concentration en masse d'azote dans l'eau, peut aussi être validée pour le mesurage dans le sérum humain.

## 2.46

**comparabilité métrologique**, f

comparabilité de **résultats de mesure**, pour des **grandeurs** d'une **nature** donnée, qui sont métrologiquement traçables à une même référence

## EXEMPLE

Des résultats de mesure pour les distances entre la Terre et la Lune et entre Paris et Londres sont métrologiquement comparables s'ils sont métrologiquement traçables à la même **unité de mesure**, par exemple le mètre.

## NOTES

- 1 — Voir la note 1 de 2.41, **traçabilité métrologique**.
- 2 — La comparabilité métrologique ne nécessite pas que les **valeurs mesurées** et les **incertitudes de mesure** associées soient du même ordre de grandeur.

## 2.47

**metrological compatibility of measurement results**  
**metrological compatibility**

property of a set of **measurement results** for a specified **measurand**, such that the absolute value of the difference of any pair of **measured quantity values** from two different measurement results is smaller than some chosen multiple of the **standard measurement uncertainty** of that difference

## NOTES

- 1 — Metrological compatibility of measurement results replaces the traditional concept of 'staying within the error', as it represents the criterion for deciding whether two measurement results refer to the same measurand or not. If in a set of **measurements** of a measurand, thought to be constant, a measurement result is not compatible with the others, either the measurement was not correct (e.g. its **measurement uncertainty** was assessed as being too small) or the measured **quantity** changed between measurements.
- 2 — Correlation between the measurements influences metrological compatibility of measurement results. If the measurements are completely uncorrelated, the standard measurement uncertainty of their difference is equal to the root mean square sum of their standard measurement uncertainties, while it is lower for positive covariance or higher for negative covariance.

## 2.48

**measurement model**  
**model of measurement**  
**model**

mathematical relation among all **quantities** known to be involved in a **measurement**

## NOTES

- 1 — A general form of a measurement model is the equation  $h(Y, X_1, \dots, X_n) = 0$ , where  $Y$ , the **output quantity in the measurement model**, is the **measurand**, the **quantity value** of which is to be inferred from information about **input quantities in the measurement model**  $X_1, \dots, X_n$ .
- 2 — In more complex cases where there are two or more output quantities in a measurement model, the measurement model consists of more than one equation.

## 2.49

**measurement function**

function of **quantities**, the value of which, when calculated using known **quantity values** for the **input quantities in a measurement model**, is a **measured quantity value** of the **output quantity in the measurement model**

## NOTES

- 1 — If a **measurement model**  $h(Y, X_1, \dots, X_n) = 0$  can explicitly be written as  $Y = f(X_1, \dots, X_n)$ , where  $Y$  is the output quantity in the measurement model, the function  $f$  is the measurement function. More generally,  $f$  may symbolize an algorithm, yielding for input quantity values  $x_1, \dots, x_n$  a corresponding unique output quantity value  $y = f(x_1, \dots, x_n)$ .
- 2 — A measurement function is also used to calculate the **measurement uncertainty** associated with the measured quantity value of  $Y$ .

## 2.47

**compatibilité de mesure**, f  
**compatibilité métrologique**, f

propriété d'un ensemble de **résultats de mesure** correspondant à un **mesurande** spécifié, telle que la valeur absolue de la différence des **valeurs mesurées** pour toute paire de résultats de mesure est plus petite qu'un certain multiple choisi de l'**incertitude-type** de cette différence

## NOTES

- 1 — La compatibilité de mesure remplace le concept traditionnel « rester dans l'erreur », puisqu'elle exprime selon quel critère décider si deux résultats de mesure se rapportent ou non au même mesurande. Si, dans un ensemble de **mesurages** d'un mesurande que l'on pense rester constant, un résultat de mesure n'est pas compatible avec les autres, soit le mesurage n'est pas correct (par exemple, l'**incertitude de mesure** évaluée est trop petite), soit la **grandeur** mesurée a changé d'un mesurage à l'autre.
- 2 — La corrélation entre les mesurages influence la compatibilité de mesure. Si les mesurages sont entièrement décorrélés, l'incertitude-type de leur différence est égale à la moyenne quadratique de leurs incertitudes-types (racine carrée de la somme des carrés), tandis qu'elle est plus petite pour une covariance positive ou plus grande pour une covariance négative.

## 2.48

**modèle de mesure**, m  
**modèle**, m

relation mathématique entre toutes les **grandeurs** qui interviennent dans un **mesurage**

## NOTES

- 1 — Une forme générale d'un modèle de mesure est l'équation  $h(Y, X_1, \dots, X_n) = 0$ , où  $Y$ , la **grandeur de sortie dans le modèle de mesure**, est le **mesurande**, dont la **valeur** doit être déduite de l'information sur les **grandeurs d'entrée dans le modèle de mesure**  $X_1, \dots, X_n$ .
- 2 — Dans les cas plus complexes où il y a deux grandeurs de sortie ou plus, le modèle de mesure comprend plus d'une seule équation.

## 2.49

**fonction de mesure**, f

fonction de **grandeurs**, dont la valeur, lorsqu'elle est calculée en utilisant des **valeurs** connues pour les **grandeurs d'entrée dans le modèle de mesure**, est une **valeur mesurée** de la **grandeur de sortie dans le modèle de mesure**

## NOTES

- 1 — Si un **modèle de mesure**  $h(Y, X_1, \dots, X_n) = 0$  peut être écrit explicitement sous la forme  $Y = f(X_1, \dots, X_n)$ , où  $Y$  est la grandeur de sortie dans le modèle de mesure, la fonction  $f$  est la fonction de mesure. Plus généralement,  $f$  peut symboliser un algorithme qui fournit, pour les valeurs d'entrée  $x_1, \dots, x_n$ , une valeur de sortie unique correspondante/  $y = f(x_1, \dots, x_n)$ .
- 2 — On utilise aussi une fonction de mesure pour calculer l'**incertitude de mesure** associée à la valeur mesurée de  $Y$ .

## 2.50

**input quantity in a measurement model**  
**input quantity**

**quantity** that must be measured, or a quantity, the **value** of which can be otherwise obtained, in order to calculate a **measured quantity value** of a **measurand**

## EXAMPLE

When the length of a steel rod at a specified temperature is the measurand, actual temperature, length at that actual temperature, and the linear thermal expansion coefficient of the rod are input quantities in a measurement model.

## NOTE 1

An input quantity in a measurement model often is an output quantity of a **measuring system**.

## NOTE 2

**Indications**, **corrections**, and **influence quantities** can be input quantities in a measurement model.

## 2.51

**output quantity in a measurement model**  
**output quantity**

**quantity**, the **measured value** of which is calculated using the **values** of **input quantities in a measurement model**

## 2.52 (2.7)

**influence quantity**

**quantity** that, in a direct **measurement**, does not affect the quantity that is actually measured, but affects the relation between the **indication** and the **measurement result**

## EXAMPLES

- a) frequency in the direct measurement with an ammeter of the constant amplitude of an alternating current
- b) amount-of-substance concentration of bilirubin in a direct measurement of haemoglobin amount-of-substance concentration in human blood plasma
- c) temperature of a micrometer used for measurement of length of a rod, but not the temperature of the rod itself
- d) background pressure in the ion source of a mass spectrometer during a measurement of amount-of-substance fraction

## NOTES

- 1 — An indirect measurement involves a combination of direct measurements, each of which may be affected by influence quantities.
- 2 — In the GUM, the concept 'influence quantity' is defined as in the 2<sup>nd</sup> edition of the VIM, covering not only the quantities affecting the **measuring system**, as in the definition above, but also those quantities that affect the quantities actually measured. Also, in the GUM this concept is not restricted to direct measurements.

## 2.53 (3.15) (3.16)

**correction**

compensation for an estimated systematic effect

## NOTES

- 1 — See GUM 3.2.3 (1995) for explanation of 'systematic effect'.
- 2 — The compensation can take different forms, such as an addend or a factor, or can be deduced from a table.



## 2.50

**grandeur d'entrée dans un modèle de mesure, f**  
**grandeur d'entrée, f**

**grandeur** qui doit être mesurée, ou grandeur dont la **valeur** peut être obtenue autrement, pour calculer une **valeur mesurée** d'un **mesurande**

## EXEMPLE

Lorsque le mesurande est la longueur d'une tige d'acier à une température spécifiée, la température réelle, la longueur à la température réelle et le coefficient de dilatation thermique linéique de la tige sont des grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure.

NOTE 1 Une grandeur d'entrée dans un modèle de mesure est souvent une grandeur de sortie d'un **système de mesure**.

NOTE 2 Les **indications**, les **corrections** et les **grandeurs d'influence** sont des grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure.

## 2.51

**grandeur de sortie dans un modèle de mesure, f**  
**grandeur de sortie, f**

**grandeur** dont la **valeur mesurée** est calculée en utilisant les **valeurs** des **grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure**

## 2.52 (2.7)

**grandeur d'influence, f**

**grandeur** qui, lors d'un **mesurage** direct, n'a pas d'effet sur la grandeur effectivement mesurée, mais a un effet sur la relation entre l'**indication** et le **résultat de mesure**

## EXEMPLES

- a) fréquence lors du mesurage direct de l'amplitude constante d'un courant alternatif au moyen d'un ampèremètre
- b) concentration en quantité de matière de bilirubine lors du mesurage direct de la concentration en quantité de matière d'hémoglobine dans le plasma sanguin humain
- c) température d'un micromètre lors du mesurage de la longueur d'une tige, mais pas la température de la tige elle-même qui peut entrer dans la définition du **mesurande**
- d) pression ambiante dans la source d'ions d'un spectromètre de masse lors du mesurage d'une fraction molaire

## NOTES

1 — Un mesurage indirect implique une combinaison de mesurages directs, sur chacun desquels des grandeurs d'influence peuvent avoir un effet.

2 — Dans le GUM, le concept « grandeur d'influence » est défini comme dans la deuxième édition du VIM, de façon à comprendre non seulement les grandeurs qui ont un effet sur le **système de mesure**, comme dans la définition ci-dessus, mais aussi celles qui ont un effet sur les grandeurs effectivement mesurées. En outre, le concept n'y est pas limité aux mesurages directs.

## 2.53 (3.15) (3.16)

**correction, f**

compensation d'un effet systématique connu

NOTE 1 Voir le GUM 3.2.3 (1995) pour une explication du concept d'effet systématique.

NOTE 2 La modification peut prendre différentes formes, telles que l'addition d'une valeur ou la multiplication par un facteur, ou peut se déduire d'une table.



## Chapter 3: Devices for measurement

### 3.1 (4.1)

#### measuring instrument

device used for making **measurements**, alone or in conjunction with one or more supplementary devices

#### NOTES

- 1 — A measuring instrument that can be used alone is a **measuring system**.
- 2 — A measuring instrument may be an **indicating measuring instrument** or a **material measure**.

### 3.2 (4.5)

#### measuring system

set of one or more **measuring instruments** and often other devices, including any reagent and supply, assembled and adapted to give information used to generate **measured quantity values** within specified intervals for **quantities** of specified **kinds**

#### NOTE

A measuring system may consist of only one measuring instrument.

### 3.3 (4.6)

#### indicating measuring instrument

**measuring instrument** providing an output signal carrying information about the **value** of the **quantity** being measured

#### EXAMPLES

- a) voltmeter
- b) micrometer
- c) thermometer
- d) electronic balance

#### NOTES

- 1 — An indicating measuring instrument may provide a record of its **indication**.
- 2 — An output signal may be presented in visual or acoustic form. It may also be transmitted to one or more other devices.

### 3.4 (4.6)

#### displaying measuring instrument

**indicating measuring instrument** where the output signal is presented in visual form

## Chapitre 3 : Dispositifs de mesure

### 3.1 (4.1)

**instrument de mesure**, m  
**appareil de mesure**, m

dispositif utilisé pour faire des **mesurages**, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes

#### NOTES

- 1 — Un instrument de mesure qui peut être utilisé seul est un **système de mesure**.
- 2 — Un instrument de mesure peut être un **appareil de mesure indicateur** ou une **mesure matérialisée**.

### 3.2 (4.5)

**système de mesure**, m

ensemble d'un ou plusieurs **instruments de mesure** et souvent d'autres dispositifs, comprenant si nécessaire réactifs et alimentations, assemblés et adaptés pour fournir des informations destinées à obtenir des **valeurs mesurées** dans des intervalles spécifiés pour des **grandeurs de natures** spécifiées

NOTE Un système de mesure peut consister en un seul instrument de mesure.

### 3.3 (4.6)

**appareil de mesure indicateur**, m  
**appareil indicateur**, m

**instrument de mesure** qui fournit un signal de sortie porteur d'informations sur la **valeur** de la **grandeur** mesurée

#### EXEMPLES

- a) voltmètre
- b) micromètre à vis
- c) thermomètre
- d) balance électronique

#### NOTES

- 1 — Un appareil de mesure indicateur peut fournir un enregistrement de son **indication**.
- 2 — Un signal de sortie peut être présenté sous forme visuelle ou acoustique. Il peut aussi être transmis à un ou plusieurs autres dispositifs.

### 3.4 (4.6)

**appareil de mesure afficheur**, m  
**appareil afficheur**, m

**instrument de mesure indicateur** dont le signal de sortie est présenté sous forme visuelle

**3.5 (4.17)****scale of a displaying measuring instrument**

part of a **displaying measuring instrument**, consisting of an ordered set of marks together with any associated **quantity values**

**3.6 (4.2)****material measure**

**measuring instrument** reproducing or supplying, in a permanent manner during its use, **quantities** of one or more given **kinds**, each with an assigned **value**

## EXAMPLES

- a) standard weight
- b) volume measure (supplying one or several quantity values, with or without a **quantity value scale**)
- c) standard electric resistor
- d) line scale (ruler)
- e) gauge block
- f) standard signal generator
- g) certified reference material

## NOTES

- 1) The **indication** of a material measure is its assigned **quantity value**.
- 2) A material measure can be a **measurement standard**.

**3.7 (4.3)****measuring transducer**

device, used in **measurement**, that provides an output **quantity** having a specified relation to the input quantity

## EXAMPLES

- a) thermocouple
- b) electric current transformer
- c) strain gauge
- d) pH electrode
- e) Bourdon tube
- f) bimetallic

strip

**3.5 (4.17)**

**échelle d'un appareil de mesure afficheur, f**  
**échelle, f**

partie d'un **instrument de mesure afficheur** constituée d'un ensemble ordonné de repères, associés éventuellement à des nombres ou des **valeurs de grandeurs**

**3.6 (4.2)**

**mesure matérialisée, f**

**instrument de mesure** qui reproduit ou fournit, d'une manière permanente pendant son emploi, des **grandeurs** d'une ou plusieurs **natures**, chacune avec une **valeur** assignée

EXEMPLES

- c) masse marquée
- d) mesure de capacité (fournissant une ou plusieurs valeurs, avec ou sans **échelle de valeurs**)
- e) résistance électrique étalon
- f) règle graduée
- g) cale étalon
- h) générateur de signaux étalons
- i) **matériau de référence certifié**

NOTE 1 L'**indication** d'une mesure matérialisée est sa valeur assignée.

NOTE 2 Une mesure matérialisée peut être un **étalon**.

**3.7 (4.3)**

**transducteur de mesure, m**

dispositif, employé en **mesurage**, qui fait correspondre à une **grandeur** d'entrée une grandeur de sortie selon une loi déterminée

EXEMPLES

- a) thermocouple
- b) transformateur de courant électrique
- c) jauge de contrainte
- d) électrode de pH
- e) tube de Bourdon
- f) bilame

**3.8 (4.14)****sensor**

element of a **measuring system** that is directly affected by a phenomenon, body, or substance carrying a **quantity** to be measured

## EXAMPLES

- d) sensing coil of a platinum resistance thermometer
- e) rotor of a turbine flow meter
- f) Bourdon tube of a pressure gauge
- g) float of a level-measuring instrument
- h) photocell of a spectrometer
- i) thermotropic liquid crystal which changes colour as a function of temperature

## NOTE

In some fields the term "detector" is used for this concept.

**3.9 (4.15)****detector**

device or substance that indicates the presence of a phenomenon, body, or substance when a threshold **value** of an associated **quantity** is exceeded

## EXAMPLES

- d) halogen leak detector
- e) litmus paper

## NOTES

- 1 — In some fields the term "detector" is used for the concept of **sensor**.
- 2 — In chemistry the term "indicator" is frequently used for this concept.

**3.10 (4.4)****measuring chain**

series of elements of a **measuring system** constituting a single path of the signal from a **sensor** to an output element

## EXAMPLES

- a) electro-acoustic measuring chain comprising a microphone, attenuator, filter, amplifier, and voltmeter
- b) mechanical measuring chain comprising a Bourdon tube, system of levers, two gears, and a dial

**3.8 (4.14)****capteur**, m

élément d'un **système de mesure** qui est directement soumis à l'action du phénomène, du corps ou de la substance portant la **grandeur** à mesurer

## EXEMPLES

- a) bobine sensible d'un thermomètre à résistance de platine
- b) rotor d'un débitmètre à turbine
- c) tube de Bourdon d'un manomètre
- d) flotteur d'un appareil de mesure de niveau
- e) récepteur photoélectrique d'un spectrophotomètre
- f) cristal liquide thermotrope dont la couleur change en fonction de la température

## NOTE

Dans certains domaines, le terme « détecteur » est employé pour ce concept.

**3.9 (4.15)****détecteur**, m

dispositif ou substance qui indique la présence d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance lorsqu'une **valeur** de seuil d'une **grandeur** associée est dépassée

## EXEMPLES

- a) détecteur de fuite à halogène
- b) papier au tournesol

## NOTES

- 1— Dans certains domaines, le terme « détecteur » est employé pour le concept de **capteur**.
- 2— En chimie, le terme « indicateur » est souvent employé pour ce concept.

**3.10 (4.4)****chaîne de mesure**, f

suite d'éléments d'un **système de mesure** qui constitue un seul chemin du signal depuis le **capteur** jusqu'à l'élément de sortie

## EXEMPLES

- a) chaîne de mesure électroacoustique comprenant un microphone, un atténuateur, un filtre, un amplificateur et un voltmètre
- b) chaîne de mesure mécanique comprenant un tube de Bourdon, un système de leviers et un cadran  
mécanique

**3.11 (4.30)****adjustment of a measuring system  
adjustment**

set of operations carried out on a **measuring system** so that it provides prescribed **indications** corresponding to given **values** of a **quantity** to be measured

## NOTES

- 1 — Types of adjustment of a measuring system include **zero adjustment of a measuring system**, offset adjustment, and span adjustment (sometimes called gain adjustment).
- 2 — Adjustment of a measuring system should not be confused with **calibration**, which is a prerequisite for adjustment.
- 3 — After an adjustment of a measuring system, the measuring system usually must be recalibrated.

**3.12****zero adjustment of a measuring system  
zero adjustment**

**adjustment of a measuring system** so that it provides a null **indication** corresponding to a zero **value** of a **quantity** to be measured

**3.11 (4.30)**

**ajustage d'un système de mesure**, m  
**ajustage**, m

ensemble d'opérations réalisées sur un **système de mesure** pour qu'il fournisse des **indications** prescrites correspondant à des **valeurs** données des **grandeurs** à mesurer

## NOTES

- 1— Divers types d'ajustage d'un système de mesure sont le **réglage de zéro**, le réglage de décalage, le réglage d'étendue (appelé aussi réglage de gain).
- 2— Il convient de ne pas confondre l'ajustage d'un système de mesure avec son **étalonnage**, qui est un préalable à l'ajustage.
- 3— Après un ajustage d'un système de mesure, le système doit généralement être réétalonné.

**3.12**

**réglage de zéro**, m

**ajustage d'un système de mesure** pour que le système fournisse une **indication** égale à zéro correspondant à une **valeur** égale à zéro de la **grandeur** à mesurer



## Chapter 4: Properties of measuring devices

### 4.1 (3.2)

#### **indication**

**quantity value** provided by a **measuring instrument** or a **measuring system**

#### NOTES

- 1 — An indication may be presented in visual or acoustic form or may be transferred to another device. An indication is often given by the position of a pointer on the display for analog outputs, a displayed or printed number for digital outputs, a code pattern for code outputs, or an assigned quantity value for **material measures**.
- 2 — An indication and a corresponding value of the **quantity** being measured are not necessarily values of quantities of the same **kind**.

### 4.2

#### **blank indication**

#### **background indication**

**indication** obtained from a phenomenon, body, or substance similar to the one under investigation, but for which a **quantity** of interest is supposed not to be present, or is not contributing to the indication

### 4.3 (4.19)

#### **indication interval**

set of **quantity values** bounded by extreme possible **indications**

#### NOTES

- 1 — An indication interval is usually stated in terms of its smallest and greatest quantity values, for example, 99 V to 201 V.
- 2 — In some fields the term is “range of indications”.

### 4.4 (5.1)

#### **nominal indication interval**

#### **nominal interval**

set of **quantity values**, bounded by rounded or approximate extreme **indications**, obtainable with a particular setting of the controls of a **measuring instrument** or **measuring system** and used to designate that setting

#### NOTES

- 1 — A nominal indication interval is usually stated as its smallest and greatest quantity values, for example, “100 V to 200 V”.
- 2 — In some fields the term is “nominal range”.

## Chapitre 4 : Propriétés des dispositifs de mesure

### 4.1 (3.2)

**indication**, f

**valeur** fournie par un **instrument de mesure** ou un **système de mesure**

NOTES

- 1— Une indication peut être présentée sous forme visuelle ou acoustique ou peut être transférée à un autre dispositif. Elle est souvent donnée par la position d'un pointeur sur un affichage pour les sorties analogiques, par un nombre affiché ou imprimé pour les sorties numériques, par une configuration codée pour les sorties codées, par la valeur assignée pour les **mesures matérialisées**.
- 2— Une indication et la valeur de la **grandeur** mesurée correspondante ne sont pas nécessairement des valeurs de grandeurs de même **nature**.

### 4.2

**indication du blanc**, f

**indication d'environnement**, f

**indication** obtenue à partir d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance semblable au phénomène, au corps ou à la substance en cours d'étude, mais dont la **grandeur** d'intérêt est supposée ne pas être présente ou ne contribue pas à l'indication

### 4.3 (4.19)

**intervalle des indications**, m

ensemble des **valeurs** comprises entre les deux **indications** extrêmes

NOTES

- 1— Un intervalle des indications est généralement exprimé en donnant la plus petite et la plus grande valeur, par exemple 99 V à 201 V.
- 2— Dans certains domaines, le terme anglais est « range of indications ». En français, le terme « étendue des indications » est parfois employé.

### 4.4 (5.1)

**intervalle nominal des indications**, m

**intervalle nominal**, m

**calibre**, m

ensemble des **valeurs** comprises entre deux **indications** extrêmes arrondies ou approximatives, que l'on obtient pour une position particulière des commandes d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** et qui sert à désigner cette position

NOTES

- 1— Un intervalle nominal des indications est généralement exprimé en donnant la plus petite et la plus grande valeur, par exemple « 100 V à 200 V ».
- 2— Dans certains domaines, le terme anglais est « nominal range ».

**4.5 (5.2)****range of a nominal indication interval**

absolute value of the difference between the extreme **quantity values** of a **nominal indication interval**

EXAMPLE For a nominal indication interval of  $-10\text{ V}$  to  $+10\text{ V}$ , the range of the nominal indication interval is  $20\text{ V}$ .

NOTE Range of a nominal indication interval is sometimes termed “span of a nominal interval”.

**4.6 (5.3)****nominal quantity value****nominal value**

rounded or approximate **value** of a characterizing **quantity** of a **measuring instrument** or **measuring system** that provides guidance for its appropriate use

## EXAMPLES

- a)  $100\ \Omega$  as the nominal quantity value marked on a standard resistor
- b)  $1000\text{ ml}$  as the nominal quantity value marked on a single-mark volumetric flask
- c)  $0.1\text{ mol/l}$  as the nominal quantity value for amount-of-substance concentration of a solution of hydrogen chloride, HCl
- d)  $-20\text{ }^\circ\text{C}$  as a maximum Celsius temperature for storage

NOTE “Nominal quantity value” and “nominal value” are not to be confused with “nominal property value”, see 1.29, Note 2.

**4.7 (5.4)****measuring interval****working interval**

set of **values** of **quantities** of the same **kind** that can be measured by a given **measuring instrument** or **measuring system** with specified **instrumental uncertainty**, under defined conditions

## NOTES

- 1 — In some fields the term is “measuring range” or “measurement range”.
- 2 — The lower limit of a measuring interval should not be confused with **detection limit**.

**4.8****steady state operating condition**

operating condition of a **measuring instrument** or **measuring system** in which the relation established by **calibration** remains valid even for a **measurand** varying with time

**4.5 (5.2)**

**étendue de mesure**, f  
**étendue nominale**, f

valeur absolue de la différence entre les valeurs extrêmes d'un **intervalle nominal des indications**

EXEMPLE Pour un intervalle nominal des indications de  $-10\text{ V}$  à  $+10\text{ V}$ , l'étendue de mesure est  $20\text{ V}$ .

NOTE En anglais, l'étendue de mesure est quelquefois dénommée « span of a nominal interval ». En français, le terme « intervalle de mesure » est parfois improprement employé.

**4.6 (5.3)**

**valeur nominale**, f

**valeur** arrondie ou approximative d'une **grandeur** caractéristique d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure**, qui sert de guide pour son utilisation appropriée

EXEMPLES

- a) la valeur  $100\ \Omega$  marquée sur une résistance étalon
- b) la valeur  $1000\text{ ml}$  marquée sur une fiole jaugée à un trait
- c) la valeur  $0,1\text{ mol/l}$  de la concentration en quantité de matière d'une solution d'acide chlorhydrique, HCl
- d) la valeur  $-20\text{ °C}$  d'une température Celsius maximale de stockage

NOTE En anglais, il convient de ne pas confondre les termes « nominal quantity value » et « nominal value » avec la valeur d'une **propriété qualitative** (en anglais « nominal property value »).

**4.7 (5.4)**

**intervalle de mesure**, m

ensemble des **valeurs** de **grandeurs** d'une même **nature**, qu'un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** donné peut mesurer avec une **incertitude instrumentale** spécifiée, dans des conditions déterminées

NOTES

- 1— Dans certains domaines, le terme anglais est « measuring range » ou « measurement range ». En français, le terme « étendue de mesure » est parfois improprement employé.
- 2— Il convient de ne pas confondre la limite inférieure d'un intervalle de mesure avec la **limite de détection**.

**4.8**

**condition de régime établi**, f  
**condition de régime permanent**, f

condition de fonctionnement d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** dans laquelle la relation établie par un **étalonnage** reste valable même pour un **mesurande** qui varie en fonction du temps

**4.9 (5.5)****rated operating condition**

operating condition that must be fulfilled during **measurement** in order that a **measuring instrument** or **measuring system** perform as designed

## NOTE

Rated operating conditions generally specify intervals of **values** for a **quantity** being measured and for any **influence quantity**.

**4.10 (5.6)****limiting operating condition**

extreme operating condition that a **measuring instrument** or **measuring system** is required to withstand without damage, and without degradation of specified metrological properties, when it is subsequently operated under its **rated operating conditions**

## NOTES

- 1 — Limiting conditions for storage, transport or operation can differ.
- 2 — Limiting conditions can include limiting **values** of a **quantity** being measured and of any **influence quantity**.

**4.11 (5.7)****reference operating condition****reference condition**

operating condition prescribed for evaluating the performance of a **measuring instrument** or **measuring system** or for comparison of **measurement results**

NOTE 1 Reference operating conditions specify intervals of **values** of the **measurand** and of the **influence quantities**.

NOTE 2 In IEC 60050-300, item 311-06-02, the term “reference condition” refers to an operating condition under which the specified **instrumental measurement uncertainty** is the smallest possible.

**4.12 (5.10)****sensitivity of a measuring system****sensitivity**

quotient of the change in an **indication** of a **measuring system** and the corresponding change in a **value** of a **quantity** being measured

## NOTES

- 1 — Sensitivity of a measuring system can depend on the value of the quantity being measured.
- 2 — The change considered in a value of a quantity being measured must be large compared with the **resolution**.

## 4.9 (5.5)

**condition assignée de fonctionnement, f**

condition de fonctionnement qui doit être satisfaite pendant un **mesurage** pour qu'un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** fonctionne conformément à sa conception

## NOTE

Les conditions assignées de fonctionnement spécifient généralement des intervalles de **valeurs** pour la **grandeur** mesurée et pour les **grandeurs d'influence**.

## 4.10 (5.6)

**condition limite de fonctionnement, f**  
**condition limite, f**

condition de fonctionnement extrême qu'un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** doit pouvoir supporter sans dommage et sans dégradation de propriétés métrologiques spécifiées, lorsqu'il est ensuite utilisé dans ses **conditions assignées de fonctionnement**

## NOTES

- 1— Les conditions limites de fonctionnement peuvent être différentes pour le stockage, le transport et le fonctionnement.
- 2— Les conditions limites de fonctionnement peuvent comprendre des valeurs limites pour la **grandeur** mesurée et pour les **grandeurs d'influence**.

## 4.11 (5.7)

**condition de fonctionnement de référence, f**  
**condition de référence, f**

condition de fonctionnement prescrite pour évaluer les performances d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** ou pour comparer des **résultats de mesure**

NOTE 1 Les conditions de fonctionnement de référence spécifient des intervalles de **valeurs** du **mesurande** et des **grandeurs d'influence**.

NOTE 2 Dans la CEI 60050-300, n° 311-06-02, le terme "condition de référence" désigne une condition de fonctionnement dans laquelle l'**incertitude instrumentale** spécifiée est la plus petite possible.

## 4.12 (5.10)

**sensibilité, f**

quotient de la variation d'une **indication** d'un **système de mesure** par la variation correspondante de la **valeur** de la **grandeur** mesurée

## NOTES

- 1— La sensibilité peut dépendre de la valeur de la grandeur mesurée.
- 2— La variation de la valeur de la grandeur mesurée doit être grande par rapport à la **résolution**.

2— La variation de la valeur de la grandeur mesurée doit être grande par rapport à la **résolution (1)**.

**4.13****selectivity of a measuring system**  
**selectivity**

property of a **measuring system**, used with a specified **measurement procedure**, whereby it provides **measured quantity values** for one or more **measurands** such that the values of each measurand are independent of other measurands or other **quantities** in the phenomenon, body, or substance being investigated

**EXAMPLES**

- a) Capability of a measuring system including a mass spectrometer to measure the ion current ratio generated by two specified compounds without disturbance by other specified sources of electric current.
- b) Capability of a measuring system to measure the power of a signal component at a given frequency without being disturbed by signal components or other signals at other frequencies.
- c) Capability of a receiver to discriminate between a wanted signal and unwanted signals, often having frequencies slightly different from the frequency of the wanted signal.
- d) Capability of a measuring system for ionizing radiation to respond to a given radiation to be measured in the presence of concomitant radiation.
- e) Capability of a measuring system to measure the amount-of-substance concentration of creatininium in blood plasma by a Jaffé-procedure without being influenced by the glucose, urate, ketone, and protein concentrations.
- f) Capability of a mass spectrometer to measure the amount-of-substance abundance of the  $^{28}\text{Si}$  isotope and of the  $^{30}\text{Si}$  isotope in silicon from a geological deposit without influence between the two, or from the  $^{29}\text{Si}$  isotope.

**NOTES**

- 1 — In physics, there is only one measurand, the other quantities are of the same **kind** as the measurand, and they are input quantities to the measuring system.
- 2 — In chemistry, the measured quantities often involve different components in the system undergoing measurement and these quantities are not necessarily of the same kind.
- 3 — In chemistry, selectivity of a measuring system is usually obtained for quantities with selected components in concentrations within stated intervals.
- 4 — Selectivity as used in physics (see Note 1) is a concept close to specificity as it is sometimes used in chemistry.

**4.14****resolution**

smallest change in a **quantity** being measured that causes a perceptible change in the corresponding **indication**

NOTE Resolution can depend on, for example, noise (internal or external) or friction. It may also depend on the **value** of a quantity being measured.

**4.15 (5.12)****resolution of a displaying device**

smallest difference between displayed **indications** that can be meaningfully distinguished



**4.13****sélectivité, f**

propriété d'un **système de mesure**, utilisant une **procédure de mesure** spécifiée, selon laquelle le système fournit des **valeurs mesurées** pour un ou plusieurs **mesurandes**, telles que les valeurs de chaque mesurande sont indépendantes des autres mesurandes ou d'autres **grandeurs** dans le phénomène, le corps ou la substance en cours d'examen

## EXEMPLES

- a) Aptitude d'un système de mesure comprenant un spectromètre de masse à mesurer le rapport des courants ioniques produits par deux composés spécifiés sans dépendre d'autres sources spécifiées de courant électrique.
- b) Aptitude d'un système de mesure à mesurer la puissance d'une composante d'un signal à une fréquence donnée sans perturbation par des composantes du signal ou par d'autres signaux à d'autres fréquences.
- c) Aptitude d'un récepteur à discerner un signal désiré de signaux non désirés, qui ont souvent des fréquences légèrement différentes de la fréquence du signal désiré.
- d) Aptitude d'un système de mesure de rayonnement ionisant à répondre à un rayonnement particulier à mesurer en présence d'un rayonnement concomitant.
- e) Aptitude d'un système de mesure à mesurer la concentration en quantité de matière de créatinine dans le plasma sanguin par une procédure de Jaffé sans être influencé par les concentrations de glucose, d'urate, de cétone et de protéines.
- f) Aptitude d'un spectromètre de masse à mesurer les abondances en quantité de matière de l'isotope  $^{28}\text{Si}$  et de l'isotope  $^{30}\text{Si}$  dans du silicium provenant d'un dépôt géologique sans influence entre eux ou par l'isotope  $^{29}\text{Si}$ .

## NOTES

- 1 — En physique, il y a un seul mesurande ; les autres grandeurs sont de même **nature** que le mesurande et sont appliquées à l'entrée du système de mesure.
- 2 — En chimie, les grandeurs mesurées impliquent souvent différents constituants dans le système en cours de mesurage et ces grandeurs ne sont pas nécessairement de même nature.
- 3 — En chimie, la sélectivité d'un système de mesure est généralement obtenue pour des grandeurs associées à des constituants sélectionnés dont les concentrations sont dans des intervalles déterminés.
- 4 — Le concept de sélectivité en physique (voir Note 1) est voisin de celui de spécificité, tel qu'il est quelquefois utilisé en chimie.

**4.14****résolution, f**

plus petite variation de la **grandeur** mesurée qui produit une variation perceptible de l'**indication** correspondante

NOTE La résolution peut dépendre, par exemple, du bruit (interne ou externe) ou du frottement. Elle peut aussi dépendre de la **valeur** de la grandeur mesurée.

**4.15 (5.12)****résolution d'un dispositif afficheur, f**

plus petite différence entre **indications** affichées qui peut être perçue de manière significative

**4.16** (5.11)**discrimination threshold**

largest change in a **value** of a **quantity** being measured that causes no detectable change in the corresponding **indication**

## NOTE

Discrimination threshold may depend on, e.g., noise (internal or external) or friction.  
It can also depend on the value of the quantity being measured and how the change is applied.

**4.17** (5.13)**dead band**

maximum interval through which a **value** of a **quantity** being measured can be changed in both directions without producing a detectable change in the corresponding **indication**

## NOTE

Dead band can depend on the rate of change.

**4.18****detection limit  
limit of detection**

**measured quantity value**, obtained by a given **measurement procedure**, for which the probability of falsely claiming the absence of a component in a material is  $\beta$ , given a probability  $\alpha$  of falsely claiming its presence

## NOTES

- 1— IUPAC recommends default values for  $\alpha$  and  $\beta$  equal to 0.05.
- 2— The abbreviation LOD is sometimes used.
- 3 – The term “sensitivity” is discouraged for this concept

**4.19** (5.14)**stability of a measuring instrument  
stability**

property of a **measuring instrument**, whereby its metrological properties remain constant in time

## NOTE

Stability may be quantified in several ways.

## EXAMPLES

- a) in terms of the duration of a time interval over which a metrological property changes by a stated amount
- b) in terms of the change of a property over a stated time interval

**4.20** (5.25)**instrumental bias**

average of replicate **indications** minus a **reference quantity value**

**4.21** (5.16)

**instrumental drift**

continuous or incremental change over time in **indication**, due to changes in metrological properties of a **measuring instrument**.

## NOTE

Instrumental drift is related neither to a change in a **quantity** being measured nor to a change of any recognized **influence quantity**.

## 4.16 (5.11)

**seuil de discrimination**, m  
**seuil de mobilité**, m  
**mobilité**, f

variation la plus grande de la **valeur** d'une **grandeur** mesurée qui ne produit aucune variation détectable de l'**indication** correspondante

NOTE Le seuil de discrimination peut dépendre, par exemple, du bruit (interne ou externe) ou du frottement. Il peut aussi dépendre de la valeur de la grandeur mesurée et de la manière dont la variation est appliquée.

## 4.17 (5.13)

**zone morte**, f

intervalle maximal à l'intérieur duquel on peut faire varier la **valeur** de la **grandeur** mesurée dans les deux sens sans provoquer de variation détectable de l'**indication** correspondante

NOTE La zone morte peut dépendre de la vitesse de la variation.

## 4.18

**limite de détection**, f

**valeur mesurée**, obtenue par une **procédure de mesure** donnée, pour laquelle la probabilité de déclarer faussement l'absence d'un constituant dans un matériau est  $\beta$ , étant donnée la probabilité  $\alpha$  de déclarer faussement sa présence

NOTE 1 L'IUPAC recommande des valeurs par défaut de  $\alpha$  et  $\beta$  égales à 0,05.

NOTE 2 [Applicable uniquement au texte anglais].

NOTE 3 Le terme sensibilité est à proscrire au sens de limite de détection.

## 4.19 (5.14)

**stabilité**, f  
**constance**, f

propriété d'un **instrument de mesure** selon laquelle celui-ci conserve ses propriétés métrologiques constantes au cours du temps

NOTE La stabilité d'un instrument de mesure peut être exprimée quantitativement de plusieurs façons.

## EXEMPLES

- a) par la durée d'un intervalle de temps au cours duquel une propriété métrologique évolue d'une quantité donnée
- b) par la variation d'une propriété au cours d'un intervalle de temps déterminé

## 4.20 (5.25)

**biais instrumental**, m  
**erreur de justesse d'un instrument**, f

différence entre la moyenne d'**indications** répétées et une **valeur de référence**

## 4.21 (5.16)

**dérive instrumentale**, f

variation continue ou incrémentale dans le temps d'une **indication**, due à des variations des propriétés métrologiques d'un **instrument de mesure**

NOTE La dérive instrumentale n'est liée ni à une variation de la **grandeur** mesurée, ni à une variation d'une **grandeur d'influence** identifiée.

**4.22****variation due to an influence quantity**

difference in **indication** for a given **measured quantity value**, or in **quantity values** supplied by a **material measure**, when an **influence quantity** assumes successively two different quantity values

**4.23 (5.17)****step response time**

duration between the instant when an input **quantity value** of a **measuring instrument** or **measuring system** is subjected to an abrupt change between two specified constant quantity values and the instant when a corresponding **indication** settles within specified limits around its final steady value

**4.24****instrumental measurement uncertainty**

component of **measurement uncertainty** arising from a **measuring instrument** or **measuring system** in use

## NOTES

- 1— Instrumental measurement uncertainty is obtained through **calibration** of a measuring instrument or measuring system, except for a **primary measurement standard** for which other means are used.
- 2— Instrumental uncertainty is used in a **Type B evaluation of measurement uncertainty**.
- 3— Information relevant to instrumental measurement uncertainty may be given in the instrument specifications.

**4.25 (5.19)****accuracy class**

class of **measuring instruments** or **measuring systems** that meet stated metrological requirements that are intended to keep **measurement errors** or **instrumental uncertainties** within specified limits under specified operating conditions

## NOTES

- 1— An accuracy class is usually denoted by a number or symbol adopted by convention.
- 2— Accuracy class applies to **material measures**.

**4.26 (5.21)**

**maximum permissible measurement error**  
**maximum permissible error**  
**limit of error**

extreme value of **measurement error**, with respect to a known **reference quantity value**, permitted by specifications or regulations for a given **measurement**, **measuring instrument**, or **measuring system**

## NOTES

- 1— Usually the term “maximum permissible errors” or “limits of error” are used, where there are two extreme values.
- 2— The term “tolerance” should not be used to designate ‘maximum permissible error’.

**4.22****variation due à une grandeur d'influence, f**

différence entre les **indications** qui correspondent à une même **valeur mesurée**, ou entre les **valeurs** fournies par une **mesure matérialisée**, lorsqu'une **grandeur d'influence** prend successivement deux valeurs différentes

**4.23 (5.17)****temps de réponse à un échelon, m**

durée entre l'instant où une **valeur** d'entrée d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** subit un changement brusque d'une valeur constante spécifiée à une autre et l'instant où l'**indication** correspondante se maintient entre deux limites spécifiées autour de sa valeur finale en régime établi

**4.24****incertitude instrumentale, f**

composante de l'**incertitude de mesure** qui provient de l'**instrument de mesure** ou du **système de mesure** utilisé

NOTE 1 L'incertitude instrumentale est obtenue par **étalonnage** de l'instrument de mesure ou du système de mesure, sauf pour un **étalon primaire**, pour lequel on utilise d'autres moyens.

NOTE 2 L'incertitude instrumentale est utilisée dans une **évaluation de type B de l'incertitude**.

NOTE 3 Les informations relatives à l'incertitude instrumentale peuvent être données dans les spécifications de l'instrument.

**4.25 (5.19)****classe d'exactitude, f**

classe d'**instruments de mesure** ou de **systèmes de mesure** qui satisfont à certaines exigences métrologiques destinées à maintenir les **erreurs de mesure** ou les **incertitudes instrumentales** entre des limites spécifiées dans des conditions de fonctionnement spécifiées

## NOTES

1— Une classe d'exactitude est habituellement indiquée par un nombre ou un symbole adopté par convention.

2— Le concept de classe d'exactitude s'applique aux **mesures matérialisées**.

**4.26 (5.21)****erreur maximale tolérée, f****limite d'erreur, f**

valeur extrême de l'**erreur de mesure**, par rapport à une **valeur de référence** connue, qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un **mesurage**, un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** donné

## NOTES

1— Les termes « erreurs maximales tolérées » et « limites d'erreur » sont généralement utilisés lorsqu'il y a deux valeurs extrêmes.

2— Il convient de ne pas utiliser le terme « tolérance » pour désigner l'erreur maximale tolérée.

## 4.27 (5.22)

**datum measurement error**  
**datum error**

**measurement error** of a **measuring instrument** or **measuring system** at a specified **measured quantity value**

## 4.28 (5.23)

**zero error**

**datum measurement error** where the specified **measured quantity value** is zero

## NOTE

Zero error should not be confused with absence of **measurement error**.

## 4.29

**null measurement uncertainty**

**measurement uncertainty** where the specified **measured quantity value** is zero

## NOTE 1

Null measurement uncertainty is associated with a null or near zero **indication** and covers an interval where one does not know whether the **measurand** is too small to be detected or the indication of the **measuring instrument** is due only to noise.

## NOTE 2

The concept of 'null measurement uncertainty' also applies when a difference is obtained between **measurement** of a sample and a blank.

## 4.30

**calibration diagram**

graphical expression of the relation between **indication** and corresponding **measurement result**

## NOTES

- 1— A calibration diagram is the strip of the plane defined by the axis of the indication and the axis of measurement result, that represents the relation between an indication and a set of **measured quantity values**. A one-to-many relation is given, and the width of the strip for a given indication provides the **instrumental measurement uncertainty**.
- 2— Alternative expressions of the relation include a **calibration curve** and associated **measurement uncertainty**, a calibration table, or a set of functions.
- 3— This concept pertains to a **calibration** when the instrumental measurement uncertainty is large in comparison with the measurement uncertainties associated with the **quantity values** of **measurement standards**.

## 4.31

**calibration curve**

expression of the relation between **indication** and corresponding **measured quantity value**

## NOTE

A calibration curve expresses a one-to-one relation that does not supply a **measurement result** as it bears no information about the **measurement uncertainty**.



## 4.27 (5.22)

**erreur au point de contrôle**, f

**erreur de mesure** d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** pour une **valeur mesurée** spécifiée

## 4.28 (5.23)

**erreur à zéro**, f

**erreur au point de contrôle** lorsque la **valeur mesurée** spécifiée est nulle

NOTE Il convient de ne pas confondre l'erreur à zéro avec l'absence d'**erreur de mesure**.

## 4.29

**incertitude de mesure à zéro**, f

**incertitude de mesure** lorsque la **valeur mesurée** spécifiée est nulle

NOTE 1 L'incertitude de mesure à zéro est associée à une **indication** nulle ou presque nulle et correspond à l'intervalle dans lequel on ne sait pas si le **mesurande** est trop petit pour être détecté ou si l'indication de l'**instrument de mesure** est due seulement au bruit.

NOTE 2 Le concept d'incertitude de mesure à zéro s'applique aussi lorsqu'une différence est obtenue entre le **mesurage** d'un spécimen et un blanc.

## 4.30

**diagramme d'étalonnage**, m

expression graphique de la relation entre une **indication** et le **résultat de mesure** correspondant

NOTES

- 1— Un diagramme d'étalonnage est la bande du plan défini par l'axe des indications et l'axe des résultats de mesure, qui représente la relation entre une indication et un ensemble de **valeurs mesurées**. Il correspond à une relation multivoque ; la largeur de la bande pour une indication donnée fournit l'**incertitude instrumentale**.
- 2— D'autres expressions de la relation consistent en une **courbe d'étalonnage** avec les **incertitudes de mesure** associées, en une table d'étalonnage ou en un ensemble de fonctions.
- 3— Le concept est relatif à un **étalonnage** quand l'incertitude instrumentale est grande par rapport aux incertitudes de mesure associées aux valeurs des **étalons**.

## 4.31

**courbe d'étalonnage**, f

expression de la relation entre une **indication** et la **valeur mesurée** correspondante

NOTE

Une courbe d'étalonnage exprime une relation biunivoque qui ne fournit pas un **résultat de mesure** puisqu'elle ne contient aucune information sur l'**incertitude de mesure**.

## Chapter 5: Measurement standards (Etalons)

### 5.1 (6.1)

#### measurement standard etalon

realization of the definition of a given **quantity**, with stated **quantity value** and associated **measurement uncertainty**, used as a reference

#### EXAMPLES

- a) 1 kg mass measurement standard with an associated **standard measurement uncertainty** of 3  $\mu\text{g}$
- b) 100  $\Omega$  measurement standard resistor with an associated standard measurement uncertainty of 1  $\mu\Omega$
- c) caesium frequency standard with a relative standard measurement uncertainty of  $2 \cdot 10^{-15}$
- d) hydrogen reference electrode with an assigned quantity value of 7.072 an associated standard measurement uncertainty of 0.006
- e) set of reference solutions of cortisol in human serum having a certified quantity value with measurement uncertainty for each solution
- f) **reference material** providing quantity values with measurement uncertainties for the mass concentration of each of ten different proteins

#### NOTES

- 1 — A “realization of the definition of a given quantity” can be provided by a **measuring system**, a **material measure**, or a reference material.
- 2 — A measurement standard is frequently used as a reference in establishing **measured quantity values** and associated measurement uncertainties for other quantities of the same **kind**, thereby establishing **metrological traceability** through **calibration** of other measurement standards, **measuring instruments**, or measuring systems.
- 3 — The term “realization” is used here in the most general meaning. It denotes three procedures of “realization”. The first one consists in the physical realization of the **measurement unit** from its definition and is realization *sensu stricto*. The second, termed “reproduction”, consists not in realizing the measurement unit from its definition but in setting up a highly reproducible measurement standard based on a physical phenomenon, as it happens, e.g., in case of use of frequency-stabilized lasers to establish a measurement standard for the metre, of the Josephson effect for the volt or of the quantum Hall effect for the ohm. The third procedure consists in adopting a material measure as a measurement standard. It occurs in case of the measurement standard of 1 kg.
- 4 — A standard measurement uncertainty associated with a measurement standard is always a component of the **combined standard measurement uncertainty** (see GUM 2.3.4) in a **measurement result** obtained using the measurement standard. Frequently, this component is small compared with other components of the combined standard measurement uncertainty.
- 5 — Quantity value and measurement uncertainty must be determined at the time when the measurement standard is used.
- 6 — Several quantities of the same kind or of different kinds may be realized in one device which is commonly also called a measurement standard.
- 7 — The word “embodiment” is sometimes used in the English language instead of “realization”.
- 8 — In science and technology, the English word “standard” is used with at least two different meanings: as a specification, technical recommendation, or similar normative document (in French “norme”) and as a measurement standard (in French “étalon”). This Vocabulary is concerned solely with the second meaning.
- 9 — The term “measurement standard” is sometimes used to denote other metrological tools, e.g. 'software measurement standard', see: ISO 5436-2.

**5.2 (6.2)****international measurement standard**

**measurement standard** recognized by signatories to an international agreement and intended to serve worldwide

## EXAMPLES

- a) the international prototype of the kilogram
- b) chorionic gonadotropin, World Health Organization (WHO) 4<sup>th</sup> International Standard 1999, 75/589, 650 International Units per ampoule
- c) VSMOW2 (Vienna Standard Mean Ocean Water) distributed by the International Atomic Energy Agency (IAEA) for differential stable isotope amount-of-substance ratio measurements

## Chapitre 5 : Étalons

### 5.1 (6.1)

#### étalon, m

réalisation de la définition d'une **grandeur** donnée, avec une **valeur** déterminée et une **incertitude de mesure** associée, utilisée comme référence

#### EXEMPLES

- a) étalon de masse de 1 kg avec une **incertitude-type** associée de 3 µg
- b) résistance étalon de 100 Ω avec une incertitude-type associée de 1 µΩ
- c) étalon de fréquence à césium (...)
- d) électrode de référence à hydrogène (...)
- e) série de solutions de référence de cortisol dans du sérum humain, dont chaque solution a une valeur certifiée avec une incertitude de mesure
- f) **matériau de référence** fournissant des valeurs avec les incertitudes de mesure associées pour la concentration en masse de dix protéines différentes

NOTE 1 La « réalisation de la définition d'une grandeur donnée » peut être fournie par un **système de mesure**, une **mesure matérialisée** ou un matériau de référence.

NOTE 2 Un étalon sert souvent de référence dans l'obtention de **valeurs mesurées** et d'incertitudes de mesure associées pour d'autres grandeurs de même **nature**, établissant ainsi une **traçabilité métrologique** par l'intermédiaire de l'**étalonnage** d'autres étalons, **instruments de mesure** ou systèmes de mesure.

NOTE 3 Le terme « réalisation » est employé ici dans son sens le plus général. Il désigne trois procédures de réalisation. La première, la réalisation *stricto sensu*, est la réalisation physique de l'unité à partir de sa définition. La deuxième, appelée « reproduction », consiste, non pas à réaliser l'unité à partir de sa définition, mais à construire un étalon hautement reproductible fondé sur un phénomène physique, comme par exemple, l'emploi de lasers stabilisés en fréquence pour construire un étalon du mètre, l'emploi de l'effet Josephson pour le volt ou de l'effet Hall quantique pour l'ohm. La troisième procédure consiste à adopter une mesure matérialisée comme étalon. C'est le cas de l'étalon de 1 kg.

NOTE 4 L'incertitude-type associée à un étalon est toujours une composante de l'**incertitude-type composée** (voir GUM, 2.3.4) dans un **résultat de mesure** obtenu en utilisant l'étalon. Cette composante est souvent petite par rapport à d'autres composantes de l'incertitude-type composée.

NOTE 5 La valeur de la grandeur et l'incertitude de mesure doivent être déterminées au moment où l'étalon est utilisé.

NOTE 6 Plusieurs grandeurs de même nature ou de natures différentes peuvent être réalisées à l'aide d'un seul dispositif, appelé aussi étalon.

NOTE 7 Le mot « embodiment » est quelquefois utilisé en anglais à la place de « realization ».

NOTE 8 Dans la science et la technologie, le mot anglais « standard » est utilisé avec au moins deux significations différentes : celle de norme, spécification, recommandation technique ou autre document normatif, et celle d'étalon (en anglais « measurement standard »). Seule la deuxième signification relève du présent Vocabulaire.

NOTE 9 Le terme « étalon » est parfois utilisé pour désigner d'autres outils métrologiques, par exemple un étalon logiciel (voir l'ISO 5436-2).

### 5.2 (6.2)

#### étalon international, m

**étalon** reconnu par les signataires d'un accord international pour une utilisation mondiale

#### EXEMPLES

- a) le prototype international du kilogramme
- b) gonadotrophine chorionique, 4<sup>e</sup> étalon international de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 1999, 75/589, 650 unités internationales par ampoule

- c) eau océanique moyenne normalisée de Vienne (VSMOW2), distribuée par l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) pour des mesurages différentiels des rapports molaires d'isotopes stables

**5.3 (6.3)****national measurement standard  
national standard**

**measurement standard** recognized by national authority to serve in a state or economy as the basis for assigning **quantity values** to other **measurement standards** for the **kind of quantity** concerned

**5.4 (6.4)****primary measurement standard  
primary standard**

**measurement standard** established using a **primary reference measurement procedure**, or created as an artifact, chosen by convention

## EXAMPLES

- e) primary measurement standard of amount-of-substance concentration prepared by dissolving a known amount of substance of a chemical component to a known volume of solution
- f) primary measurement standard for pressure based on separate **measurements** of force and area
- g) primary measurement standard for isotope amount-of-substance ratio measurements, prepared by mixing known amount-of-substances of specified isotopes
- h) triple-point-of-water cell as a primary measurement standard of thermodynamic temperature
- i) the international prototype of the kilogram as an artifact, chosen by convention

**5.5 (6.5)****secondary measurement standard  
secondary standard**

**measurement standard** established through **calibration** with respect to a **primary measurement standard** for a **quantity** of the same **kind**

## NOTES

- 1— Calibration may be obtained directly between a primary measurement standard and a secondary measurement standard, or involve an intermediate **measuring system** calibrated by the primary measurement standard and assigning a **measurement result** to the secondary measurement standard.
- 2— A measurement standard having its **quantity value** assigned by a ratio **primary reference measurement procedure** is a secondary measurement standard.

**5.6 (6.6)****reference measurement standard  
reference standard**

**measurement standard** designated for the **calibration** of other measurement standards for **quantities** of a given **kind** in a given organization or at a given location

**5.7 (6.7)****working measurement standard  
working standard**

**measurement standard** that is used routinely to calibrate or verify **measuring instruments** or **measuring systems**

## NOTES

- 1— A working measurement standard is usually calibrated with respect to a **reference measurement standard**.
- 2— In relation to **verification**, the terms “check standard” or “control standard” are also sometimes used.

**5.3 (6.3)****étalon national, m**

**étalon** reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un État ou une économie, comme base à l'attribution de **valeurs** à d'autres étalons de **grandeurs** de la même **nature**

**5.4 (6.4)****étalon primaire, m**

**étalon** établi à l'aide d'une **procédure de mesure primaire** ou créé comme objet choisi par convention

## EXEMPLES

- a) étalon primaire de concentration en quantité de matière préparé en dissolvant une quantité de matière connue d'une substance chimique dans un volume connu de solution
- b) étalon primaire de pression fondé sur des **mesurages** séparés de force et d'aire
- c) étalon primaire pour les mesurages du rapport molaire d'isotopes, préparé en mélangeant des quantités de matière connues d'isotopes spécifiés
- d) étalon primaire de température thermodynamique constitué d'une cellule à point triple de l'eau
- e) le prototype international du kilogramme en tant qu'objet choisi par convention

**5.5 (6.5)****étalon secondaire, m**

**étalon** établi par l'intermédiaire d'un **étalonnage** par rapport à un **étalon primaire** d'une **grandeur** de même **nature**

## NOTES

- 1— On peut obtenir directement la relation entre l'étalon primaire et l'étalon secondaire ou mettre en oeuvre un **système de mesure** intermédiaire étalonné par l'étalon primaire, qui assigne un **résultat de mesure** à l'étalon secondaire.
- 2— Un étalon dont la valeur est assignée par une **procédure de mesure primaire** de mesure de rapport est un étalon secondaire.

**5.6 (6.6)****étalon de référence, m**

**étalon** conçu pour l'**étalonnage** d'autres étalons de **grandeurs** de même **nature** dans une organisation donnée ou en un lieu donné

**5.7 (6.7)****étalon de travail, m**

**étalon** qui est utilisé couramment pour étalonner ou contrôler des **instruments de mesure** ou des **systèmes de mesure**

## NOTES

- 1— Un étalon de travail est habituellement étalonné par rapport à un **étalon de référence**.
- 2— Un étalon de travail servant à la **vérification** est aussi désigné comme « étalon de vérification » ou « étalon de contrôle ».



## 5.8 (6.9)

**travelling measurement standard**  
**travelling standard**

**measurement standard**, sometimes of special construction, intended for transport between different locations

## EXAMPLE

portable battery-operated caesium-133 frequency measurement standard

## 5.9 (6.8)

**transfer measurement device****transfer device**

device used as an intermediary to compare **measurement standards**

NOTE Sometimes, measurement standards are used as transfer devices.

## 5.10

**intrinsic measurement standard****intrinsic standard**

**measurement standard** based on an inherent and reproducible property of a phenomenon or substance

## EXAMPLES

- a) triple-point-of-water cell as an intrinsic measurement standard of thermodynamic temperature
- b) intrinsic measurement standard of electric potential difference based on the Josephson effect
- c) intrinsic measurement standard of electric resistance based on the quantum Hall effect
- d) sample of copper as an intrinsic measurement standard of electric conductivity

## NOTES

- 1 — A **quantity value** of an intrinsic measurement standard is assigned by consensus and does not need to be established by relating it to another measurement standard of the same type. Its **measurement uncertainty** is determined by considering two components: the first associated with its consensus quantity value and the second associated with its construction, implementation, and maintenance.
- 2 — An intrinsic measurement standard usually consists of a system produced according to the requirements of a consensus procedure and subject to periodic **verification**. The consensus procedure may contain provisions for application of **corrections** necessitated by the implementation.
- 3 — Intrinsic measurement standards that are based on quantum phenomena usually have outstanding **stability**.
- 4 — The adjective “intrinsic” does not mean that such a measurement standard may be implemented and used without special care or that such a measurement standard is immune to internal and external influences.

## 5.11 (6.12)

**conservation of a measurement standard**  
**maintenance of a measurement standard**

set of operations necessary to preserve the metrological properties of a **measurement standard** within stated limits

## NOTE

Conservation commonly includes periodic **verification** of predefined metrological properties or **calibration**, storage under suitable conditions, and specified care in use.

**5.8** (6.9)**étalon voyageur**, m

étalon, parfois de construction spéciale, destiné au transport en des lieux différents

EXEMPLE

étalon de fréquence à césium 133, portatif et fonctionnant sur accumulateur

**5.9** (6.8)**dispositif de transfert**, mdispositif utilisé comme intermédiaire pour comparer entre eux des **étalons**

NOTE Des étalons peuvent parfois servir de dispositifs de transfert.

**5.10****étalon intrinsèque**, m

étalon fondé sur une propriété intrinsèque et reproductible d'un phénomène ou d'une substance

EXEMPLES

- a) étalon intrinsèque de température thermodynamique constitué d'une cellule à point triple de l'eau
- b) étalon intrinsèque de différence de potentiel électrique fondé sur l'effet Josephson
- c) étalon intrinsèque de résistance électrique fondé sur l'effet Hall quantique
- d) étalon intrinsèque de conductivité électrique constitué d'un spécimen de cuivre

NOTES

- 1— La **valeur** d'un étalon intrinsèque est assignée par consensus et n'a pas besoin d'être établie en le reliant à un autre étalon de même type. Son **incertitude de mesure** est déterminée en prenant en compte deux composantes, l'une associée à la valeur de consensus et l'autre associée à la construction, la mise en oeuvre et la maintenance.
- 2— Un étalon intrinsèque consiste généralement en un système fabriqué conformément aux exigences d'une procédure de consensus et il est soumis à une **vérification** périodique. La procédure de consensus peut comprendre des dispositions pour appliquer les **corrections** nécessaires à la mise en oeuvre.
- 3— Les étalons intrinsèques fondés sur des phénomènes quantiques ont généralement une **stabilité** exceptionnelle.
- 4— L'adjectif « intrinsèque » ne signifie pas que l'étalon peut être mis en oeuvre et utilisé sans précautions particulières ou qu'il est protégé d'influences internes et externes.

**5.11** (6.12)**conservation d'un étalon**, f**maintenance d'un étalon**, fensemble des opérations nécessaires à la préservation des propriétés métrologiques d'un **étalon** dans des limites déterminéesNOTE La conservation comprend habituellement une **vérification** périodique de propriétés métrologiques choisies ou un **étalonnage**, un stockage dans des conditions appropriées et des précautions particulières lors de l'utilisation.

## 5.12

**calibrator**

**measurement standard** used in **calibration**

## NOTE

The term “calibrator” is only used in certain fields.

## 5.13 (6.13)

**reference material****RM**

material, sufficiently homogeneous and stable with reference to specified properties, which has been established to be fit for its intended use in **measurement** or in examination of **nominal properties**

## NOTES

- 1 – Examination of a nominal property provides a nominal property value and associated uncertainty. This uncertainty is not a **measurement uncertainty**.
- 2 - Reference materials with or without assigned quantity values can be used for **measurement precision** control whereas only reference materials with assigned quantity values can be used for **calibration** or **measurement trueness** control.
- 3— ‘Reference material’ comprises materials embodying **quantities** as well as **nominal properties**.

## EXAMPLES OF REFERENCE MATERIALS EMBODYING QUANTITIES

- a) water of stated purity, the dynamic viscosity of which is used to calibrate viscometers
- b) human serum without an assigned **quantity value** for the amount-of-substance concentration of the inherent cholesterol, used only as a measurement precision control material
- c) fish tissue containing a stated mass fraction of a dioxin, used as a **calibrator**

## EXAMPLES OF REFERENCE MATERIALS EMBODYING NOMINAL PROPERTIES

- d) colour chart indicating one or more specified colours
- e) DNA compound containing a specified nucleic acid sequence
- f) urine containing 19-androstenedione

NOTE 4 A reference material is sometimes incorporated into a specially fabricated device.

## EXAMPLES

- a) substance of known triple-point in a triple-point cell
  - b) glass of known optical density in a transmission filter holder
  - c) spheres of uniform size mounted on a microscope slide
- 5— Some reference materials have assigned quantity values that are metrologically traceable to a **measurement unit** outside a **system of units**. Such materials include vaccines to which International Units (IU) have been assigned by the World Health Organization.
  - 6— In a given **measurement**, a given reference material can only be used for either calibration or quality assurance.
  - 7— The specifications of a reference material should include its material traceability, indicating its origin and processing (Accred Qual Assur:2006).
  - 8 – ISO/REMCO has an analogous definition (Accred Qual Assur:2006) but uses the term “measurement process” to mean ‘examination’ (EN ISO 15189:2005,3.3), to cover both ‘measurement’ and ‘examination of a nominal property’.

## 5.12

.....

**étalon** utilisé pour des **étalonnages**

NOTE En anglais, le terme « calibrator » n'est utilisé que dans certains domaines.

## 5.13 (6.13)

**matériau de référence**, m**MR** (abréviation)

matériau suffisamment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés spécifiées, qui a été préparé pour être adapté à son utilisation prévue pour un **mesurage** ou pour l'examen de **propriétés qualitatives**

NOTE 1 L'examen d'une propriétés qualitative comprend l'attribution d'une valeur et de l'incertitude associée à un autre matériau. Cette incertitude n'est pas une **incertitude de mesure**.

NOTE 2 Des matériaux de référence avec ou sans valeurs assignées peuvent servir à contrôler la **fidélité de mesure**, tandis que seuls des matériaux à valeurs assignées peuvent servir à l'**étalonnage** ou au contrôle de la **justesse de mesure**.

NOTE 3 Les matériaux de référence comprennent des matériaux caractérisés par des **grandeurs** et des matériaux caractérisés par des propriétés qualitatives.

## EXEMPLES DE MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE SUPPORTS DE GRANDEURS

- c) eau de pureté déterminée, dont la viscosité dynamique est utilisée pour l'étalonnage de viscosimètres
- d) sérum humain sans **valeur** assignée à la concentration de cholestérol intrinsèque, utilisé seulement pour le contrôle de la fidélité de mesure
- e) tissu de poisson contenant une fraction massique déterminée de dioxine, utilisé comme **étalon** dans un étalonnage

## EXEMPLES DE MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE SUPPORTS DE PROPRIÉTÉS QUALITATIVES

- f) nuancier de couleurs indiquant une ou plusieurs couleurs spécifiées
- g) ADN contenant une séquence spécifiée d'acides nucléiques
- h) urine contenant de la 19-androstènedione

NOTE 4 Un matériau de référence est quelquefois incorporé dans un dispositif fabriqué spécialement.

## EXEMPLES

- i) substance dont le point triple est connu dans une cellule triple point
- j) verre de densité optique connue dans un support de filtre de transmission
- k) sphères à granulométrie uniforme montées sur une lame de microscope

NOTE 5 Certains matériaux de référence ont des valeurs assignées qui sont métrologiquement traçables à une **unité de mesure** en dehors d'un **système d'unités**. Ces matériaux comprennent des vaccins auxquels des unités internationales (UI) ont été assignées par l'Organisation mondiale de la santé.

NOTE 6 Dans un mesurage donné, un matériau de référence donné ne peut être utilisé que pour l'étalonnage ou pour l'assurance de la qualité.

NOTE 7 Il convient d'inclure dans les spécifications d'un matériau de référence sa traçabilité, qui indique son origine et son traitement (Accred Qual Assur:2006).

NOTE 8 La définition de l'ISO/REMCO est analogue (Accred Qual Assur:2006), mais utilise le terme « processus de mesure » pour signifier "« examen » (EN ISO 15189:2005, 3.3) afin de couvrir à la fois un mesurage et l'examen d'une propriété qualitative.

## 5.14 (6.14)

**certified reference material  
CRM**

**reference material**, accompanied by documentation issued by an authoritative body and providing one or more specified property values with associated uncertainties and traceabilities, using valid procedures

## EXAMPLE

human serum with assigned **quantity value** for the concentration of cholesterol and associated **measurement uncertainty** stated in an accompanying certificate, used as a **calibrator** or **measurement trueness** control material

## NOTES

- 1 — 'Documentation' is given in the form of a 'certificate', see ISO Guide 31:1992.
- 2 — Procedures for the production and certification of certified reference materials are given, e.g., in ISO Guides 34 and 35.
- 3 — In this definition, "uncertainty" covers both 'measurement uncertainty' and 'uncertainty associated with the value of a **nominal property**', such as for identity and sequence. "Traceability" covers both '**metrological traceability** of a quantity value' and 'traceability of a nominal property value'.
- 4 — Specified quantity values of certified reference materials require metrological traceability with associated measurement uncertainty (Accred Qual Assur:2006).
- 5 - ISO/REMCO has an analogous definition (Accred Qual Assur:2006) but uses the modifiers 'metrological' and 'metrologically' to refer to both quantity and nominal property.

## 5.15

**commutability of a reference material**

property of a **reference material**, demonstrated by the closeness of agreement between the relation among the **measurement results** for a stated **quantity** in this material, obtained according to two given **measurement procedures**, and the relation obtained among the measurement results for other specified materials

## NOTES

- 1— The reference material in question is usually a **calibrator** and the other specified materials are usually routine samples.
- 2— The measurement procedures referred to in the definition are the one preceding and the one following the reference material (calibrator) in question in a **calibration hierarchy**, see ISO 17511.
- 3— The stability of commutable reference materials is monitored regularly.

## 5.16

**reference data**

data, related to a property of a phenomenon, body, or substance, or a system of components of known composition or structure, obtained from an identified source, critically evaluated, and verified for accuracy

## EXAMPLE

reference data for solubility of chemical compounds as published by the IUPAC

## NOTE 1

In this definition 'accuracy' covers, for example, 'measurement accuracy' and 'accuracy of a nominal property value'.

## NOTE 2

“Data” is a plural form, “datum” is the singular. “Data” is commonly used in the singular sense, instead of “datum”.

## 5.14 (6.14)

**matériau de référence certifié**, m  
**MRC** (abréviation)

**matériau de référence**, accompagné d'une documentation délivrée par un organisme faisant autorité et fournissant une ou plusieurs valeurs de propriétés spécifiées avec les incertitudes et les traçabilités associées, en utilisant des procédures valables

## EXEMPLE

sérum humain dont la **valeur** assignée à la concentration de cholestérol et l'**incertitude de mesure** associée sont indiquées dans un certificat et qui sert d'**étalon** dans un **étalonnage** ou de matériau de contrôle de la **justesse de mesure**

## NOTES

- 1— La documentation mentionnée est délivrée sous la forme d'un « certificat » (voir le Guide ISO 30:1992).
- 2— Des procédures pour la production et la certification de matériaux de référence certifiés sont données, par exemple, dans les Guides ISO 34 et 35.
- 3— Dans la définition, le terme « incertitude » peut désigner soit une incertitude de mesure, soit l'incertitude associée à la valeur d'une **propriété qualitative**, telle que l'identité ou la séquence. Le terme « traçabilité » peut désigner soit la **traçabilité métrologique** de la valeur d'une grandeur, soit la traçabilité de la valeur d'une propriété qualitative.
- 4— Les valeurs de grandeurs spécifiées des matériaux de référence certifiés exigent une traçabilité métrologique avec une incertitude de mesure associée (voir Accred Qual Assur:2006).
- 5— La définition de l'ISO/REMCO est analogue (Accred Qual Assur:2006), mais utilise « métrologique » à la fois pour une grandeur et pour une propriété qualitative.

## 5.15

**commutabilité d'un matériau de référence**, f

propriété d'un **matériau de référence**, exprimée par l'écart entre, d'une part, la relation entre les **résultats de mesure** obtenus pour une **grandeur** déterminée de ce matériau en utilisant deux **procédures de mesure** données et, d'autre part, la relation entre les résultats de mesure pour d'autres matériaux spécifiés,

## NOTES

- 1— Le matériau de référence en question est généralement un **étalon** et les autres matériaux spécifiés sont généralement des spécimens courants.
- 2— Les procédures de mesure mentionnées dans la définition sont celle qui précède et celle qui suit le matériau de référence utilisé comme étalon dans une **hiérarchie d'étalonnage** (voir l'ISO 17511).
- 3— La stabilité des matériaux de référence commutables est vérifiée régulièrement.

## 5.16

**donnée de référence**, f

donnée liée à une propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, ou à un système de constituants de composition ou de structure connue, obtenue à partir d'une source identifiée, évaluée de façon critique et vérifiée en exactitude

EXEMPLE données de référence relatives à la solubilité de composés chimiques, publiées par l'IUPAC

NOTE 1 Dans la définition, le terme « exactitude » peut désigner soit une **exactitude de mesure**, soit l'exactitude de la valeur d'une **propriété qualitative**.

NOTE 2 En anglais, « data » est une forme plurielle dont le singulier est « datum ». « Data » est couramment utilisé au sens singulier à la place de « datum ».

**5.17****standard reference data**

**reference data** issued by a recognized authority

## EXAMPLES

- a) Values of the fundamental physical constants, as regularly evaluated and published by ICSU CODATA.
- b) Relative atomic mass values, also called atomic weight values, of the elements, as evaluated every two years by IUPAC-CIAAW at the IUPAC General Assembly and published in *Pure Appl. Chem.* or in *J. Phys. Chem. Ref. Data*.

**5.18****reference quantity value****reference value**

**quantity value** used as a basis for comparison with values of **quantities** of the same **kind**

## NOTES

- 1 — A reference quantity value can be a **true quantity value** of a **measurand**, in which case it is unknown, or a **conventional quantity value**, in which case it is known.
- 2 — A reference quantity value with associated **measurement uncertainty** is usually provided with reference to
  - a) a material, e.g. a **certified reference material**,
  - b) a device, e.g. a stabilized laser,
  - c) a **reference measurement procedure**,
  - d) a comparison of **measurement standards**.



**5.17****donnée de référence normalisée, f****donnée de référence** provenant d'une autorité reconnue

## EXEMPLES

- a) Valeurs des constantes physiques fondamentales, évaluées et publiées régulièrement par ICSU CODATA.
- b) Valeurs des masses atomiques relatives des éléments, appelées aussi valeurs des poids atomiques, évaluées tous les deux ans par l'IUPAC-CIAAW à l'Assemblée générale de l'IUPAC et publiées dans *Pure Appl. Chem.* ou dans *J. Phys. Chem. Ref. Data.*

**5.18****valeur de référence, f****valeur d'une grandeur** servant de base de comparaison pour les valeurs de **grandeurs** de même **nature**

## NOTES

- 1 — La valeur de référence peut être une **valeur vraie** d'un **mesurande**, et est alors inconnue, ou une **valeur conventionnelle**, et est alors connue.
- 2— Une valeur de référence associée à son **incertitude de mesure** se rapporte généralement à :
  - l) un matériau, par exemple un matériau de référence certifié,
  - m) un dispositif, par exemple un laser stabilisé,
  - n) une procédure de mesure de référence,
  - o) une comparaison d'**étalons**.

**ANNEX A (INFORMATIVE): CONCEPT DIAGRAMS**

The concept diagrams are in preparation.

**ANNEXE A (INFORMATIVE): SCHÉMAS CONCEPTUELS**

**Les schémas conceptuels sont en préparation.**

**BIBLIOGRAPHY**

ISO editor: please contact A. Thor concerning most recent updates of standards 31 and 80000

- [1] BIPM: The International System of Units, SI (8th edition, 2006.).
- [2] ISO 31:1992, amended 1998 and 2005, Quantities and units – Parts 0 and 5 to 13.
- [3] ISO 80000-3:2006, Quantities and units – Part 3: Space and time.
- [4] ISO 80000-4:2006, Quantities and units – Part 4: Mechanics.
- [5] ISO 1000:1992, amended 1998, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.
- [6] ISO Guide 30:1992, Terms and definitions used in connection with reference materials.
- [7] ISO 3534-1:1993, Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1: Probability and general statistical terms.
- [8] IEC 60050-300:2001, International Electrotechnical Vocabulary – Electrical and electronic measurements and measuring instruments – Parts 311, 312, 313, 314.
- [9] IEC 60359:2001, Ed. 3.0 (bilingual), Electrical and electronic measurement equipment – Expression of performance.
- [10] OIML V1: 2000, International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML).
- [11] IUPAP–25: Booklet on Symbols, Units, Nomenclature and Fundamental Constants. Document IUPAP–25, E.R. Cohen and P. Giacomo, *Physica* **146A** (1987) 1–68. (To be revised and published on the web.)
- [12] IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (1993, 2007 ).
- [13] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (1993, amended 1995) (published by ISO in the name of BIPM, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP and OIML).
- [14] Supplement 1 to the "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" - Propagation of distributions using a Monte Carlo method.
- [15] IFCC-IUPAC: Approved Recommendation (1978). Quantities and Units in Clinical Chemistry, *Clin. Chim. Acta*, 1979:96:157F:83F.
- [16] ISO Guide 34: 2000, General requirements for the competence of reference material producers.
- [17] ISO Guide 35: 2006, Certification of reference materials – General and statistical principles.
- [18] ISO 704:2000, Terminology work – Principles and methods.
- [19] ISO 1087-1:2000, Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application.
- [20] ISO 9000:2005, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.
- [21] ISO 10241:1992, International terminology standards – Preparation and layout.

**BIBLIOGRAPHIE**

- [1] BIPM : Le Système international d'unités (SI), 8e édition, 2006.
- [2] ISO 31:1992 (amendement 1998), Grandeurs et unités – Parties 0 à 13.
- [3] ISO 80000-3:2006, Grandeurs et unités – Partie 3: Espace et temps.
- [4] ISO 80000-4:2006, Grandeurs et unités – Partie 4: Mécanique.
- [5] ISO 1000:1992 (amendement 1998), Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités.
- [6] ISO Guide 30:1992, Termes et définitions utilisés en rapport avec les matériaux de référence.
- [7] ISO 3534-1:1993, Statistique – Vocabulaire et symboles – Partie 1: Probabilité et termes statistiques généraux.
- [8] CEI 60050-300:2001, Vocabulaire électrotechnique international – Mesures et appareils de mesure électriques et électroniques – Parties 311, 312, 313 et 314.
- [9] CEI 60359:2001, Ed. 3.0 (Bilingue), Appareils de mesure électriques et électroniques – Expression des performances.
- [10] OIML : Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML), 2000.
- [11] IUPAP–25 : Symbols, Units, Nomenclature and Fundamental Constants. Document IUPAP–25, E.R. Cohen et P. Giacomo, *Physica*, 1987, **146A**, 1–68. (sera révisé et publié sur le Web)
- [12] IUPAC : Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (1993) (éd. 2006 en préparation).
- [13] Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure, 1993 (amendement 1995) (publié par l'ISO au nom du BIPM, de la CEI, de l'IFCC, de l'OIML, de l'IUPACet de l'IUPAP).
- [14] Supplément 1 au « Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure » – Propagation des distributions au moyen de la méthode de Monte Carlo.
- [15] IFCC/UICPA : Recommandation approuvée (1978). Quantities and Units in Clinical Chemistry, *Clin. Chim. Acta*, 1979:96:157F:83F.
- [16] ISO Guide 34:2000, Exigences générales pour la compétence des producteurs de matériaux de référence (disponible en anglais seulement).
- [17] ISO Guide 35:2006, Matériaux de référence – Principes généraux et statistiques pour la certification (disponible en anglais seulement).
- [18] ISO 704:2000, Travail terminologique – Principes et méthodes.
- [19] ISO 1087-1:2000, Travail terminologique – Vocabulaire – Partie 1 : Théorie et application.
- [20] ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.
- [21] ISO 10241:1992, Normes terminologiques internationales – Élaboration et présentation.

- [22] CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002, *Reviews of Modern Physics*, 2005, **77**, 107 p. <http://physics.nist.gov/constants>.
- [23] BIPM, Report of the 5th CCQM meeting (1999).
- [24] IUPAC, *Pure Appl. Chem.*, 2003, **75**, 1107-1122
- [25] Isotopic Composition of the Elements, 2001, *J. Phys. Chem. Ref. Data.*, 2005, **34**, 57-67.
- [26] ISO 5725-1:1994 (corrigendum 1998), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: General principles and definitions.
- [27] ISO 5725-2:1994 (corrigendum 2002), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.
- [28] ISO 5725-3:1994 (corrigendum 2001), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method.
- [29] ISO 5725-4:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method.
- [30] ISO 5725-5:1998 (corrigendum 2005), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method.
- [31] ISO 5725-6:1994 (corrigendum 2001), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 6: Use in practice of accuracy values.

ISO 5725, ISO 13526, ISO/TS 21748, ISO 21749

- [32] CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2002, *Reviews of Modern Physics*, 2005, **77**, 107 p. <http://physics.nist.gov/constants>.
- [33] BIPM, Rapport de la 5<sup>e</sup> session du CCQM (1999).
- [34] UICPA, *Pure Appl. Chem.*, 2003, **75**, 1107-1122.
- [35] Isotopic Composition of the Elements, 2001, *J. Phys. Chem. Ref. Data*, 2005, **34**, 57-67.
- [36] Accred Qual Assur 10 (2006) 576-578
- [37] ILAC P-10 (2002), ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
- [38] CCQM, 5<sup>th</sup> meeting, request ISO 83

**ISO, please add the correct references for the following of your documents:**

add ISO 17511 (referenced to in 5.15)

add ISO 10012 (OIML comment)

add ISO 13526

add ISO/TS 21748

add ISO/TS 21749

- [26] ISO 5725-1:1994 (amendement 1998), Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 1: Principes généraux et définitions.
- [27] ISO 5725-2:1994 (amendement 2002), Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 2: Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée.
- [28] ISO 5725-3:1994 (amendement 2001), Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 3: Mesures intermédiaires de la fidélité d'une méthode de mesure normalisée.
- [29] ISO 5725-4:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 4: Méthodes de base pour la détermination de la justesse d'une méthode de mesure normalisée (disponible en anglais seulement).
- [30] ISO 5725-5:1998, (amendement 2005), Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 5: Méthodes alternatives pour la détermination de la fidélité d'une méthode de mesure normalisée.
- [31] ISO 5725-6:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 6: Utilisation dans la pratique des valeurs d'exactitude.
- [32] Amendment 2 to IEC International Standard IEC 60027-2: Letter symbols to be used in electrical technology – Part 2: Telecommunications and electronics.

## LIST OF ACRONYMS

BIPM	International Bureau of Weights and Measures
CCQM	Consultative Committee for Amount of Substance – Metrology in Chemistry
CGPM	General Conference on Weights and Measures
CODATA	Committee on Data for Science and Technology
GUM	Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
IAEA	International Atomic Energy Agency
ICSU	International Council for Science
IEC	International Electrotechnical Commission
IFCC	International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation
ISO	International Organization for Standardization
ISO/REMCO	International Organization for Standardization, Reference Materials Committee
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
IUPAC/CIAAW	International Union of Pure and Applied Chemistry – Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
IUPAP	International Union of Pure and Applied Physics
JCGM	Joint Committee for Guides in Metrology
JCGM/WG 1	Joint Committee for Guides in Metrology, Working Group 1 on the GUM
JCGM/WG 2	Joint Committee for Guides in Metrology, Working Group 2 on the VIM
OIML	International Organization of Legal Metrology
VIM, 2 <sup>nd</sup> edition	International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (1993)
VIM, 3 <sup>rd</sup> edition	International Vocabulary of Metrology -- Basic and General Concepts and Associated Terms (2007)
WHO	World Health Organization



**LISTE DES SIGLES**

BIPM	Bureau international des poids et mesures
CCQM	Comité consultatif pour la quantité de matière – Métrologie en chimie
CEI	Commission électrotechnique internationale
CGPM	Conférence générale des poids et mesures
CODATA	Committee on Data for Science and Technology
GUM	Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure/
IAEA	Agence internationale pour l'énergie atomique
ICSU	International Council of Scientific Unions
IFCC	Fédération internationale de chimie clinique et biologie médicale
ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation
ISO	Organisation internationale de normalisation
IUPAC	Union internationale de chimie pure et appliquée
IUPAC-CIAAW	Union internationale de chimie pure et appliquée – Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
IUPAP	Union internationale de physique pure et appliquée
JCGM	Comité commun pour les guides en métrologie
JCGM/WG 1	Groupe de travail 1 du Comité commun pour les guides en métrologie
JCGM/WG 2	Groupe de travail 2 du Comité commun pour les guides en métrologie
OIML	Organisation internationale de métrologie légale
OMS	Organisation mondiale de la santé
VIM	Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés

## ENGLISH INDEX

NOTE: Entries in italics refer to Notes

**A**

accuracy, measurement.....	2.13
<i>accuracy of a nominal property value.....</i>	<i>5.16</i>
accuracy of measurement .....	2.13
accuracy class .....	4.25
adjustment .....	3.11
adjustment of a measuring system .....	3.11
adjustment, zero .....	3.12
<i>analyte.....</i>	<i>2.3</i>

**B**

background indication .....	2.54
band, dead .....	4.17
base unit.....	1.10
base quantity .....	1.4
bias, instrumental .....	4.20
<i>biological quantity.....</i>	<i>1.1</i>
blank indication.....	4.2
budget, uncertainty .....	2.3

**C**

calculus, quantity .....	1.21
calibration.....	2.39
calibration curve .....	4.31
calibration diagram .....	4.30
calibration hierarchy .....	2.40
calibrator .....	5.12
certified reference material .....	5.14
chain, measuring .....	3.10
chain, metrological traceability.....	2.42
<i>check standard .....</i>	<i>5.7</i>
<i>chemical quantity.....</i>	<i>1.1</i>
class, accuracy .....	4.25
coherent derived unit .....	1.12
coherent system of units .....	1.14
combined standard measurement uncertainty ..	2.31
combined standard uncertainty .....	2.31
commutability of a reference material .....	5.15
comparability, metrological .....	2.46
compatibility, metrological.....	2.47
condition, intermediate precision.....	2.22
condition, limiting operating .....	4.10
condition, rated operating .....	4.9
condition, reference .....	4.11
condition, repeatability.....	2.20
condition, reproducibility .....	2.24
condition, steady state .....	4.8
conservation of a measurement standard.....	5.11
<i>confidence interval.....</i>	<i>2.36</i>
<i>conformity assessmentl .....</i>	<i>2.44</i>
<i>control standard.....</i>	<i>5.7</i>
<i>conventional true quantity value.....</i>	<i>2.12</i>
conventional quantity value.....	2.12
conventional reference scale .....	1.29
conventional value .....	2.12

conventional value of a quantity .....	2.12
conversion factor between units .....	1.24
correction .....	2.53
<i>corrected result</i> .....	2.9
coverage factor .....	2.38
coverage interval .....	2.36
coverage probability .....	2.37
CRM .....	5.14
<b>D</b>	
data, reference .....	5.16
data, standard reference .....	5.17
datum error .....	4.27
dead band .....	4.17
definitional uncertainty .....	2.27
derived quantity .....	1.5
<i>degrees of freedom</i> .....	2.33
derived unit .....	1.11
derived unit, coherent .....	1.12
detection limit .....	4.18
detector .....	3.9
device, transfer .....	5.9
diagram, calibration .....	4.30
<i>differential measurement method</i> .....	2.5
dimension .....	1.7
<i>dimensionless quantity</i> .....	1.8
dimension of a quantity .....	1.7
dimension one, quantity of .....	1.8
dimensionless quantity .....	1.8
<i>direct measurement method</i> .....	2.5
<i>direct primary method of measurement</i> .....	2.8
<i>direct primary reference measurement procedure</i> .....	2.8
discrimination threshold .....	4.16
displaying measuring instrument .....	3.4
displaying measuring instrument, scale of a .....	3.5
<i>document traceability</i> .....	2.41
drift, instrumental .....	4.21
<b>E</b>	
<i>embodiment (of a unit)</i> .....	5.1
equation, numerical value .....	1.25
equation, quantity .....	1.22
equation, unit .....	1.23
error .....	2.16
error, datum .....	4.27
error, limit of .....	4.26
error, maximum permissible .....	4.26
error of measurement .....	2.16
error, random .....	2.19
error, systematic measurement .....	2.17
error, zero .....	4.28
<i>estimate of the measurand</i> .....	2.10
<i>estimate of the value of the measurand</i> .....	2.10
etalon .....	5.1
evaluation, type A .....	2.28
evaluation, type B .....	2.29
expanded measurement uncertainty .....	2.35
expanded uncertainty .....	2.35

**F**

factor between units, conversion.....	1.24
factor, coverage.....	2.38
function, measurement .....	2.49

**G**

<i>gain adjustment</i> .....	3.11
------------------------------	------

**H**

hierarchy, calibration .....	2.40
------------------------------	------

**I**

indicating measuring instrument.....	3.3
indication .....	4.1
indication, background.....	2.54
indication, blank.....	4.2
indication interval.....	4.3
indication interval, nominal .....	4.4
<i>indicator</i> .....	3.9
<i>indirect measurement method</i> .....	2.5
influence quantity.....	2.52
influence quantity, variation due to an.....	4.22
input quantity .....	2.50
input quantity in a measurement model.....	2.50
instrument, measuring .....	3.1
<i>instrument traceability</i> .....	2.41
instrumental bias .....	4.20
instrumental drift.....	4.21
instrumental measurement uncertainty.....	4.24
intermediate measurement precision.....	2.23
intermediate precision.....	2.23
intermediate precision condition.....	2.22
intermediate precision condition of measurement .....	2.22
international measurement standard .....	5.2
International System of Units .....	1.16
International System of Quantities .....	1.6
interval, coverage .....	2.36
interval, indication.....	4.2
interval, measuring .....	4.7
interval, nominal .....	4.4
interval, working .....	4.7
<i>intra-serial precision condition of measurement</i> .....	2.20
intrinsic measurement standard .....	5.10
intrinsic standard .....	5.10
<i>intrinsic uncertainty</i> .....	2.27
ISQ .....	1.6

**K**

kind .....	1.2
kind of quantity .....	1.2

**L**

<i>level of confidence</i> .....	2.37
limit of detection .....	4.18
<i>limit of error</i> .....	4.26
limiting operation condition .....	4.10

**M**

maintenance of a measurement standard .....	5.11
material measure .....	3.6

material, certified reference .....	5.14
material, reference.....	5.13
<i>material traceability</i> .....	2.41
<i>maximum permissible error</i> .....	4.26
measurand.....	2.3
measure, material .....	3.6
measured quantity value .....	2.10
measured value .....	2.10
measured value of a quantity .....	2.10
measurement.....	2.1
measurement accuracy.....	2.13
measurement bias .....	2.18
measurement error .....	2.16
measurement function.....	2.49
measurement method .....	2.5
measurement model .....	2.48
measurement model, input quantity in a.....	2.50
measurement model, output quantity in a.....	2.51
measurement precision.....	2.15
measurement precision, intermediate.....	2.23
measurement principle.....	2.4
measurement procedure .....	2.6
measurement procedure, primary.....	2.8
measurement procedure, reference .....	2.7
measurement repeatability .....	2.21
measurement reproducibility .....	2.25
measurement result .....	2.9
measurement scale.....	1.27
measurement standard .....	5.1
measurement standard, conservation of a.....	5.11
measurement standard, international .....	5.2
measurement standard, intrinsic .....	5.10
measurement standard, national .....	5.3
measurement standard, primary.....	5.4
measurement standard, reference.....	5.6
measurement standard, secondary .....	5.5
measurement standard, travelling .....	5.8
measurement standard, working .....	5.7
measurement trueness .....	2.15
measurement uncertainty.....	2.26
measurement uncertainty, combined standard ..	2.31
measurement uncertainty, expanded.....	2.35
measurement uncertainty, null .....	4.29
measurement uncertainty, standard .....	2.30
measurement uncertainty, target.....	2.34
measurement unit .....	1.9
measuring chain .....	3.10
measuring instrument .....	3.1
measuring instrument, displaying.....	3.4
measuring instrument, indicating.....	3.3
measuring interval .....	4.7
measuring system.....	3.2
measuring transducer .....	3.7
method of measurement .....	2.5
metrological comparability .....	2.46
metrological comparability of measurement results	2.46
metrological compatibility.....	2.47
metrological compatibility of measurement results	2.47
metrological traceability .....	2.41
metrological traceability chain.....	2.42

metrological traceability to a measurement unit	2.43
metrological traceability to a unit	2.43
metrology	2.2
model	2.48
model of measurement	2.48
multiple of a unit	1.17

**N**

national measurement standard	5.3
national standard	5.3
nominal indication interval	4.4
nominal indication interval, range of a	4.5
nominal interval	4.4
nominal property	1.30
<i>nominal property value</i>	1.29
<i>nominal range</i>	4.4
nominal quantity value	4.6
nominal value	4.6
<i>null measurement method</i>	2.5
null measurement uncertainty	4.29
<i>number of entities</i>	1.16
numerical quantity value	1.20
numerical quantity value equation	1.25
numerical value	1.20
numerical value equation	1.25
numerical value of a quantity	1.20

**O**

<i>offset adjustment</i>	3.11
off-system measurement unit	1.15
off-system unit	1.15
operating condition, limiting	4.10
operating condition, rated	4.9
operating condition, rated	4.9
operating condition, reference	4.11
ordinal quantity	1.26
ordinal quantity-value scale	1.28
ordinal value scale	1.28
output quantity	2.51
output quantity in a measurement model	2.51
<i>overall uncertainty</i>	2.35

**P**

<i>particular quantity</i>	1.1
permissible error, maximum	4.26
<i>physical quantity</i>	1.1
precision	2.15
precision condition, intermediate	2.22
precision, intermediate	2.23
<i>prefixes for binary multiples of quantities</i>	1.17
<i>prefixes for decimal multiples of units</i>	1.7
primary measurement procedure	2.8
primary measurement standard	5.4
primary procedure	2.8
primary standard	5.4
principle of measurement	2.4
probability, coverage	2.37
<i>probability density function (PDF)</i>	2.9
procedure, measurement	2.6
procedure, primary	2.8

procedure, reference measurement .....	2.7
<i>production error</i> .....	2.16
property, nominal .....	1.30

**Q**

quantities, system of .....	1.3
Quantities, International System of .....	1.6
quantity .....	1.1
quantity, base .....	1.4
quantity calculus .....	1.21
quantity, derived .....	1.5
quantity dimension .....	1.7
quantity, dimensionless .....	1.8
quantity equation .....	1.22
quantity, influence .....	2.52
<i>quantity in a general sense</i> .....	1.1
quantity, input .....	2.50
quantity, kind of .....	1.2
quantity of dimension one .....	1.8
quantity, ordinal .....	1.26
quantity, output .....	2.51
quantity scale .....	1.27
quantity scale, ordinal .....	1.28
quantity value .....	1.19
quantity value, nominal quantity .....	1.20

**R**

random error .....	2.19
random error of measurement .....	2.19
random measurement error .....	2.19
<i>range of indications</i> .....	4.3
range of a nominal indication interval .....	4.5
rated operating condition .....	4.9
<i>ratio primary reference measurement procedure</i> .....	2.8
<i>reference condition</i> .....	4.11
reference operating condition .....	4.11
reference data .....	5.16
reference data, standard .....	5.17
reference material .....	5.13
reference material, certified .....	5.14
reference material, commutability of a .....	5.15
reference measurement procedure .....	2.7
reference measurement standard .....	5.6
reference quantity value .....	5.18
reference scale, conventional .....	1.28
reference standard .....	5.6
reference value .....	5.18
relative standard measurement uncertainty .....	2.32
repeatability .....	2.21
repeatability condition .....	2.20
repeatability condition of measurement .....	2.20
reproducibility .....	2.25
reproducibility condition .....	2.24
reproducibility condition of measurement .....	2.24
reproducibility, measurement .....	2.25
<i>reproduction (of a unit)</i> .....	5.1
resolution of a displaying device .....	4.15
resolution .....	4.14
<i>result of measurement</i> .....	2.10
RM .....	5.13

**S**

<i>sample traceability</i> .....	2.41
<i>scalar quantity</i> .....	1.1
scale, conventional reference .....	1.28
scale, measurement.....	1.27
scale of a displaying measuring instrument .....	3.5
scale, ordinal quantity.....	1.28
scale, quantity .....	1.27
secondary measurement standard .....	5.5
secondary standard .....	5.5
selectivity .....	4.13
selectivity of a measuring system.....	4.13
<i>self calibration</i> .....	2.39
sensitivity .....	4.12
sensor .....	3.8
SI.....	1.16
<i>span adjustment</i> .....	3.11
<i>span of a nominal interval</i> .....	4.5
<i>specificity</i> .....	4.13
stability .....	4.19
<i>standard operating procedure, SOP</i> .....	2.6
standard, intrinsic .....	5.10
standard, measurement .....	5.1
standard measurement uncertainty .....	2.30
standard, national .....	5.3
standard, primary.....	5.4
standard, reference.....	5.6
standard reference data.....	5.17
standard, secondary .....	5.5
standard, travelling .....	5.8
standard uncertainty .....	2.30
standard uncertainty, combined .....	2.31
standard uncertainty of measurement .....	2.30
standard uncertainty of measurement, relative.....	2.32
standard, working .....	5.7
<i>staying within the error</i> .....	2.47
steady state condition .....	4.8
step response time .....	4.23
submultiple of a unit.....	1.18
<i>substitution measurement method</i> .....	2.5
system, measuring.....	3.2
system of quantities.....	1.3
System of Quantities, International .....	1.6
system of units .....	1.13
system of units, coherent.....	1.14
System of Units, International .....	1.16
systematic error .....	2.17
systematic error of measurement.....	2.17
systematic measurement error .....	2.17

**T**

target measurement uncertainty.....	2.34
target uncertainty.....	2.34
<i>tensor quantity</i> .....	1.1
threshold, discrimination .....	4.16
<i>traceability of a nominal property value</i> .....	5.14
<i>traceability to the SI</i> .....	2.43
traceability chain.....	2.42
traceability, metrological .....	2.41



traceability to a unit, metrological.....	2.43
transducer, measuring .....	3.7
transfer device .....	5.9
travelling measurement standard .....	5.8
travelling standard .....	5.8
true quantity value .....	2.11
true value .....	2.11
true value of a quantity .....	2.11
trueness .....	2.14
trueness of measurement .....	2.14
type A evaluation .....	2.28
type A evaluation of measurement uncertainty .....	2.28
type B evaluation .....	2.29
type B evaluation of measurement uncertainty .....	2.29

**U**

uncertainty.....	2.26
uncertainty budget .....	2.33
uncertainty, definitional.....	2.27
uncertainty, expanded.....	2.35
uncertainty, instrumental measurement.....	4.24
uncertainty of measurement.....	2.26
uncertainty, standard .....	2.30
uncertainty, target.....	2.34
<i>uncorrected result</i> .....	2.9
unit .....	1.9
unit, base.....	1.10
unit, coherent derived .....	1.12
unit, derived.....	1.11
unit equation .....	1.23
unit, metrological traceability to a .....	2.43
unit, multiple of a .....	1.17
unit of measurement .....	1.9
unit, off-system .....	1.15
unit, submultiple of a.....	1.18
units, coherent system of.....	1.14
units, conversion factor between.....	1.24
Units, International System of .....	1.16
units, system of .....	1.13

**V**

validation .....	2.45
value .....	1.19
value, conventional.....	2.12
value, measured .....	2.10
value, measured quantity.....	2.10
value, nominal .....	4.6
value, numerical .....	1.20
value of a quantity .....	1.19
value, reference.....	5.18
value, true .....	2.11
value, true quantity .....	2.11
variation due to an influence quantity.....	4.22
<i>vector quantity</i> .....	1.1
verification .....	2.44

**W**

working interval .....	4.7
working measurement standard .....	5.7
working standard .....	5.7

**Z**

zero adjustment ..... 3.12  
zero adjustment of a measuring system ..... 3.12  
zero error..... 4.28

## INDEX FRANÇAIS

NOTE Les entrées en italique renvoient à des notes.

**A**

afficheur, appareil.....	3.4
ajustage.....	3.11
ajustage d'un système de mesure.....	3.11
aléatoire, erreur.....	2.19
algèbre des grandeurs.....	1.21
anticipée, incertitude.....	2.34
appareil afficheur.....	3.4
appareil de mesure.....	3.1
appareil de mesure afficheur.....	3.4
appareil de mesure afficheur, échelle d'un.....	3.5
appareil de mesure indicateur.....	3.3
appareil indicateur.....	3.3
assignée de fonctionnement, condition.....	4.9
attribut.....	1.30
<i>auto-étalonnage</i> .....	2.39

**B**

base, grandeur de.....	1.4
base, unité de.....	1.10
biais.....	2.18
biais de mesure.....	2.18
biais instrumental.....	4.20
bilan d'incertitude.....	2.33
blanc, indication du.....	4.2

**C**

calibre.....	4.4
capteur.....	3.8
certifié, matériau de référence.....	5.14
chaîne de mesure.....	3.10
chaîne de traçabilité métrologique.....	2.42
cible, incertitude.....	2.34
classe d'exactitude.....	4.25
cohérent d'unités, système.....	1.14
cohérente, unité dérivée.....	1.12
commutabilité d'un matériau de référence.....	5.15
comparabilité métrologique.....	2.46
compatibilité de mesure.....	2.47
compatibilité métrologique.....	2.47
composée, incertitude-type.....	2.31
condition assignée de fonctionnement.....	4.9
<i>condition de fidélité inter-série</i> .....	2.22
condition de fidélité intermédiaire.....	2.22
<i>condition de fidélité intra-série</i> .....	2.20
condition de fonctionnement de référence.....	4.11
condition de référence.....	4.11
condition de régime établi.....	4.8
condition de régime permanent.....	4.8
condition de répétabilité.....	2.20
condition de reproductibilité.....	2.24
condition limite.....	4.10
condition limite de fonctionnement.....	4.10

conservation d'un étalon .....	5.11
constance .....	4.19
conventionnelle, échelle de référence .....	1.29
conventionnelle, valeur .....	2.12
conversion entre unités, facteur de .....	1.24
correction .....	2.53
courbe d'étalonnage .....	4.31
couverture, probabilité de .....	2.37

**D**

définitionnelle, incertitude .....	2.27
dérive instrumentale .....	4.21
dérivée cohérente, unité .....	1.12
dérivée, grandeur .....	1.5
dérivée, unité .....	1.11
détecteur .....	3.9
détection, limite de .....	4.18
<i>différentielle, méthode de mesure</i> .....	2.5
diagramme d'étalonnage .....	4.30
dimension .....	1.7
dimension d'une grandeur .....	1.7
dimension, grandeur sans .....	1.8
dimension un, grandeur de .....	1.8
<i>directe, méthode de mesure</i> .....	2.5
discrimination, seuil de .....	4.16
dispositif de transfert .....	5.9
donnée de référence .....	5.16
donnée de référence normalisée .....	5.17

**E**

échelle .....	3.5
échelle d'un appareil de mesure afficheur .....	3.5
échelle de valeurs .....	1.27
échelle de mesure .....	1.27
échelle de référence conventionnelle .....	1.29
échelle de repérage .....	1.28
échelle ordinale .....	1.28
échelon, temps de réponse à un .....	4.23
élargi, intervalle .....	2.36
élargie, incertitude .....	2.35
élargissement, facteur d' .....	2.38
<i>ensemble des unités SI cohérentes</i> .....	1.14
entrée, grandeur d' .....	2.50
environnement, indication d' .....	4.2
équation aux grandeurs .....	1.22
équation aux unités .....	1.23
équation aux valeurs numériques .....	1.25
erreur .....	2.16
erreur à zéro .....	4.28
erreur aléatoire .....	2.19
erreur au point de contrôle .....	4.27
erreur de justesse .....	2.18
erreur de justesse d'un instrument .....	4.20
erreur de mesure .....	2.16
erreur, limite d' .....	4.26
erreur maximale tolérée .....	4.26
erreur systématique .....	2.17
<i>estimation de la valeur du mesurande</i> .....	2.11
<i>estimation du mesurande</i> .....	2.11
établi, condition de régime .....	4.8

étalon .....	5.1
étalon, conservation d'un .....	5.11
<i>étalon de contrôle</i> .....	5.7
étalon de référence .....	5.6
étalon de travail .....	5.7
<i>étalon de vérification</i> .....	5.7
étalon international .....	5.2
étalon intrinsèque .....	5.10
<i>étalon logiciel</i> .....	5.1
étalon, maintenance d'un .....	5.11
étalon national .....	5.3
étalon primaire .....	5.4
étalon secondaire .....	5.5
étalon voyageur .....	5.8
étalonnage .....	2.39
étalonnage, courbe d' .....	4.31
étalonnage, diagramme d' .....	4.30
étalonnage, hiérarchie d' .....	2.40
<i>étendue</i> .....	<i>Conventions</i>
<i>étendue d'un intervalle</i> .....	<i>Conventions</i>
étendue de mesure .....	4.5
<i>étendue des indications</i> .....	4.3
étendue nominale .....	4.5
évaluation de type A .....	2.28
évaluation de type A de l'incertitude .....	2.28
évaluation de type B .....	2.29
évaluation de type B de l'incertitude .....	2.29
exactitude .....	2.13
exactitude, classe d' .....	4.25
exactitude de mesure .....	2.13
<i>examen</i> .....	5.14
<i>exposant dimensionnel</i> .....	1.7

**F**

facteur d'élargissement .....	2.38
facteur de conversion entre unités .....	1.24
fidélité .....	2.15
fidélité de mesure .....	2.15
fidélité intermédiaire .....	2.23
fidélité intermédiaire, condition de .....	2.22
fidélité intermédiaire de mesure .....	2.24
fonction de mesure .....	2.49
fonctionnement, condition assignée de .....	4.9
fonctionnement, condition limite de .....	4.10
fonctionnement de référence, condition de .....	4.11

**G**

grandeur .....	1.1
<i>grandeur biologique</i> .....	1.1
<i>grandeur chimique</i> .....	1.1
grandeur d'entrée .....	2.50
grandeur d'entrée dans un modèle de mesure .....	2.50
grandeur d'influence .....	2.52
grandeur d'influence, variation due à une .....	4.22
grandeur de base .....	1.4
grandeur de dimension un .....	1.8
grandeur de sortie .....	2.51
grandeur de sortie dans un modèle de mesure .....	2.51
grandeur dérivée .....	1.5
grandeur, dimension d'une .....	1.7

grandeur, nature de .....	1.2
grandeur ordinale .....	1.26
<i>grandeur physique</i> .....	1.1
grandeur repérable .....	1.26
grandeur sans dimension .....	1.8
grandeur, valeur d'une .....	1.19
grandeurs, algèbre des .....	1.21
grandeurs, équation aux .....	1.22
grandeurs, système de .....	1.3
grandeurs, Système international de .....	1.6

## H

hiérarchie d'étalonnage .....	2.40
hors système, unité .....	1.15

## I

incertitude .....	2.26
incertitude anticipée .....	2.34
incertitude, bilan d' .....	2.33
incertitude cible .....	2.34
incertitude de mesure .....	2.26
incertitude de mesure à zéro .....	4.29
incertitude définitionnelle .....	2.27
incertitude élargie .....	2.35
incertitude instrumentale .....	4.24
incertitude-type .....	2.30
incertitude-type composée .....	2.31
incertitude-type relative .....	2.32
<i>indicateur</i> .....	3.9
indicateur, appareil .....	3.3
indication .....	4.1
indication d'environnement .....	4.2
indication du blanc .....	4.2
indications, intervalle des .....	4.3
indications, intervalle nominal des .....	4.4
<i>indirecte, méthode de mesure</i> .....	2.5
influence, grandeur d' .....	2.52
instrumental, biais .....	4.20
instrumentale, dérive .....	4.21
instrumentale, incertitude .....	4.24
intermédiaire, fidélité .....	2.23
international d'unités, Système .....	1.16
international de grandeurs, Système .....	1.6
international, étalon .....	5.2
<i>intervalle</i> .....	<i>Conventions</i>
<i>intervalle de confiance</i> .....	2.36
intervalle de mesure .....	4.7
intervalle des indications .....	4.3
intervalle élargi .....	2.36
intervalle nominal .....	4.4
intervalle nominal des indications .....	4.4
intrinsèque, étalon .....	5.10
ISQ .....	1.6

## J

justesse .....	2.14
justesse d'un instrument, erreur de .....	4.20
justesse de mesure .....	2.14
justesse, erreur de .....	2.18

**L**

limite, condition.....	4.10
limite de fonctionnement, condition .....	4.10
limite d'erreur .....	4.26
limite de détection.....	4.18

**M**

maintenance d'un étalon .....	5.11
matérialisée, mesure .....	3.6
matériau de référence.....	5.13
matériau de référence certifié .....	5.14
matériau de référence, commutabilité d'un .....	5.15
maximale tolérée, erreur .....	4.26
mesurage.....	2.1
mesurande.....	2.3
mesure .....	2.1
mesure, échelle de .....	1.27
mesure, fonction de .....	2.49
mesure matérialisée .....	3.6
mesure, résultat de .....	2.9
mesurée, valeur .....	2.10
méthode de mesure .....	2.5
<i>méthode de mesure différentielle</i> .....	2.5
<i>méthode de mesure directe</i> .....	2.5
<i>méthode de mesure indirecte</i> .....	2.5
<i>méthode de mesure par substitution</i> .....	2.5
<i>méthode de mesure par zéro</i> .....	2.5
<i>méthode de mesure primaire</i> .....	2.8
métrologie.....	2.2
mobilité.....	4.16
<i>mode opératoire de mesure</i> .....	2.6
modèle.....	2.48
modèle de mesure .....	2.48
modèle de mesure, grandeur d'entrée dans un .....	2.50
modèle de mesure, grandeur de sortie dans un .....	2.51
morte, zone .....	4.17
MR.....	5.13
MRC .....	5.14
<i>multiple binaire</i> .....	1.17
multiple d'une unité.....	1.17
<i>multiple décimal</i> .....	1.17

**N**

national, étalon .....	5.3
nature .....	1.2
nature de grandeur .....	1.2
<i>niveau de confiance</i> .....	2.37
<i>nombre d'entités</i> .....	1.4 et 1.16
nominal, intervalle.....	4.4
nominale, étendue .....	4.5
nominale, valeur .....	4.6
normalisée, donnée de référence.....	5.17
numérique, valeur .....	1.20

**O**

<i>opératoire de mesure, mode</i> .....	2.6
opératoire, procédure .....	2.6
ordinaire, échelle .....	1.28
ordinaire, grandeur .....	1.26

**P**

permanent, condition de régime .....	4.8
<i>préfixe pour les multiples binaires</i> .....	1.17
<i>préfixe SI</i> .....	1.16
point de contrôle, erreur au .....	4.27
primaire, étalon .....	5.4
primaire, procédure de mesure .....	2.8
principe de mesure .....	2.4
probabilité de couverture .....	2.37
procédure de mesure .....	2.6
procédure de mesure de référence .....	2.7
procédure de mesure primaire .....	2.8
<i>procédure de mesure primaire directe</i> .....	2.8
procédure opératoire .....	2.6
procédure opératoire de référence .....	2.7
procédure opératoire primaire .....	2.8
<i>procédure primaire de mesure de rapports</i> .....	2.8
propriété qualitative .....	1.30

**Q**

qualitative, propriété .....	1.30
------------------------------	------

**R**

référence certifié, matériau de .....	5.14
référence, condition de .....	4.11
référence, condition de fonctionnement de .....	4.11
référence, donnée de .....	5.16
référence conventionnelle, échelle de .....	1.29
référence, étalon de .....	5.6
référence, matériau de .....	5.13
référence normalisée, donnée de .....	5.17
référence, procédure de mesure de .....	2.7
référence, valeur de .....	5.18
régime établi, condition de .....	4.8
régime permanent, condition de .....	4.8
<i>réglage d'étendue</i> .....	3.12
<i>réglage de décalage</i> .....	3.12
<i>réglage de gain</i> .....	3.12
réglage de zéro .....	3.12
relative, incertitude-type .....	2.32
repérable, grandeur .....	1.26
repérage, échelle de .....	1.28
répétabilité .....	2.21
répétabilité, condition de .....	2.20
répétabilité de mesure .....	2.21
réponse à un échelon, temps de .....	4.23
reproductibilité .....	2.25
reproductibilité, condition de .....	2.24
reproductibilité de mesure .....	2.25
résolution .....	4.14
résolution d'un dispositif afficheur .....	4.15
<i>rester dans l'erreur</i> .....	2.47
résultat de mesure .....	2.9
résultat d'un mesurage .....	2.9

**S**

sans dimension, grandeur .....	1.8
secondaire, étalon .....	5.5
sélectivité .....	4.13
sensibilité .....	4.12



<i>sensibilité</i> .....	4.18
seuil de discrimination .....	4.16
seuil de mobilité .....	4.16
SI .....	1.16
sortie, grandeur de .....	2.51
sous-multiple d'une unité .....	1.18
<i>spécificité</i> .....	4.13
stabilité .....	4.19
substance à analyser .....	2.3
<i>substitution, méthode de mesure par</i> .....	2.5
systématique, erreur .....	2.17
système cohérent d'unités .....	1.14
système d'unités .....	1.13
système de grandeurs .....	1.3
système de mesure .....	3.2
Système international d'unités .....	1.16
Système international de grandeurs .....	1.6
système, unité hors .....	1.15

**T**

temps de réponse à un échelon .....	4.23
tolérée, erreur maximale .....	4.26
<i>tolérance</i> .....	4.26
<i>traçabilité</i> .....	2.41
<i>traçabilité au SI</i> .....	2.43
traçabilité, chaîne de .....	2.42
traçabilité métrologique .....	2.41
traçabilité métrologique à une unité .....	2.43
traçabilité métrologique à une unité de mesure .....	2.43
transducteur de mesure .....	3.7
transfert, dispositif de .....	5.9
travail, étalon de .....	5.7
type A de l'incertitude, évaluation de .....	2.28
type B de l'incertitude, évaluation de .....	2.29
type, incertitude- .....	2.30

**U**

unité .....	1.9
unité de base .....	1.10
unité de mesure .....	1.9
unité dérivée .....	1.11
unité dérivée cohérente .....	1.12
unité hors système .....	1.15
unité, multiple d'une .....	1.17
unité, sous-multiple d'une .....	1.18
unité, traçabilité métrologique à une .....	2.43
unités, équation aux .....	1.23
unités, système cohérent d' .....	1.14
unités, système d' .....	1.13
unités, Système international d' .....	1.16

**V**

valeur .....	1.19
valeur conventionnelle .....	2.12
valeur conventionnelle d'une grandeur .....	2.12
<i>valeur conventionnellement vraie</i> .....	2.12
valeur d'une grandeur .....	1.19
<i>valeur d'une propriété qualitative</i> .....	1.29
valeur de référence .....	5.18
valeur mesurée .....	2.10

valeur nominale .....	4.6
valeur numérique .....	1.20
valeur numérique d'une grandeur.....	1.20
valeur vraie .....	2.11
valeur vraie d'une grandeur .....	2.11
valeurs, échelle de.....	1.27
valeurs numériques, équation aux.....	1.25
validation .....	2.45
variation due à une grandeur d'influence .....	4.22
vérification .....	2.44
voyageur, étalon .....	5.8
vraie, valeur .....	2.11

**Z**

zéro, erreur à.....	4.28
zéro, incertitude de mesure à.....	4.29
zéro, <i>méthode de mesure par</i> .....	2.5
zéro, réglage de.....	3.12
zone morte .....	4.17